

الموسوعة العملية فى التركيبات الكهربائية ٤

# المولدات القائمة بمحركات الديزل



المهندس  
أحمد عبد المنعم



المولدات العاملة  
بماكينات الديزل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الموسوعة العملية فى التركيبات الكهربائية ( ٤ )

## المولدات العاملة بماكينات الديزل

إعداد

المهندس / أحمد عبد المتعال



الكتاب : المولدات العاملة بماكينات الديزل

( الموسوعة العملية فى التركيبات الكهربائية - ٤ )

المؤلف : م. أحمد عبد المتعال

رقم الطبعة : الأولى

تاريخ الإصدار : شعبان ١٤٢١ هـ - نوفمبر ٢٠٠٠ م

حقوق الطبع : محفوظة للنشر

الناشر : دار النشر للجامعات

رقم الإيداع : ٩٧ / ١٣٧٤٠

الترقيم الدولى : I.S.B.N.: 977 - 5526 - 83 - 3

الكود : ٢ / ٨١



دار النشر للجامعات - مصر

ص . ب ١٣٠ محمد فريد ١١٥١٨ القاهرة، تليفاكس: ٢٦١٣١٦٠

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (١٥) [الأحقاف: ١٥].

صدق الله العظيم

### شكر وتقدير

أتقدم بخالص الشكر للشركة السعودية لمولدات الديزل على التعاون الصادق معنا، وأخص بالذكر مهندسى مكتب التصميم م. رفيق عبد القادر، م. سالم عبد الله بادحدح، م. محمد سالم الزامل.

كما أتقدم بالشكر للمهندس محمد حسن عبده رئيس أقسام الكهرباء بشركة النصر للمسابوكات، وأيضاً أتقدم بخالص الشكر للمهندس محمد السيد عبد القدوس مدرس ماكينات الديزل بالكلية التقنية بالدمام وذلك لتعاونها الصادق معنا فى إعداد هذا الكتاب. كما لا يفوتنى أن أتقدم بخالص الشكر للدكتور إمام سداوى أستاذ التحكم فى أنظمة القوى الكهربائية بهندسة حلوان، على ما قدمه من تعاون صادق بناء.

وأخيراً أتقدم بخالص الشكر لكل من قدم لنا يد المعاونة فى إعداد هذا الكتاب وجزاهم الله خير الجزاء.

المؤلف

## المحتويات

الموضوع	الصفحة
الباب الأول	
المولدات التزامنية	
١ / ١	مقدمة ..... ١٧
٢ / ١	مصطلحات فنية هامة ..... ١٧
٣ / ١	دوائر التوحيد ..... ٢١
١ / ٣ / ١	دوائر التوحيد الأحادية الوجه ..... ٢٢
٢ / ٣ / ١	دوائر التوحيد الثلاثية الوجه ..... ٢٣
٤ / ١	المولدات التزامنية ..... ٢٤
٥ / ١	التوصيلات المختلفة للملفات المولدات التزامنية ..... ٢٨
٦ / ١	أنواع المولدات التزامنية ..... ٣٣
١ / ٦ / ١	المولدات التزامنية ذات الفرش الكربونية ..... ٣٤
٢ / ٦ / ١	المولدات التزامنية ذات التغذية الذاتية والمزودة بمنظم جهد .. ٣٥
٣ / ٦ / ١	المولدات التزامنية ذات التغذية المنفصلة والمزودة بمنظم جهد ..... ٣٩
٧ / ١	حماية المولدات التزامنية من الظروف البيئية ..... ٤٥
الباب الثاني	
أجهزة القياس الكهربائية	
١ / ٢	التصميمات المختلفة لأجهزة القياس ..... ٤٩

٤٩	أجهزة القياس ذات الملف المتحرك	١ / ١ / ٢
٥٠	أجهزة القياس ذات القلب الحديدى المتحرك	٢ / ١ / ٢
٥٤	أجهزة القياس الكهروديناميكية	٣ / ١ / ٢
٥٨	أجهزة القياس الحثية	٤ / ١ / ٢
٥٩	الأجهزة الاهتزازية	٥ / ١ / ٢
٦١	أجهزة القياس المستخدمة مع المولدات التزامنية	٢ / ٢
٦٥	محولات التيار	٣ / ٢
٦٨	محولات الجهد	٤ / ٢
٧٠	أجهزة القياس والمرسلات لماكينات الديزل	٥ / ٢

### الباب الثالث

#### دوائر التحكم التقليدية

٧٧	المفاتيح الكهرومغناطيسية	١ / ٣
٧٩	المتحكمات الحرارية	٢ / ٣
٨١	المؤقتات الزمنية	٣ / ٣
٨٣	الضواغط والمفاتيح	٤ / ٣
٨٩	نظرية تشغيل الكونتاكتور أو الريلاى الكهرومغناطيسى	٥ / ٣
٨٩	التشغيل والفصل بمفتاح تشغيل له وضعى تشغيل	١ / ٥ / ٣
٩٠	التشغيل والفصل بضغط يدوى	٢ / ٥ / ٣
٩٢	تشغيل وإيقاف محرك استنتاجى ثلاثى الأوجه	٦ / ٣
٩٣	أجهزة البيان والإنذار	٧ / ٣
٩٣	دوائر اختبار لمبات البيان	١ / ٧ / ٣
٩٥	دوائر الإنذار الصوتى والضوئى	٢ / ٧ / ٣



## الباب الرابع

### أجهزة حماية المولدات التزامنية

١٠٣	..... مقدمة	١ / ٤
١٠٥	..... قواطع الدائرة المصغرة	٢ / ٤
١٠٨	..... خواص قواطع الدائرة المصغرة	١ / ٢ / ٤
١١١	..... قواطع الجهد المنخفض	٣ / ٤
١١٣	..... خواص قواطع الدائرة المقولبة	١ / ٣ / ٤
١١٥	..... وحدات الفصل الالكترونية	٢ / ٣ / ٤
١١٧	..... قواطع التسرب الأرضي	٤ / ٤
١١٩	..... ريلاي زيادة التيار	٥ / ٤
١٢٠	..... ريلاي زيادة الجهد أو انخفاضه	٦ / ٤
١٢٤	..... ريلاي التردد	٧ / ٤
١٢٦	..... ريلاي انعكاس القدرة	٨ / ٤
١٢٨	..... ريلاي انعكاس تتابع الأوجه أو فقدان أحد الأوجه	٩ / ٤
١٢٩	..... ريلاي اتزان الأوجه	١٠ / ٤
١٣٠	..... ريلاي ارتفاع درجة الحرارة	١١ / ٤
١٣٠	..... ريلاي ارتفاع درجة الحرارة ذو المدخل الواحد	١ / ١١ / ٤
١٣١	..... ريلاي ارتفاع درجة الحرارة بستة مداخل	٢ / ١١ / ٤
١٣٢	..... ريلاي فقدان المجال	١٢ / ٤
١٣٤	..... ريلاي دائرة القصر	١٣ / ٤
١٣٥	..... ريلاي زيادة التيار	١٤ / ٤
١٣٦	..... ريلاي التسرب الأرضي	١٥ / ٤

١٣٨	ريلاى السرعة	١٦/٤
-----	--------------	------

#### الباب الخامس

#### أجهزة التحكم فى

#### وحدات التوليد العاملة بماكينات الديزل

١٤٣	منظمات الجهد	١/٥
١٤٤	منظمات جهد المولدات ذات التغذية الذاتية	١/١/٥
١٤٧	منظمات الجهد للمولدات ذات التغذية المنفصلة	٢/١/٥
١٥٢	نقاط المعايرة فى منظمات الجهد	٣/١/٥
١٥٤	منظمات السرعة	٢/٥
١٥٤	منظمات السرعة اليدوية	١/٢/٥
١٥٦	منظمات السرعة الالكترونية	٢/٢/٥
١٦٢	وحدة التحكم فى الماكينة ECU	٣/٥
١٦٩	مفتاح الانتقال الأتوماتيكي ATS	٤/٥

#### الباب السادس

#### تشغيل المولدات على التوازي

١٧٧	مقدمة	١/٦
١٧٧	التزامن اليدوى	٢/٦
١٨٠	ريلاى اختبار التزامن	١/٢/٦
١٨٣	التزامن الأتوماتيكي	٣/٦
١٨٣	جهاز التزامن الأتوماتيكي	١/٣/٦
	تقسيم القدرة غير الفعالة بين المولدات الموصلة على	٤/٦
١٨٥	التوازي	

١٣٨	ريلاى السرعة	١٦/٤
-----	--------------	------

#### الباب الخامس

#### أجهزة التحكم فى

#### وحدات التوليد العاملة بماكينات الديزل

١٤٣	منظمات الجهد	١/٥
١٤٤	منظمات جهد المولدات ذات التغذية الذاتية	١/١/٥
١٤٧	منظمات الجهد للمولدات ذات التغذية المنفصلة	٢/١/٥
١٥٢	نقاط المعايرة فى منظمات الجهد	٣/١/٥
١٥٤	منظمات السرعة	٢/٥
١٥٤	منظمات السرعة اليدوية	١/٢/٥
١٥٦	منظمات السرعة الالكترونية	٢/٢/٥
١٦٢	وحدة التحكم فى الماكينة ECU	٣/٥
١٦٩	مفتاح الانتقال الأتوماتيكي ATS	٤/٥

#### الباب السادس

#### تشغيل المولدات على التوازي

١٧٧	مقدمة	١/٦
١٧٧	التزامن اليدوى	٢/٦
١٨٠	ريلاى اختبار التزامن	١/٢/٦
١٨٣	التزامن الأتوماتيكي	٣/٦
١٨٣	جهاز التزامن الأتوماتيكي	١/٣/٦
	تقسيم القدرة غير الفعالة بين المولدات الموصلة على	٤/٦
١٨٥	التوازي	

١٩٠	التوازي	٥/٦	تقسيم الأحمال بين المولدات التى تعمل على
١٩٣	التوازي	١/٥/٦	تقسيم الأحمال يدوياً على المولدات التى تعمل على
١٩٥	جهاز تقسيم الأحمال	٢/٥/٦	
٢٠١	ريلاى التيار المزدوج	٣/٥/٦	

#### الباب السابع

#### ماكينات الديزل

٢٠٧	أنواع ماكينات الديزل	١/٧	
٢٠٧	ماكينات الديزل الرباعية الأشواط	١/١/٧	
٢٠٩	ماكينات الديزل الثنائية الأشواط	٢/١/٧	
٢١٤	أجزاء ماكينة الديزل	٢/٧	
٢١٥	كتلة المحرك	١/٢/٧	
٢٢٠	دورة التبريد	٢/٢/٧	
٢٢٢	دورة التزييت	٣/٢/٧	
٢٢٤	دورة حقن الوقود	٤/٢/٧	
٢٢٧	خزان الوقود اليومى والرئيسى	٣/٧	
٢٢٩	دائرة التحكم الخاصة بملئ الخزان اليومى	١/٣/٧	
٢٣٣	الأجهزة الكهربائية المرفقة مع ماكينة الديزل	٤/٧	
٢٣٣	البطاريات الحمضية	١/٤/٧	
٢٣٥	مولدات شحن البطاريات	٢/٤/٧	
٢٤٠	محركات بدء الحركة	٣/٤/٧	



٢٤٣	البدء فى الأجواء الباردة .....	٥ / ٧
-----	--------------------------------	-------

#### الباب الثامن

##### الخطط الكهربية لوحدة التوليد

٢٤٩	الخطط الكهربية لوحدة توليد سعتها 250KVA .....	١ / ٨
٢٦١	الخطط الكهربية لوحدة يعمالن على التوازي .....	٢ / ٨

#### الباب التاسع

##### التشغيل والصيانة والإصلاح

٢٧٩	تشغيل وحدة التوليد لأول مرة .....	١ / ٩
٢٨١	الصيانة الوقائية للمولدات .....	٢ / ٩
٢٨١	التنظيف والفحص .....	١ / ٢ / ٩
٢٨٢	التشحييم .....	٢ / ٢ / ٩
٢٨٣	تجفيف العزل الكهربى .....	٣ / ٢ / ٩
٢٨٤	اكتشاف وإصلاح أعطال المولدات ومنظمات الجهد .....	٣ / ٩
	القياسات اللازمة عند اكتشاف أعطال المولدات ومنظمات	٤ / ٩
٢٨٨	الجهد .....	
٢٨٨	قياسات الجهد والتيار .....	١ / ٤ / ٩
٢٩٠	الفحوصات التى تحتاج لقياس المقاومات .....	٢ / ٤ / ٩
٢٩٣	قياسات العزل .....	٣ / ٤ / ٩
٢٩٦	اكتشاف أعطال حاكمت السرعة وإصلاحها .....	٥ / ٩
٢٩٨	اكتشاف وإصلاح أعطال جهاز التزامن الأتوماتيكى .....	٦ / ٩
٣٠٠	اكتشاف وإصلاح أعطال مقسمات الأحمال .....	٧ / ٩
٣٠١	الصيانة الوقائية لماكينات الديزل .....	٨ / ٩

أعطال ماكينات الديزل الرباعية الأشواط وأسبابها وطرق	٩ / ٩
إصلاحها .....	٣٠٢
استنزاف الهواء الموجود فى دورة الوقود .....	١ / ٩ / ٩
٣٠٤	

#### الباب العاشر

#### الحسابات اللازمة لاختيار المولد

مقدمة .....	١ / ١٠
٣٠٩	
العوامل المؤثرة على مقنن المولد .....	٢ / ١٠
٣١٠	
اختيار مقنن المولد تبعاً للأحمال .....	٣ / ١٠
٣١١	
١ / ٣ / ١٠ الأحمال المستقرة .....	٣١١
٢ / ٣ / ١٠ الأحمال التى لها خواص عابرة .....	٣١٢
٣١٦	
الأحمال الكهربائية .....	٤ / ١٠
٣١٨	
تطبيق على اختيار المولد تبعاً للأحمال .....	٥ / ١٠
٣٢٣	
تحسين معامل القدرة .....	٦ / ١٠
٣٢٩	
أبعاد غرف وحدات التوليد العاملة بالديزل .....	ملحق ١



## **الباب الأول**

### **المولدات التزامنية**





## المولدات التزامنية

### ١ / ١ - مقدمة


يعتبر المولد التزامنى Synchronous generator هو العنصر الأساسى فى وحدات التوليد العاملة بماكينات الديزل Diseal generator sets والتي تستخدم كمولدات احتياطية فى بعض المنشآت مثل: المستشفيات والمصانع والمدارس... إلخ. وتستخدم أيضاً كمصدر قدرة أساسية وذلك فى الأماكن النائية التى يصعب إمدادها بالتيار الكهربى من الشبكة الموحدة.

وتتكون وحدات التوليد العاملة بماكينات الديزل من مولد تزامنى ثلاثى الأوجه يتم إدارته بماكينة ديزل Diseal Engine كالمستخدمة فى السيارات الكبيرة. ويتميز المولد التزامنى بخواصه الكهربائية الممتازة، وباستقراره تحت ظروف التحميل المختلفة من حيث ثبات الجهد والتردد، بالإضافة إلى ذلك سهولة التحكم فى جهد أطرافه وتردده كما سيتضح فيما بعد.

### ١ / ٢ - مصطلحات فنية هامة

#### ١ - دوائر التيار المتردد Alternating Current Circuits

وفيهما يتغير الجهد والتيار فى القيمة والاتجاه بتردد يساوى 50HZ فى بعض الدول مثل: مصر، فى حين التردد 60HZ فى دول أخرى مثل: السعودية. والشكل (١-١) يعرض موجة جهد متردد.



الشكل (١ - ١)

وتتكون الدورة الكاملة من نصف موجة موجب +، وأخرى سالبة -، ويكون أقصى قيمة للجهد الموجب  $+V_m$ ، وأقصى قيمة للجهد السالبة هو  $-V_m$ ، وزمن الدورة الكاملة هو  $T$  والتردد بالهيرتز  $F$  يساوى .

$$F = \frac{1}{T} \quad (\text{HZ}) \rightarrow (1.1)$$

والجدير بالذكر أن الزاوية الكهربائية للموجة الكاملة تساوى  $360^\circ$ .

## ٢ - دوائر التيار المستمر Direct Current Circuits


وفيها يكون كل من الجهد والتيار ثابت الاتجاه .

وهناك نوعان من الجهد والتيار المستمر وهما :

١ - مستمر ثابت القيمة .

٢ - مستمر متغير القيمة .



والشكل ( ١ - ٢ ) يعرض موجهة جهد مستمر متغير القيمة وهذا الجهد موجب وهو ناتج عن تقويم الجهد المتردد بقنطرة توحيد كما سيتضح فيما بعد .



الشكل ( ١ - ٢ )

ويلاحظ أن قيمة الجهد تتراوح ما بين  $0V$  إلى  $+V_m$


والشكل ( ١ - ٣ ) يعرض جهد مستمر ثابت القيمة موجب الشكل (أ) ،  
وسالب الشكل (ب) .



الشكل ( ١ - ٣ )

### ٣ - معامل القدرة Power Factor

تتحكم الأحمال الكهربائية في العلاقة بين الجهد والتيار، فإذا كانت الأحمال مادية Resistive مثل: السخانات الكهربائية والمصابيح المتوهجة، فإن الجهد يكون متفقاً في الوجه مع التيار، أي أن الزاوية المحصورة بين الجهد والتيار  $\phi$  تكون مساوية للصفر، ويكون معامل القدرة  $\cos\phi$  مساوياً 1، وهذه الحالة هي أفضل حالات التحميل، حيث يستفاد بكل القدرة المتولدة. والشكل ( ١ - ٤ ) يوضح هذه الحالة.




الشكل ( ١ - ٤ )

أما عندما تكون الأحمال حثية Inductive مثل: المحركات الكهربائية ومصابيح الفلورسنت، فإن التيار يكون متأخراً عند الجهد بزاوية  $\phi$  تكون أقل من  $90^\circ$  وأكبر من  $0^\circ$ ، ويكون معامل القدرة  $\cos\phi$  أقل من 1، ويقال في هذه الحالة إن معامل القدرة متأخر Lag؛ علماً بأن الأحمال الحثية تمثل غالبية الأحمال.


والشكل ( ١ - ٥ ) يوضح هذه الحالة.





الشكل (١ - ٥)

وعندما تكون الاحمال سعوية Capacitive مثل : المكثفات الكهربائية فإن التيار يكون متقدماً عن الجهد بزاوية  $\phi$  أقل من  $90^\circ$  ، وأكبر من  $0^\circ$  ويكون معامل القدرة أقل من 1 ، ويقال إن معامل القدرة متقدم Lead وهذه الحالة نادرة الحدوث . والشكل (١ - ٦) يوضح هذه الحالة .



الشكل (١ - ٦)

#### ٤ - القدرة الظاهرية والقدرة الفعالة

إن القدرة الظاهرية Apparent power للمولد التزامنى S ووحدتها KVA يمكن أن تحسب من المعادلة 1.2 .

$$S = \frac{\sqrt{3} IV}{1000} \quad (\text{KVA}) \rightarrow 1.2$$

أما القدرة الفعالة Active power والتي تستهلك في الاحمال P ووحدتها KW (كيلو وات) يمكن أن تحسب من المعادلة 1.3


$$P = \frac{\sqrt{3} IV \cos \phi}{1000} \text{ (KW)} \rightarrow 1.3$$

حيث إن :

I	تيار الخط بالأمبير (A)
V	جهد الخط بالفولت (V)
cos φ	معامل القدرة

### ١ / ٣ - دوائر التوحيد Rectification Circuits

تعتبر الموحّدات Rectifiers هي البنية الأساسية لدوائر التوحيد، ويتكوّن الموحّد من وصلة ثنائية P-N مصنوعة من أشباه الموصلات مثل: السليكون والجرمانيوم. والشكل (١ - ٧) يعرض نموذجاً لموحّد صغير طراز 1N914 ورمزه وكذلك صورة لموحّد كبير؛ علماً بأنه في حالة الموحّدات الصغيرة يوضع شريط ملون جهة المهبط Cathode.



الشكل (١ - ٧)

ويعتبر الموحّد مفتاحاً مفتوحاً OFF في الحالة الطبيعية، وبمجرد تعريضه لانحياز أمامي أي ارتفاع جهد مصعده A عن جهد مهبطه K بمقدار (0.7V) يصبح كمفتاح مغلق ON، ويكون اتجاه مرور التيار الكهربائي من المصعد إلى المهبط 1، ويقال إن :

الموحد فى حالة وصل ON، أما عند تعريض الموحد لانحياز عكسى (أى تعريض المهبط K لجهد موجب بالنسبة لجهد المصعد A) يمر تيار صغير جداً ويسمى بتيار التسرب Leakage Current . ويعمل الموحد كمفتاح مفتوح OFF ويقال إن : الموحد فى حالة قطع OFF.

ويمكن تقسيم دوائر التوحيد التى تقوم بتحويل التيار المتردد لتيار مستمر إلى :

أ - دوائر توحيد نصف موجة .

ب - دوائر توحيد موجة كاملة .


وسوف نكتفى فى هذا الكتاب بتناول دوائر توحيد الموجة الكاملة التى تنقسم بدورها إلى :

أ - دوائر توحيد أحادية الوجه .

ب - دوائر توحيد ثلاثية الوجه .


#### ١ / ٣ / ١ - دوائر التوحيد الأحادية الوجه

الشكل ( ١ - ٨ ) يعرض دائرة توحيد موجة كاملة أحادية الوجه باستخدام قنطرة توحيد، والمؤلفة من أربعة موحّدات (D1 : D4) وذلك فى ( الشكل أ ) ، وكذلك



موجة الدخل V، وموجة الخرج VDC وذلك فى ( الشكل ب ) .


ويلاحظ أنه فى نصف الموجة الأولى (1) يكون كل من D2, D4 فى حالة وصل، أما فى نصف الموجة السالب يكون D1, D3 فى حالة وصل وهكذا.



الشكل ( ١ - ٨ )

## ١ / ٣ / ٢ - دوائر التوحيد الثلاثية الوجه

الشكل (١ - ٩) يعرض دائرة توحيد موجة كاملة ثلاثية الأوجه، وعادة يكون



الشكل (١-٩)


هناك موحدان في حالة وصل ON، في أى لحظة، في حين يبقى أربعة موحدات في حالة قطع OFF. ويكون أحد الموحدين اللذين في حالة وصل من الموحديات الفردية D1, D3, D5، والآخر من الموحديات الزوجية D2, D4, D6، ويمر التيار الكهربى من الخط الذى له أعلى جهد موجب فى الموحد الزوجى عبر الحمل، ثم عبر الموحد الفردى الذى يؤدي إلى خط المصدر الذى

له أعلى جهد سالب. ولذلك يمكن تحديد

مسار التيار فى أى لحظة بتحديد الطرف الأعلى جهد موجب، والطرف الأعلى جهد سالب. والشكل (١ - ١٠) يعرض شكل موجات الجهد للأوجه الثلاثة ومعكوسهم (الشكل أ) وكذلك شكل موجة الخرج VO على المقاومة R (الشكل ب).

والجدير بالذكر أنه لتعين الوجه الأعلى جهد موجب نتبع الآتى:


فى الفترة  $0:60^\circ$  يكون VBC هو أعلى فرق جهد سالب، أى أن VCB أعلى فرق جهد موجب، أى أن الوجه C هو أعلى جهد موجب، والوجه B هو أعلى جهد سالب، وبالتالي يكون الموحد الزوجى الذى فى حالة وصل هو D6، والموحد الفردى الذى فى حالة وصل هو D3 وهكذا.



الشكل (١ - ١٠)

#### ١ / ٤ - المولدات التزامنية

لاستيعاب نظرية عمل المولد التزامنى الاحادى الوجه، نفترض أن مغناطيساً دائماً على شكل قضيب له طرف يمثل القطب الشمالى N، والآخر يمثل القطب الجنوبى S يدور بجوار ملف كهربي كما بالشكل (١ - ١١).  
وتبعاً لقانون فارادى فإنه عندما يقطع مجال مغناطيسى دوار ملف يتولد تيار




كهربى فى هذا الملف . لذلك تتولد قوة دافعة كهربية فى الملف ، يختلف جهده تبعاً لوضع القضيب المغناطيسى من الملف الكهربى .

والجدول ( ١ - ١ ) يعطى قيمة الجهد عند الأوضاع الخمسة المبينة بالشكل السابق .

الشكل ( ١ - ١ )

الجدول ( ١ - ١ )


0	-V	0	+V	0	الجهد
360°	270°	180°	90°	0°	زاوية الدوران



الشكل ( ١٢ - ١ )


حيث إن :

أقصى قيمة للجهد على أطراف الملف  $V$  .  
والشكل ( ١٢ - ١ ) يعرض موجة كاملة للجهد على أطراف الملف  $V_0$  ،  
وزاوية دوران المغناطيس الدوار وتسمى هذه الموجة بموجة جيبيه Sine Wave .



الشكل ( ١٣ - ١ )


والشكل ( ١٣ - ١ ) يعرض العلاقة بين جهد أطراف الملف وتيار الحمل ، ويلاحظ أنه كلما ازداد تيار الحمل  $I$  قل هذا الخرج  $V_0$  ، والسبب فى ذلك ثبات قيمة المجال المغناطيسى الناتج عن المغناطيس الدائم الثابت القيمة . ولكى نحافظ على مستوى الجهد عند التحميل يجب استبدال المغناطيس الدائم بمغناطيس كهربى يغذى من مصدر تيار مستمر متغير



القيمة، حيث يتم تغذية ملف كهربي عن طريق حلقات انزلاق وفرش كربونية بتيار مستمر، بحيث يتم زيادة التيار المار في ملف المغناطيس الدوار كلما ازداد الحمل والعكس بالعكس

والشكل (١ - ١٤) يوضح هذه الفكرة.

الشكل (١ - ١٤)



الشكل (١ - ١٥)

أما الشكل (١ - ١٥) فيبين العلاقة بين جهد الخرج على أطراف الملف الثابت  $V_0$  ، والتيار الحمل للملف الثابت  $I$  عند ثلاثة قيم لتيار ملف المغناطيسي الدوار  $I_F$ . حيث إن المنحنى 1 هو منحنى خرج الملف الثابت عند أقل قيمة لتيار ملف

المغناطيس الدوار. والمنحنى 2 هو منحنى

3 هو منحنى خرج الملف الثابت

عند قيمة متوسطة لتيار ملف

المغناطيسي الدوار. ولاستيعاب


نظرية عمل المولد التزامني الثلاثي

الأوجه نفترض أن مغناطيساً

كهربياً متغيراً بقطبين يدور


بجوار ثلاثة ملفات  $A, B, C$ ،

الزاوية بينهم  $120^\circ$  كما بالشكل



الشكل (١ - ١٦)

(١ - ١٦) ، ففي هذه الحالة يتولد في كل ملف تيار كهربي بحيث تكون الزاوية بين



الجهود المتولدة في كل ملف  
والآخر هي  $120^\circ$ .

والجدير بالذكر أنه في  
المولدات التزامنية الثلاثية  
الوجه، فإن كل ملف يمثل  
وجه من الأوجه.

الشكل (١ - ١٧)

والشكل (١ - ١٧)

يبين العلاقة بين موجات الجهود المتولدة في الملفات A, B, C والزمن.


وهناك علاقة بين سرعة دوران المولد (ns) وعدد أقطاب المولد P وتردد التيار المتولد F وهي كما يلي:

$$F = \frac{Pns}{120} \quad (\text{HZ}) \rightarrow 1.4$$

فعندما تكون سرعة المولد 3000 RPM (لفة / دقيقة) وعدد الأقطاب 2 كما

بالشكل (١ - ١٦) فإن التردد يساوي

$$F = \frac{Pns}{120} = \frac{2 \times 3000}{120} = 50 \text{ HZ}$$



الشكل (١ - ١٨)

والشكل (١ - ١٨) يوضح العلاقة

بين جهد أطراف ملفات الأوجه الثلاثة  
A, B, C والتيار المجال عند اللاحمل.

ويلاحظ من هذا المنحنى، أنه كلما  
ازداد تيار المجال ازداد جهد الأطراف ،  
ولكن ليست العلاقة خطية إلى أن يصل  
قيمة تيار المجال إلى تيار التشبع IFS  
بعدها يحدث تشبع للمولد، أي يصبح  
جهد الخرج ثابتاً تقريباً مهماً ازداد تيار



المجال، علماً بأن جهد أطراف المولد يعتمد على ثلاثة عوامل وهم:


١ - سرعة دوران المولد والتي تكون ثابتة للحفاظ على ثبات التردد .

٢ - تيار المجال المغناطيسي  $I_F$ .

٣ - عدد لفات ملف المجال المغناطيسي الدوار والتي تكون ثابتة، وحيث إن كلا من سرعة دوران المولد ثابتة وعدد لفات ملف المجال ثابتة؛ لذلك فإنه يمكن التحكم فى خرج المولد بالتحكم فى تيار المجال، وذلك باستخدام منظم إلكترونى يعرف بمنظم الجهد للمولد AVR، ويعمل على زيادة أو تقليل تيار المجال حسب متطلبات الحمل للمحافظة على ثبات جهد الخرج.

#### ٥ / ١ - التوصيلات المختلفة للملفات المولدرات التزامنية

عادة يتم توصيل ملفات الأوجه الثلاثة للمولدرات التزامنية، إما دلتا أو نجما. والشكل (١ - ١٩) يبين طريقة توصيل ملفات المولد نجما (الشكل أ)، وطريقة توصيل ملفات المولد دلتا (الشكل ب).



الشكل (١ - ١٩)

حيث إن :

$L_1, L_2, L_3$  الأوجه الثلاثة للمولد

$V$  جهد الخط

$V_{\Phi}$  جهد الوجه ( فرق الجهد بين الخط والتعاادل )

$I$  تيار الخط

$I_{\Phi}$  تيار الوجه

وفيما يلي خصائص توصيلة النجما :

$$V = \sqrt{3} V_{\Phi} \rightarrow 1.5$$

$$I_{\Phi} = I \rightarrow 1.6$$

وفيما يلي خصائص توصيلة الدلتا

$$I = \sqrt{3} I_{\Phi} \rightarrow 1.7$$

$$V = V_{\Phi} \rightarrow 1.8$$

والجدير بالذكر أن القدرة الفعالة للمولد التزامنى يمكن تعيينها من العلاقة 1.3، ويختلف عدد أطراف ملفات المولدات التزامنية الموجودة فى الاسواق على سبيل المثال يمكن أن تكون عدد أطرافها اثنى عشر طرفاً، أو عشرة أطراف أو ستة أطراف، أو أربعة أطراف ( توصيلة النجما ) أو ثلاثة أطراف ( توصيلة الدلتا ) .

أولاً: المولدات التزامنية ذات الاثنى عشر طرفاً .

وتحتوى على ستة ملفات منفصلة أطرافها كما يلى :

(T1 - T4) , (T2-T5), (T3 - T6), (T7 - T10), (T8 - T11), (T9- T12)


وتوصل هذه الملفات بإحدى الطرق المبينة بالشكل ( ١ - ٢٠ ) وهم كما يلى :

١ - نجما طويلة HI WYE ( الشكل أ )


٢ - نجما قصيرة LOW WYE ( الشكل ب ) .

٣ - دلتا طويلة HI DELTA (الشكل ج).


٤ - دلتا قصيرة LOW DELTA (الشكل د).




ب



ج



د



ج

الشكل (١ - ٢٠)

والجدول (١ - ٢) يبين العلاقة بين الجهد والتيار للتوصيلات المختلفة للمولد ذات الاثنى عشر طرفاً باعتبار أن القدرة الظاهرية للمولد تساوى  $\sqrt{3} VI$ .

الجدول ( ١ - ٢ )

نوع التوصيلة	تيار الخط	جهد الخط
نجمًا طويلة	I	V
نجمًا قصيرة	2I	$\frac{V}{2}$
دلتا طويلة	$\sqrt{3} I$	$\frac{V}{\sqrt{3}}$
دلتا قصيرة	$2\sqrt{3} I$	$\frac{V}{2\sqrt{3}}$

ويلاحظ أن أقصى جهد نحصل عليه في حالة النجمًا الطويلة يساوى V ، وأقل جهد نحصل عليه في حالة الدلتا القصيرة ويساوى  $\frac{V}{2\sqrt{3}}$  . أما أقصى تيار فنحصل عليه في حالة الدلتا القصيرة ويساوى  $2\sqrt{3} I$  ؛ وأقل تيار نحصل عليه في حالة النجمًا الطويلة ويساوى I .

ثانياً: المولدات التزامنية ذات العشرة أطراف .


وتحتوى على ستة ملفات، ثلاثة منهم موصلة نجماً، وأطرافهم T7, T8, T9 ونقطة التعادل T<sub>0</sub>، وثلاث ملفات منفصلة أطرافها هي:

(T1 - T4) , (T2 - T5) , (T3 - T6)

وتوصل هذه الملفات بإحدى الطرق المبينة بالشكل ( ١ - ٢١ ) ، وهم كما يلي:

١ - نجمًا طويلة HI WYE ( الشكل أ )

٢ - نجمًا قصيرة LOW WYE ( الشكل ب ) .



الشكل (١ - ٢١)

والجدول (١ - ٣) يعطى قيمة جهد الخط و تيار الخط فى التوصيلات المختلفة

للمولد ذات العشرة أطراف باعتبار أن القدرة الظاهرية للمولد  $\sqrt{3} VI$ .

الجدول (١ - ٣)

نوع التوصيلة	تيار الخط	جهد الخط
نجما طويلة	I	V
نجما قصيرة	2I	V / 2

ثالثاً : المولدات ذات الستة أطراف


وتكون مزودة بثلاثة ملفات وهم: (T1 - T4), (T2 - T5), (T3 - T6)

وأهم طرق توصيل المولدات ذات الستة أطراف مبينة بالشكل (١ - ٢٢) وهم

كما يلى:

١ - نجما WYE (الشكل أ) .

٢ - دلتا DELTA (الشكل ب) .



الشكل (١ - ٢٢)

والجدول (١ - ٤) يعطى قيمة جهد الخط وتيار الخط فى التوصيلات المختلفة إذا كانت القدرة الظاهرية للمولد  $\sqrt{3} \text{ IV}$ .

الجدول (١ - ٤)

نوع التوصيلة	تيار الخط	جهد الخط
نجم	I	V
دلتا	$\sqrt{3} \text{ I}$	$\frac{V}{\sqrt{3}}$


#### ١/٦ - أنواع المولدات التزامنية

يمكن تقسيم المولدات التزامنية إلى:

- ١ - مولدات تزامنية بفرش كربونية.
- ٢ - مولدات تزامنية بدون فرش كربونية ويمكن تقسيمها إلى:
  - أ - مولدات تزامنية بتغذية ذاتية مزودة بمنظم جهد AVR.
  - ب - مولدات تزامنية بتغذية منفصلة مزودة بمنظم جهد AVR.

### ١ / ٦ / ١ - المولدات التزامنية ذات الفرش الكربونية

وتكون ملفات التيار المتردد لهذه المولدات مثبتة على العضو الدوار، فى حين أن ملفات المجال لهذه المولدات تكون فى العضو الثابت، وعادة فإن سعات هذه المولدات أقل من 20KVA. ويستخدم مع هذه المولدات نظام الإثارة الإستاتيكية Static Excitation، حيث ينقل تيار خرج المولد بواسطة ثلاثة محولات تيار CT'S، وملفات خانقة Chock Coils تقوم بتعويض التغير فى الحمل ومعامل القدرة. والشكل (١ - ٢٣) يبين مخطط التوصيل الداخلى لهذه المولدات.



الشكل (١ - ٢٣)

حيث إن :


Slip ring	حلقات انزلاق
Brush	فرشة كربونية
Rotor	العضو الدوار ويحمل ملفات التيار المتردد
Stator	العضو الثابت ويحمل ملفات المجال
CTA, CTB, CTC	محولات تيار
LA, LB, LC	ملفات خانقة
D1 - D6	موحدات

١ / ٦ / ٢ - المولدات التزامنية ذات التغذية الذاتية والمزودة بمنظم جهد  
الشكل ( ١ - ٢٤ ) يبين المخطط الصندوقي لهذه المولدات .

حيث إن :

- 1 العضو الثابت للمولد التزامنى الرئيسى
- 2 العضو الدوار للمولد الرئيسى وبه ملفات المجال
- 3 موحدات دوارة
- 4 العضو الدوار لمولد الإثارة وبه ملفات المجال
- 5 العضو الثابت لمولد الإثارة وبه ملفات التيار المتردد
- 6 الدائرة الإلكترونية لمنظم الجهد AVR
- 7 تغذية القدرة الكهربائية
- 8 جهد المرجع
- 9 خرج منظم الجهد AVR
- 10 التغذية المرتدة





الشكل ( ١ - ٢٤ )


والشكل ( ١ - ٢٥ ) يبين دائرة المولدات التزامنية ذات التغذية الذاتية والمزودة بمنظم جهد AVR . ويتكون هذا النوع من المولدات من مولد تزامنى رئيسى Main Generator ، عضوه الدوار يحمل ملفات المجال الرئيسى (2)، والعضو الثابت يحمل ملفات التيار المتردد الثلاثية الأوجة (1)، ويثبت على نفس عمود الدوران مولد الإثارة Exiter وهو مولد تزامنى صغير، وظيفته تغذية ملفات المجال الرئيسى للمولد الرئيسى، ويتكون مولد الإثارة من عضو دوار يحمل ملفات التيار المتردد الثلاثية الأوجة (4)، وعضو ثابت يحمل ملفات مجال مولد الإثارة 5، ويتم توحيد خرج مولد الإثارة الثلاثى الأوجه بواسطة ستة موحّدات دوارة ( أى مثبتة على عمود الإدارة ) (3) .

وعادة يتم التحكم فى جهد مجال مولد الإثارة بواسطة منظم الجهد (6) الذى يتم ضبطه على جهد المرجع المطلوب بواسطة مقاومة متغيرة (8) .

#### نظرية عمل المولد :

عند دوران الآلة المديرة ( ماكينة الديزل ) يتولد جهد صغير على أطراف ملفات التيار المتردد لمولد الإثارة نتيجة المغناطيسية المتبقية فى مجاله، ويتم توحيد هذا

الخروج بواسطة الموحدات الدوارة لتغذية ملفات مجال المولد الرئيسى، ومن ثم ينتج خرج صغير على أطراف المولد الرئيسى.




الشكل (١ - ٢٥)

ويقوم منظم الجهد AVR بمقارنة خرج المولد الرئيسى مع جهد المرجع المعايير عليه، فيجد أن جهد الخرج للمولد الرئيسى أقل بكثير من المطلوب، لذلك يقوم AVR بزيادة جهد ملفات مجال مولد الإثارة، وهذا بدوره سيؤدي لزيادة الجهد على أطراف ملفات التيار المتردد لمولد الإثارة، ويتم توحيد هذا الخرج وتغذية ملفات مجال المولد الرئيسى، ومن ثم يرتفع الجهد على أطراف المولد الرئيسى وهكذا وصولاً للجهد المطلوب، علماً بأن هذه العملية تتم بسرعة عالية؛ لذا فإن الجهد على أطراف المولد الرئيسى يصل إلى حالة الاستقرار بمجرد وصول ماكينة الديزل لسرعة التزامن.

والشكل ( ١ - ٢٦ ) يعرض أجزاء مولد تزامنى بتغذية ذاتية من إنتاج شركة Marthon Electric الأمريكية .

وفيما يلى أهم عناصر هذا الشكل :


2	القرص المدير
3	فاصل
4	شبكة
5,17	غطاء
6	موافق حلقى
8	مروحة
9	العضو الدوار
10	غطاء كرسى محور
11	كرسى المحور
12	العضو الثابت
13	الغطاء الامامى للعضو الثابت
14	صندوق توصيل
16	العضو الثابت لمولد الإثارة
18	العضو الدوار لمولد الإثارة
19	غطاء بفتحات تهوية لصندوق التوصيل
20	صندوق يوضع به منظم الجهد AVR



الشكل ( ١ - ٢٦ )

١ / ٦ / ٣ - المولدات التزامنية ذات التغذية المنفصلة والمزودة بمنظم جهد

الشكل ( ١ - ٢٧ ) يبين المخطط الصندوقي لهذه المولدات .




الشكل (١ - ٢٧)

حيث إن :

- 1 العضو الثابت للمولد التزامنى الرئيسى
- 2 العضو الدوار للمولد التزامنى الرئيسى؛ ويحمل ملفات المجال
- 3 موحّدات دوارة
- 4 العضو الدوار لمولد الإثارة؛ ويحمل ملفات مجال مولد الإثارة
- 5 العضو الثابت لمولد الإثارة؛ ويحمل ملفات التيار المتردد الثلاثى الوجه
- 6 الدائرة الإلكترونية لتنظم الجهد AVR
- 7 تغذية القدرة الكهربائية
- 8 جهد المرجع
- 9 خرج AVR

- 10 التغذية المرتدة
- 11 مغناطيس دائم لمولد تزامنى أحادى الوجه
- 12 ملفات التيار المتردد للمولد ذات المغناطيس الدائم PMG
- والشكل ( ٢٨ - ١ ) يبين دائرة المولدات التزامنية ذات التغذية المنفصلة .



الشكل ( ٢٨ - ١ )

#### نظرية عمل المولد :

عند دوران ماكينة الديزل يقوم المولد التزامنى الأحادى الوجه ذى المغناطيس الدائم PMG بتوليد جهد على أطرافه (12)، وهذا الجهد يقوم بتغذية الدائرة الإلكترونية لمنظم الجهد AVR (6)، ويقوم AVR بدوره بتغذية ملفات مجال مولد الإثارة (5) بالجهد اللازم للوصول للخرج المطلوب للمولد الرئيسى، وبالتالي يتولد جهد على أطراف ملفات التيار المتردد لمولد الإثارة (4)، ويتم توحيد هذا الجهد بواسطة الموحدات الدوارة (3)، ثم تغذية ملف مجال المولد الرئيسى (2)، ومن ثم

يتولد جهد على أطراف ملفات التيار المتردد للمولد الرئيسى (1) يتناسب مع تيار مجال المولد الرئيسى، ويقوم منظم الجهد (6)، بقياس جهد أطراف المولد الرئيسى، ومن ثم تعديل جهد أطراف مجال مولد الإثارة للوصول للجهد المطلوب على أطراف المولد الرئيسى، والذي يقابل جهد المرجع الذى تم ضبطه بواسطة المقاومة المتغيرة (8) الموصلة مع AVR؛ علماً بأن ذلك يتم فى لحظات .


والشكل ( ١ - ٢٩ ) يعرض أجزاء مولد تزامنى بتغذية منفصلة من إنتاج شركة Marthon Electric .

حيث إن :

1	شبكة
2	غطاء
3	موافق حلقى
5	قرص الإدارة
6	فواصل
8	مروحة
9	الهب
12	مجموعة العضو الدوار
14	الكبرى الأمامى
15	جسم العضو الثابت
18	موافق أمامى
21	صندوق أطراف التوصيل
25	العضو الدوار للمولد PMG
27	العضو الثابت لمولد PMG
29	العضو الثابت لمولد الإثارة

31	العضو الدوار لمولد الإثارة
35	منظم الجهد
36	مكثف
37	غطاء جانبي لصندوق التوصيل
40	غطاء مصمت
41	غطاء بفتحات للتهوية
43	موحدات دوارة
45	مخمد قفزات جهد





الشكل (١ - ٢٩)

والجدير بالذكر أن الموحدات الدوارة Rotating Diodes والمثبتة على عمود الإدارة الرئيسى لهذه المولدات يتم حمايتها بواسطة مخمد قفزات الجهد Surge Suppressor، حيث إن هذا العنصر يكون له مقاومة كبيرة جداً أثناء التشغيل العادى، ولكن عند حدوث تغير كبير فى الحمل تتولد قوة دافعة كهربية عالية على أطراف المجال الرئيسى، أى على أطراف الموحدات الدوارة ( لأن المولد يعمل فى هذه الحالة كما لو كان محولاً ) فيعمل مخمد قفزات الجهد كمقاومة صغيرة قادرة على تشتيت هذه الطاقة العالية الموجودة فى ملفات المجال، وبالتالي يعود جهد المجال لقيمتة المقننة مرة أخرى، وفى حالة عدم استخدام مخمد قفزات الجهد، فإن الموحدات يمكن أن تتلف عند التغير الكبير فى الأحمال نتيجة لتشتت الطاقة العالية المتولدة على أطراف ملف المجال الرئيسى عبر هذه الموحدات .

#### ٧ / ١ - حماية المولدات التزامنية من الظروف البيئية

إن ارتفاع رطوبة الجو تؤدي إلى حدوث تكاثف للماء على ملفات المولد مما يقلل من عزل المولد وتسرع من انهياره، ومن أجل تجنب تكاثف بخار الماء تزود بعض المولدات بسخان لمنع التكاثف حيث يقوم هذا السخان برفع درجة حرارة المولد درجات قليلة عن حرارة الجو، مما يمنع من تكاثف البخار على ملفات المولد .

وأيضاً يجب حماية المولدات التزامنية من دخول قطرات الماء عند نزول الأمطار داخل المولدات العاملة بالعراء، من أجل ذلك تكون فتحات التهوية مائلة لمنع دخول قطرات الماء المتساقطة بزاوية 60° على الرأسى Drip-proof Louvers، وتصمم هذه الفتحات لمنع دخول قطرات المطر المتساقطة داخل المولد .

وأيضاً يجب حماية المولدات العاملة فى العراء من دخول الأتربة الناعمة بداخلها، لأن هذه الأتربة يمكن أن تترسب بفعل رطوبة الجو على ملفات المولد، فتقلل من جودة عزل الملفات وتسرع من انهيار عزل الملفات؛ لذلك تزود هذه المولدات بمرشح للهواء يوضع عند فتحات التهوية لمنع دخول الأتربة الناعمة والرمال داخل المولد .



## **الباب الثانى**

### **أجهزة القياس الكهربائية**



## أجهزة القياس الكهربائية


### ١ / ٢ - التصميمات المختلفة لأجهزة القياس

يمكن تقسيم أجهزة القياس حسب تصميمها إلى :

- ١ - أجهزة قياس بملف متحرك Moving coil instruments .
- ٢ - أجهزة قياس بقلب حديدي متحرك Moving iron instruments .
- ٣ - أجهزة قياس كهروديناميكية Electrodynamic instrument .
- ٤ - أجهزة قياس حثية Induction instruments .
- ٥ - أجهزة قياس اهتزازية Vibrating instruments .

### ١ / ١ / ٢ - أجهزة القياس ذات الملف المتحرك

الشكل ( ١ - ٢ ) يعرض نموذجاً لجهاز قياس بملف متحرك .



الشكل ( ١ - ٢ )

حيث إن :

- 1 تدريج
- 2 ياي ومحور دوران
- 3 ملف كهربي
- 4 مغناطيس دائم على شكل حذاء الفرس
- 5 مؤشر
- 6 اتجاه حركة المؤشر

نظرية العمل :

فعند مرور تيار كهربي مستمر في الملف الكهربي 3 يتولد مجال مغناطيسي يتناسب شدته مع شدة التيار المار، ويحدث تأثير متبادل بين المجال المغناطيسي للملف الكهربي والمجال المغناطيسي للمغناطيس الدائم 4، ويتولد عزم دوران يعمل على إدارة الملف الكهربي، ومن ثم يدور المؤشر وعند تساوي عزم الدوران الناتج عن تداخل المجالات المغناطيسية مع العزم المعاكس الناتج عن الياي 5 يتوقف المؤشر عند القراءة المقابلة لشدة التيار.

وتستخدم أجهزة القياس ذات الملف المتحرك كأجهزة أميتر، أو أجهزة فولتميتر تيار مستمر، وكذلك يمكن استخدامها كأجهزة أميتر أو فولتميتر تيار متردد بتوصيلها مع موحد Diode.

٢ / ١ / ٢ - أجهزة القياس ذات القلب الحديدي المتحرك


وتنقسم هذه الأجهزة إلى نوعين أساسين وهما :

- النوع التجاذبي . - النوع التنافري .

أولاً : النوع التجاذبي

الشكل ( ٢ - ٢ ) يعرض نموذجاً مبسطاً لجهاز قياس ذو قلب حديدي متحرك من النوع التجاذبي .

حيث إن :



- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | محور دوران المؤشر |
| 2 | قلب مغناطيسي      |
| 3 | ملف كهربى         |
| 4 | مؤشر              |
| 5 | تدريج             |
| 6 | يأى               |

الشكل (٢ - ٢)


نظرية العمل :

عند مرور تيار كهربى فى الملف 2 يتولد مجال مغناطيسى قادر على جذب القلب المغناطيسى 2، فيتحرك المؤشر على التدريج ويتناسب عزم انحراف المؤشر مع مربع التيار المار، وعند تساوى عزم الانحراف مع العزم المعاكس والنتيجة عن الياى 6 يتوقف المؤشر عند القراءة المقابلة للتيار أو الجهد المسلط على ملف الجهاز . وبمجرد انقطاع التيار الكهربى عن ملف الجهاز يعود المؤشر إلى صفر التدريج بفعل وجود الياى 6 .

ثانياً : النوع التنافرى :

الشكل (٣ - ٢) يعرض نموذجاً لجهاز قياس بقلب مغناطيسى حديدى متحرك من النوع التنافرى .





الشكل (٢ - ٣)

حيث إن :

- 1 مروحتان من الحديد المطاوع أحدهما ثابتة والآخرى دوارة
- 2 مروحة متحركة ومثبتة على محور دوران مؤشر الجهاز
- 3 ملف كهربى
- 4 المؤشر
- 5 التدريج
- 6 يابى مثبت فى محور الارتكاز
- 7 ثقل معاكس لتخميد حركة المؤشر


نظرية العمل :

عندما يمر تيار فى الملف الكهربى للجهاز ينشأ أقطاب مغناطيسية متشابهة القطبية فى كل من المروحتين الثابتة والمتحركة، وبالتالى تنشأ بينهما قوة تنافر؛ ونتيجة لقوة التنافر فإن المروحة تتحرك مبتعدة عن المروحة الأخرى الثابتة ويتحرك

معها المؤشر بحيث تكون حركة المؤشر معبرة عن التيار أو الجهد المقاس، وعزم الانحراف للمؤشر يتناسب طردياً مع مربع التيار المار في ملف الجهاز، وعند انقطاع التيار الكهربى عن ملف الجهاز فإن المروحتين تفقدان مغناطيسيتهما ويعود المؤشر إلى صفر التدريج بفعل وجود الياى .

وعادة تستخدم الأجهزة ذات القلب الحديدى كأجهزة أميتر وفولتميتر، وكذلك كأجهزة توافق ( سينكروسكوب ) Synchroscope .

والشكل ( ٢ - ٤ ) يعرض تركيب جهاز التوافق، ويتركب جهاز التوافق من ملف ثابت (1)، وملفين متحركين (2) يعملان معاً زاوية  $120^\circ$ ، ومثبتان مع القلب الحديدى والمؤشر (3) على محور الدوران، وللمجهاز تدريج (4) مدون عليه Fast أى سريع وأيضاً Slow أى بطئ.



الشكل ( ٢ - ٤ )

#### نظرية عمل جهاز التوافق A

يوصل طرفا الملف الثابت (1) بالشبكة . ويوصل أطراف الملفين المتحركين مع المولد المطلوب إدخاله على الشبكة، وبذلك يتولد ثلاثة مجالات مغناطيسية للملف

الثابت، والملفين المتحركين وينشأ مجال المغناطيسي محصل، وهناك ثلاثة حالات وهم كما يلي:

١ - تساوى تردد الشبكتين مع عدم وجود اتفاق وجهى بينهما، فإن المؤشر ينحرف بزاوية فى أحد الاتجاهين ويثبت.

٢ - عندما يكون التردد غير متساو يحدث دوران للمؤشر فى اتجاه عقارب الساعة إذا كان المولد الداخلى أسرع Fast والعكس بالعكس.

٣ - عند تساوى التردد مع وجود اتفاق وجهى فإن المؤشر يثبت عند الوضع العمودى.

**مميزات أجهزة القياس ذات القلب الحديدى:**


- ١ - انخفاض السعر.
- ٢ - تحملها التيارات الزائدة.
- ٣ - استخدامها فى قياسات التيار المستمر والمتردد.

**عيوب أجهزة القياس ذات القلب الحديدى:**

- ١ - انخفاض دقة الجهاز.
- ٢ - عدم انتظام التدريج.
- ٣ - تأثرها بتغير التردد.

**٢ / ١ / ٣ - أجهزة القياس الكهروديناميكية**

عادة تستخدم هذه الأجهزة كأجهزة قياس للقذرة. والشكل (٢ - ٥) يعرض تركيب جهاز قياس قذرة أحادى الوجه من النوع الكهروديناميكية.



الشكل (٢ - ٥)

حيث إن :


- 1 ملف ثابت يتكون من جزئين متماثلين بقلب هوائى ويعمل كملف تيار
- 2 ملف متحرك ويعمل كملف جهد
- 3 محور دوران المؤشر
- 4 المؤشر
- 5 التدريج
- 6 يابى
- 7 اسطوانة بمكبس تعمل على تخميد حركة المؤشر
- R مقاومة كبيرة لتقليل التيار المار فى الملف المتحرك
- LOAD الحمل

نظرية العمل :

عند توصيل الملفات بالتيار الكهربى يتولد مجال مغناطيسى لكلا الملفين، ويتناسب المجال المغناطيسى للملف الثابت مع التيار، فى حين يتناسب المجال المغناطيسى للملف المتحرك مع جهد الدائرة، وينشأ عن ذلك عزم دوران يجعل الملف المتحرك يدور، وعند تساوى عزم الدوران مع عزم التحكم الناتج عن وجود الياى 6،


يتوقف المؤشر عند القراءة المقابلة للقدرة المستهلكة للحمل، وبمجرد فصل جهاز قياس القدرة عن الحمل يعود المؤشر للصفر مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن جهاز قياس القدرة الثلاثي الوجه يتكون داخلياً من جهازى قياس قدرة وجه واحد، حيث يثبت الملفان المتحركان على عمود دوران الجهاز. والشكل (٢ - ٦) يعرض دائرة جهاز قياس قدرة أحادى الوجه (الشكل ١)، ودائرة جهاز قياسى قدرة ثلاثى الوجه (الشكل ب).



الشكل (٢ - ٦)

والشكل (٢ - ٧) يعرض تركيب جهاز قياس معامل القدرة الكهروديناميكي.



الشكل (٢ - ٧)

ويتركب من:

1	ملف ثابت
2,3	ملفان متحركان متعامدان معاً
4	مؤشر
5	تدريج
R	مقاومة كبيرة
L	معاوقة حثية كبيرة

نظرية العمل:

نظراً لتوصيل معاوقة حثية  $L$ ، مع الملف 2، فإن التيار المار في هذا الملف سيكون متأخراً عن الجهد بزاوية  $90^\circ$ ، في حين يصبح التيار المار في الملف 3 متفقاً في الوجه مع الجهد لتوصيل مقاومة عادية  $R$  معه. وعند مرور تيار كهربى في الملفات 1, 2, 3 ينتج عزم دوران ناشئ عن تفاعل مجال الملف الثابت 1، والمجال المغناطيسى للملف 2، وينشأ عزم معاكس نتيجة لتفاعل المجال المغناطيسى للملف الثابت 1، والمجال المغناطيسى للملف 3، ويتحرك المؤشر في اتجاه العزم المحصل يتناسب مع زاوية الوجه بين الجهد والتيار. وعادة تعمل هذه الأجهزة عند تردد معين لأن تغير التردد يغير من قراءة الجهاز.

والجدير بالذكر أنه لا يوجد ياي بالجهاز؛ لذلك فإن الجهاز لا يعود لوضعه الأول بعد قطع التيار الكهربى عن الجهاز.

**مميزات الأجهزة الكهروديناميكية:**


- ١ - تستخدم في دوائر التيار المستمر والتيار المتردد.
- ٢ - لها دقة عالية.

**عيوب الأجهزة الكهروديناميكية:**

- ١ - يتأثر بالمجالات الشاردة.
- ٢ - زيادة القدرة المستهلكة في ملفاتها.
- ٣ - ارتفاع سعرها.

## ٢ / ١ / ٤ - أجهزة القياس الحثية

الشكل (٢ - ٨) يعرض تركيب جهاز قياس حثي.



الشكل (٢ - ٨)

حيث إن :

1	مؤشر	5	محور ارتكاز
2	قلب مغناطيسي	6	قرص من الألومنيوم
3	ملف كهربى	7	مغناطيس دائم لتخميد حركة القرص
4	حلقة من النحاس	8	ياى

نظرية العمل :

عند مرور التيار الكهربى فى الملف 3 مجال مغناطيسى أساسى، وعندما يقطع هذا المجال الحلقات النحاسية يتولد مجالاً مغناطيسياً آخر بالحث متأخر عن المجال الأول بزاوية  $45^\circ$ ، وينتج عن تفاعل هذين المجالين عزم دوار للقرص 6، ويتوقف القرص عند تساوى عزم الدوران والعزم المعاكس الناتج عن الياى 8، وذلك عند القيمة المقابلة للتيار المار فى الملف 3. أما المغناطيس الدائم 7 فيعمل على تخميد

حركة القرص ومنع ذبذبته، ومن ثم منع ذبذبة المؤشر أثناء حركته.

#### مميزات أجهزة القياس الحثية:

- ١ - عدم التأثر بالمجالات الشاردة لقوة مجالاتها.
- ٢ - متانة هذه الأجهزة.
- ٣ - تحملها للتيارات الزائدة عن مقننها.
- ٤ - طول عمرها.

#### عيوب أجهزة القياس الحثية:

- ١ - تستخدم فى قياسات التيار المتردد فقط.
- ٢ - عدم انتظام تدريجها.
- ٣ - زيادة الخطأ عند التيارات الصغيرة وزيادة فقد القدرة الكهربائية فيها.
- ٤ - تغير دقتها مع تغير درجة حرارتها.
- ٥ - ارتفاع سعرها.


#### ٢ / ١ / ٥ - الأجهزة الاهتزازية

- تستخدم هذه الأجهزة فى قياس التردد.
- والشكل ( ٢ - ٩ ) يعرض نموذجاً لهذه الأجهزة.

#### حيث إن:

- 1 ملف كهربى
- 2 عضو استنتاج من الصلب
- 3 قضيب معدنى
- 4 شرائح فولاذية بأطوال مختلفة
- 5 يابى
- 6 قلب مغناطيسى على شكل U






الشكل (٢ - ٩)

#### نظرية عمل الجهاز:

عند توصيل الملف 1 بالمصدر الكهربى المتردد يصبح القلب المغناطيسى الذى على شكل U (6) كمغناطيس كهربى، فيحدث تجاذباً وتنافراً بين القلب المغناطيسى 1 وعضو الاستنتاج 2 بتردد يساوى تردد المصدر الكهربى، وتنتقل هذه الاهتزازات إلى القضيب المعدنى 3، ومن ثم تنتقل هذه الاهتزازات إلى الشرائح الفولاذية 4، ويكون اهتزاز الشريحة التى لها تردداً طبيعياً مساوياً لتردد المصدر أكبر ما يمكن. والجدير بالذكر أن الشرائح الفولاذية مثبتة من أحد جانبيها فى القضيب المعدنى 3، وحرّة من الجانب الآخر ويدهن الجانب الحر للشرائح الفولاذية باللون الأبيض. والشكل (٢ - ١٠) يعرض شكل الريش المهتزة عند ترددين مختلفين، (فالشكل أ) عند تردد 50.25HZ، (والشكل ب) عند تردد 50HZ تماماً.



الشكل (٢ - ١٠)

## ٢ / ٢ - أجهزة القياس الكهربائية المستخدمة مع المولدات التزامنية

يوجد العديد من أجهزة القياس الكهربائية المستخدمة مع المولدات التزامنية مثل :

١ - أجهزة الفولتميترات (V) .

٢ - أجهزة الأميترات (A) .

٣ - أجهزة قياس القدرة الفعالة وغير الفعالة (KVA<sub>r</sub>,KW) .

٤ - جهاز معامل القدرة (COS $\phi$ ) .

٥ - أجهزة قياس التردد (HZ) .

٦ - أجهزة قياس ساعات التشغيل (H) .

٧ - السينكروسكوب (جهاز التوافق) .

والشكل ( ٢ - ١١ ) يعرض ستة أنواع من الأجهزة المستخدمة مع المولدات التزامنية والمصنعة بشركة CELSA الأسبانية وهم :

- جهاز فولتميتر (أ) .







- جهاز أميتر (ب) .

- جهاز قياس قدرة غير فعالة (ج) .

- جهاز قياس قدرة فعالة (د) .

- جهاز معامل قدرة (هـ) .

- جهاز قياس تردد (و) .



الشكل (٢ - ١١)

والشكل (٢ - ١٢) يعرض مجموعة تزامن وتتكون من:  
 جهاز فولتميتر مزدوج - جهاز قياس تردد مزدوج - جهاز سينكروسكوب.  
 ومن أجل توصيل مولدين على التوازي يجب تحقق الشروط التالية:

١ - تساوى جهد المولدين.


٢ - تساوى تردد المولدين.

٣ - اتفاق الاختلاف الوجهى للمولدين.


ويمكن التأكد من تحقق هذه الشروط بمجموعة التزامن المعروضة فى الشكل (٢ - ١٢).

والجدير بالذكر أن أجهزة القياس تتواجد بثلاثة مقاسات وهم:  
 (72x72) أو (96x96) أو (144x144)  
 وهذه الأبعاد بالمليمتر.

والشكل (٢ - ١٣) يعرض رموز التصميمات المختلفة لأجهزة القياس تبعاً للمواصفات الألمانية DIN 43802.



الشكل (٢ - ١٢)



الشكل (٢ - ١٣)


حيث إن :

- 1 جهاز كهروديناميكي بقلب معدني
- 2 جهاز كهروديناميكي بقلب هوائي
- 3 جهاز كهروديناميكي تناسبى بقلب هوائى
- 4 جهاز استنتاجى
- 5 جهاز استنتاجى تناسبى
- 6 جهاز كهروستاتيكي
- 7 جهاز بریش مهتره
- 8 جهاز بملف متحرك
- 9 جهاز بملف متحرك وموحد
- 10 جهاز بملف متحرك تناسبى
- 11 جهاز بقلب حديدى متحرك
- 12 جهاز بقلب حديدى متحرك وتناسبى

والشكل ( ٢ - ١٤ ) يعرض الأوضاع القياسية لأجهزة القياس وجهد الاختبار لأجهزة القياس تبعاً للمواصفات الألمانية DIN 43802 .

حيث إن :

- |   |                           |   |                                     |
|---|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 4 | جهد الاختبار 500V         | 1 | وضع التشغيل رأسى                    |
| 5 | جهد الاختبار أكبر من 500V | 2 | وضع التشغيل أفقى                    |
| 6 | لا يختبر بأى جهد          | 3 | وضع التشغيل على زاوية 60° مع الأفقى |



الشكل ( ٢ - ١٤ )

### ٢ / ٣ - محولات التيار Current transformers

تستخدم محولات التيار مع أجهزة القياس وكذلك مع ريليهات الحماية. وينصح عادة باستخدام محولات التيار فى القياس أو الحماية عندما يزيد التيار عن 40A، ويوجد عدة مصطلحات فنية يكثر استخدامها مع محولات التيار مثل :


– الحمل المقنن Rated burden ويكون له معامل قدرة 0.8 .

– نسبة تحويل محول التيار Current ratio . وهى النسبة بين تيار الملف الابتدائى I<sub>1</sub> إلى تيار الملف الثانوى I<sub>2</sub> .

$$K_c = \frac{I_1}{I_2} \rightarrow 2.1$$

### القدرة المقننة Rated Power

وهي حاصل ضرب مربع التيار الثانوى فى معاوقة الحمل المقنن .  
والشكل ( ٢ - ١٥ ) يبين طريقة توصيل الأحمال مع محولات تيار .



الشكل ( ٢ - ١٥ )

وفيما يلى العلاقة بين القدرة المقننة لمحول التيار  $S$ ، والتيار الثانوى  $I_2$  ومعاوقة الحمل  $(Z)$  burden).

$$S = I_2^2 Z \text{ (VA)} \rightarrow 2.2$$

### القسم Class

يعرف القسم الذى ينتمى إليه محول التيار بأنه النسبة المئوية للخطأ المتوقع عند ظروف معينة ويساوى :

$$\text{Error\%} = \frac{I_2 K_c - I_1}{I_1} \times 100 \rightarrow 2.3$$

حيث إن :

تيار الابتدائى لمحول التيار	$I_1$	النسبة المئوية للخطأ	Error%
تيار ثانوى محول التيار	$I_2$	نسبة تحويل محول التيار	$K_c$


ويوجد ثلاثة أقسام لمحولات التيار وهم:

القسم (1): يستخدم مع أجهزة قياس Kwh (الكيلو واط ساعة).

القسم (1): يستخدم مع أجهزة القياس المختلفة.

القسم (3): يستخدم مع الريليهاات المختلفة.

والشكل (٢ - ١٦) يبين طريقة استخدام ثلاثة محولات تيار لقياس تيار الأوجه المختلفة لحمل ثلاثي الوجه.




الشكل (٢ - ١٦)

ويمكن تقسيم محولات التيار تبعاً لتركيبها إلى نوعين موضحين بالشكل (٢ - ١٧) وهما كالآتي:

١ - محول تيار نوع الشباك Window type (الشكل أ).

٢ - محول تيار من النوع الملفوف Wound-Primary (الشكل ب).





الشكل (٢ - ١٧)

حيث إن:

2	جسم المحول	1	القلب المغناطيسي
3	القضيب النحاسي الذي يمر به التيار	R, L	أطراف الملف الثانوي
		K, L	أطراف الملف الابتدائي

وعادة يتم توصيل جميع أجهزة القياس أو أجهزة الحماية على التوالي مع ثانوي المحول، بحيث تكون مجموع القدرات المستهلكة لهذه الأجهزة لا يتعدى القدرة المقننة لمحول التيار، وألا يصل محول التيار لحالة التشبع فيحدث خطأ كبيراً في نسبة تحويل المحول.

وفيما يلي السعات المقننة لمحولات التيار الموجودة بالأسواق بالفولت أمبير


[1, 1.5, 2, 2.5, 5, 10, 15, 30, 60] VA

أما التيار المقنن (تيار الثانوي) لمحولات التيار عادة تساوي 1A أو 5A أو 10A.

## ٢ / ٤ - محولات الجهد Voltage transformers

محولات الجهد هي محولات منخفضة القدرة؛ وتعمل عادةً عند اللاحمل وتقوم بتخفيض الجهد حتى يناسب مقننات أجهزة القياس المختلفة وريليات الوقاية. وعادة يكون جهد ثانوي محولات الجهد 100V أو 110V أو 120V وجهد ابتدائي محولات الجهد يكون أحد الجهود التالية، 100، 110، 220، 380، 400، 500، 600، 1000V).

والشكل ( ٢ - ١٨ ) يبين طريقة توصيل محولين جهد مع خرج المولد لقياس جهود الأوجه المختلفة .



الشكل ( ٢ - ١٨ )

وفيما يلي أهم المصطلحات الفنية المستخدمة مع محولات الجهد :

– الحمل المقنن Rated burden ويكون له معامل قدره 0.8 .

– نسبة تحويل محول الجهد Voltage ratio .

وهي النسبة بين جهد الابتدائي  $V_1$  وجهد الثانوي  $V_2$  ويساوى :

$$K_v = \frac{V_2}{V_1} \rightarrow 2.4 \quad \text{– القدرة المقننة Rated Power .}$$

وهي حاصل قسمة مربع جهد الثانوي  $V_2$  على معاوقة الحمل المقنن  $Z$  .

$$S = \frac{V_2^2}{Z} \rightarrow 2.5 \quad \text{– القسم Class}$$

يعرف القسم الذى ينتمى إليه محول الجهد بأنه النسبة المثوية للخطأ المتوقع عند

ظروف معينة ويساوى :

$$\text{Error\%} = \frac{V_2 K_v - V_1}{V_1} \times 100 \rightarrow 2.6$$

حيث إن :

V <sub>1</sub>	جهد الابتدائي لمحول الجهد
V <sub>2</sub>	جهد الثانوى لمحول الجهد
K <sub>v</sub>	نسبة التحويل وتساوى $\frac{V_1}{V_2}$

## ٢ / ٥ - أجهزة القياس والمرسلات لماكينات الديزل

عادة تستخدم مجموعة من أجهزة القياس مع ماكينات الديزل وجميع هذه الأجهزة تكون بملف متحرك مثل :

- ١ - جهاز قياس ضغط الزيت .
- ٢ - جهاز قياس درجة حرارة الماء .
- ٣ - جهاز قياس جهد البطارية .
- ٤ - جهاز قياس سرعة الماكينة .
- ٥ - جهاز قياس درجة حرارة الزيت .
- ٦ - جهاز قياس تيار شحن البطارية .
- ٧ - عداد قياس ساعات التشغيل .
- ٨ - جهاز قياس مستوى الوقود فى الخزان .



الشكل (٢ - ١٩)

والشكل (٢ - ٢٠) يعرض عدة نماذج لأجهزة القياس المستخدمة مع ماكينات الديزل وهم كما يلي:


- جهاز قياس ضغط الزيت (الشكل أ).
- جهاز قياس درجة الحرارة (الشكل ب).
- جهاز قياس جهد البطارية (الشكل ج).
- عداد ساعات التشغيل (الشكل د).
- جهاز قياس سرعة الماكينة (الشكل هـ).
- جهاز قياس مستوى الوقود في الخزان (الشكل و).

والجدير بالذكر أن هذه الأجهزة تحتاج لمرسلات Senders يتم تثبيتها في الماكينة،

ويتم توصيلها مع هذه الأجهزة. والمرسلات هي مقاومات متغيرة تتغير قيمتها تبعاً للكمية المقاسة، فمثلاً: يوجد مرسل ضغط زيت يستخدم مع جهاز قياس ضغط الزيت، ويوجد أيضاً مرسل درجة حرارة الماء يستخدم مع جهاز قياس درجة حرارة الماء. ويوجد مرسل سرعة يستخدم مع جهاز قياس السرعة. ويوجد مرسل مستوى وقود يستخدم مع جهاز قياس مستوى الوقود، أما جهاز قياس جهد البطارية أو جهاز قياس تيار شحن البطارية أو عداد ساعات التشغيل فلا تحتاج لمرسلات.

ويوجد بعض أنواع من المرسلات والمفاتيح في آن واحد، وتكون مزودة بنقطتين أحدهما للمرسل، والثانية للمفتاح ونقطة المرسل يتم توصيلها مع جهاز القياس، في حين أن نقطة المفتاح يتم توصيلها مع وحدة التحكم الالكترونية في الماكينة ECU كما سيتضح فيما بعد.

والشكل (٢ - ٢٠) يعرض مخطط توصيل جهاز قياس ضغط الزيت وجهاز قياس درجة حرارة الماء، وجهاز قياس جهد البطارية وجهاز قياس مستوى الوقود في الخزان مع المرسلات.



الشكل (٢ - ٢٠)

حيث إن :

VG	جهاز قياس جهد البطارية
WTG	جهاز قياس درجة حرارة الماء
LG	جهاز قياس مستوى الوقود
OPG	جهاز قياس ضغط الزيت
HG	عداد ساعات التشغيل
WTS	مرسل درجة حرارة الماء
OPS	مرسل ضغط الزيت
LS	مرسل مستوى الوقود
B	البطارية
SW	مفتاح البدء والتشغيل

وعادة يستخدم محس سرعة Magnetic Pick Up، مع ماكينات الديزل المستخدمة فى إدارة المولدات، وهو عبارة عن ملف كهربي يثبت فى جسم الماكينة، ويكون فى مقابله الطارة الحدافة Fly Wheel، والتي تكون مسننة بعدد من الأسنان، يتراوح ما بين سنة، (100:146) وعند دوران الماكينة يتولد جهد متردد فى ملف المحس تردده يساوى:


$$F = \frac{n \times N}{60} \text{ HZ} \rightarrow 2.7$$

n	عدد أسنان الطارة الحدافة
N	سرعة دوران الماكينة باللفة / دقيقة
F	التردد بالهيرتز

والشكل (٢ - ٢١) يوضح طريقة تثبيت مجس السرعة في جسم الماكينة.

حيث إن:

- |   |   |
|---|---|
| 1 | جسم الماكينة  |
| 2 | مجس السرعة  |
| 3 | وردة  |
| 4 | فجوة هوائية تتراوح ما بين $(0.37 \pm 0.127 \text{ mm})$ |
| 5 | طارة حدافة  |



الشكل (٢ - ٢١)

**الباب الثالث**  
**دوائر التحكم التقليدية**






## دوائر التحكم التقليدية

### ٣ / ١ - المفاتيح الكهرومغناطيسية Electromagnetic switches

يتكون المفتاح الكهرومغناطيسي بصفة عامة من قلب مغناطيسي مصنوع من رقائق من الصلب السليكوني المعزولة؛ علماً بأن هذا القلب مشقوق لشقين أحدهما ثابت، والآخر متحرك. ويوجد حول الشق الثابت ملف كهربي، أما الشق المتحرك فيحمل ريش التلامس للمفتاح. والشكل (٣ - ١) يبين تركيب كونتاكتور Contactor من إنتاج شركة Telemecanique الفرنسية.



الشكل (٣ - ١)

حيث إن:

- 1 قاعدة تثبيت الشق الثابت للقلب المغناطيسي
- 2 الشق الثابت للقلب المغناطيسي
- 3 باى الإرجاع




4 غلاف يحتوى على الشق المتحرك للقلب

المغناطيسى والريش الثابتة والمتحركة

5 ملف التشغيل

6 حلقة نحاس

والجدير بالذكر أن المفتاح الكهرومغناطيسى يطلق على الكونتاكتور Contactor وكذلك الريلاى Relay؛ علماً بأن الفرق الجوهرى بين الكونتاكتور والريلاى هو أن الكونتاكتور يكون مزوداً بريش رئيسية (أقطاب) Poles قادرة على تحمل تيارات عالية عند وصل وفصل الاحمال الكهربائية مثل: المحركات الكهربائية بالإضافة إلى بعض ريش التحكم والمستخدمه فى عمليات التحكم والتي ستتضح فيما بعد . أما الريلاى الكهرومغناطيسى فجميع ريشه تكون ريش تحكم فقط وأقصى تيار تتحمله 10A .  
والشكل ( ٣ - ٢ ) يعرض صورة لريلاى كهرومغناطيسى ( الشكل أ ) وقاعدته ( الشكل ب ) ومخطط توصيله ( الشكل ج ) .



ج

ب


أ

الشكل ( ٣ - ٢ )

ويلاحظ أن أطراف ملف الريلاى هما: 10 و 2، وأطراف الريشة القلابة الاولى هم ( 1 - 3 - 4 ) وأطراف الريشة القلابة الثانية هم: ( 8 - 9 - 11 ) وأطراف الريشة القلاب الثالثة هم: ( 5 - 6 - 7 ) .

والجدير بالذكر أن الكونتاكتورات المتوفرة فى الأسواق تحتوى عادة على ريشة أو


ريشتين إضافيتين، ويمكن زيادة عدد الريش الإضافية (ريش التحكم) للكونتاكتور بإضافة وحدة ريش إضافية للكونتاكتور، إما على وجه الكونتاكتور، أو في جانب الكونتاكتور. والشكل (٣ - ٣) يوضح طريقة نزع وحدة ريش إضافية وجهية (الشكل أ)، وكذلك طريقة تثبيت وحدة ريش إضافية وجهية (الشكل ب).



الشكل (٣ - ٣)


### ٢ / ٣ - المتتمات الحرارية Thermal O. L'S

تستخدم المتتمات الحرارية لحماية المحركات الكهربائية من زيادة الحمل، وتثبت المتتمات الحرارية أسفل الكونتاكتورات، كما توصل معها كهربياً. والشكل (٣ - ٤) يعرض شكلاً توضيحياً يبين كيفية تثبيت متم حراري مع كونتاكتور (الشكل أ). أما الشكل ب) فيعرض مخططاً توضيحياً لكونتاكتور مع متم حراري بعد التثبيت.



الشكل (٣ - ٤)


والشكل (٣ - ٥) يعرض مخططاً توضيحياً لمتهم حراري من إنتاج شركة Siemens الألمانية.



الشكل (٣ - ٥)

حيث إن :

- 1 ريش التحكم
  - 2 مبین فصل المتمم نتيجة لزيادة الحمل
  - 3 ضاغط اختيار نوع التحرير (يدوى- ذاتى)
  - 4 ضاغط تحرير المتمم الحرارى
  - 5 قرص مدرج لضبط تيار الفصل
- وفيما يلى رمز كونتاكتور موصل مع متمم حرارى (ألمانى- عالمى) :



### ٣ / ٣ - المؤقتات الزمنية Timers

يوجد أنواع مختلفة من المؤقتات الزمنية مثل : المؤقتات الالكترونية- المؤقتات ذات المحرك- المؤقتات الهوائية .

وسوف نتناول فى هذه الفقرة المؤقتات الالكترونية فقط ، وتنقسم بدورها إلى عدة أنواع أهمها :


١- المؤقت الزمنى الذى يؤخر عند التوصيل On delay Timer . فعند اكتمال مسار التيار للملف المؤقت ينعكس وضع ريش تلامس المؤقت بعد تأخير زمنى مقداره  $t$  ، فتصبح ريش المؤقت المفتوحة طبيعياً NO مغلقة ، وريش المؤقت المغلقة طبيعياً NC مفتوحة . وبمجرد انقطاع مسار التيار للملف المؤقت تعود ريش المؤقت لوضعها الطبيعى .

٢- المؤقت الزمنى الذى يؤخر عند الفصل OFF delay Timer . فعند توصيل ملف

المؤقت بالمصدر الكهربى تنعكس أوضاع ريش المؤقت فى الحال، ولكن عند انقطاع مسار التيار الكهربى لملف المؤقت وبعد تأخير زمنى  $t$  تعود ريش المؤقت الزمنى لوضعها الطبيعى .

والشكل (٣ - ٦) يعرض المسقط الرأسى لمؤقت زمنى الكترونى من صناعة شركة Merlin gerin . الفرنسية

حيث إن :



1 نقطة ضبط زمن المؤقت

2 نقطة معايرة معامل الزمن


3 موحد مشع أخضر يضئ عند انعكاس ريش المؤقت

فلضبط المؤقت عند زمن سبع ثوانى 7S مثلاً، توضع

نقطة المعايرة 1 على الوضع 1-10S، وتوضع نقطة المعايرة 2 على الوضع 7.


أما الأطراف A1 و A2 فهى أطراف ملف المؤقت والأطراف (15- 16- 18) لريشة قلاب .

والشكل (٣ - ٧) يبين طريقة توصيل المؤقت الزمنى مع المصدر الكهربى وكذلك مع الحمل Load .




الشكل (٣ - ٧)

وفيما يلى رمز مؤقت زمنى يؤخر عند التوصيل (1)، ورمز مؤقت زمنى يؤخر عند الفصل 2 .



مؤقت يؤخر عند الفصل مؤقت يؤخر عند التوصيل

٣- المؤقتات الزمنية المبرمجة Programmable Times، وتستخدم هذه المؤقتات للتحكم فى وصل وفصل دائرة كهربية خلال ساعة معينة فى يوم معين كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة. ويستخدم هذا النوع من المؤقتات فى تشغيل ماكينات الديزل لوحداث التوليد خلال وقت معين كل أسبوع من أجل المحافظة على ماكينات الديزل.



والشكل (٣ - ٨) يعرض مخطط توصيل مؤقت زمنى مزود بمحرك تزامنى داخلى M من إنتاج شركة Merlin Gerin الفرنسية، ويعمل عند جهد 220/240V عند تردد 50/60HZ، ويمكن برمجته بعدد من مواضع التشغيل تصل إلى 42 موضعاً خلال دورة التشغيل التى تصل إلى أسبوع.

الشكل (٣ - ٨)

### ٣ / ٤ - الضواغط والمفاتيح Push buttons & Switches


يستخدم العديد من الضواغط مع وحدات التوليد العاملة بماكينات الديزل مثل :

- ١ - ضاغط اختبار اللمبات Lamp test Button .
- ٢ - ضاغط الطوارئ Emergency Button .
- ٣ - ضاغط تحرير المشكلة Reset Push Button .
- ٤ - ضاغط معرفة المشكلة Accept Push Button .
- ٥ - ضاغط التشغيل اليدوى On Push Button .



## ٦ - ضاغط الإيقاف اليدوي OFF Push Button

وعادة يكون الضاغط مزود بريشة مفتوحة NO وإخرى مغلقة NC. والشكل (٣ - ٩) يعرض ضاغط مزود بريشة مفتوحة NO، وأخرى مغلقة NC أثناء الضغط اليدوي عليه (الشكل أ)، وأثناء إزالة الضغط عنه (الشكل ب).



الشكل (٣ - ٩)

ويلاحظ أنه عند الضغط على الضاغط تتغير حالة ريش الضاغط فتغلق الريشة المفتوحة، وتفتح الريشة المغلقة، وبمجرد إزالة الضغط عن الضاغط تعود ريش الضاغط لوضعها الطبيعي.

أما المفاتيح المستخدمة مع وحدات التوليد العاملة بماكنات الديزل فيوجد منها نوعان وهما:


١ - مفتاح انضغاطي يشبه الضاغط، ولكن يكون له وضعان، فعند الضغط عليه تتغير حالة ريشه، وتظل ريشه في حالة تغير إلى أن يتم الضغط عليه مرة أخرى فتعود ريشه لوضعها الطبيعي.

٢ - مفتاح بمفتاح قفل Key وهو يشبه الضاغط، ولكن يتغير وضع ريشه وذلك بمفتاح القفل.

٣ - مفتاح بيد دوارة Rotary handle ويكون له عدة أوضاع وعدد هذه الأوضاع تختلف من مفتاح لآخر تبعاً لوظيفة المفتاح، فمفتاح التحكم في طريقة

التشغيل (Aut - Man - Off) يكون له ثلاثة أوضاع، ومفتاح اختيار الأميتر Ammeter selector switch يكون له أربعة أوضاع (0- L1- L2- L3)، ومفتاح اختيار الفولتميتر Voltmeter selector switch يكون له ستة أوضاع وهم: (0 - L<sub>1</sub>L<sub>2</sub> - L<sub>1</sub>L<sub>3</sub> - L<sub>2</sub>L<sub>3</sub>-L<sub>1</sub>N - L<sub>2</sub>N - L<sub>3</sub>N) ومفتاح اختيار الأميتر والفولتميتر يكون له سبعة أوضاع وهم:


(0 - L<sub>1</sub>L<sub>2</sub> - L<sub>1</sub>L<sub>3</sub> - L<sub>2</sub>L<sub>3</sub> -  $\phi$ 1-  $\phi$ 2-  $\phi$ 3) والشكل (٣ - ١٠) يعرض الرموز العالمية والألمانية لعدة نماذج مختلفة من الضواغط والمفاتيح، وكذلك رمز لمبة البيان.



الشكل (٣ - ١٠)

والجدير بالذكر أن لون ضاغط الإيقاف عادة أحمر، وضاغط التشغيل لونه أخضر، وضاغط الطوارئ لونه أحمر، لكنه عند الضغط عليه يحدث له إمساك في وضع الانضغاط ولا يعود لموضعه الطبيعي إلا بعد إدارته في اتجاه عقارب الساعة.

والشكل (٣ - ١١) يعرض رموز كل من ضاغط إيقاف (1)، ومفتاح بيد دوارة (2)، وضاغط تشغيل (3) ومفتاح بمفتاح قفل (4)، وضاغط طوارئ (5)، ولمبة بيان (6).




الشكل (٣ - ١١)

والشكل (٣ - ١٢) يعرض المسقط الرأسى لمفتاح وظيفة (Man - O - Aut)، ومفتاح اختيار فولتميتر بسبعة أوضاع وهم: (L3N - L2 N- L1N- 0 - L2L3- L1L3- L1L2)


ومفتاح اختيار أميتر بأربعة أوضاع وهم: (0 - L1 - L2 - L3) ومفتاح اختيار أميتر وفولتميتر بسبعة أوضاع وهم:

( $\phi_1 - \phi_2 - \phi_2 - 0 - L1 L2 - L2L3 - L1L3$ ).



الشكل (٣ - ١٢)

والشكل (٣ - ١٣) يبين ريش أحد أنواع مفاتيح الوظيفة (الشكل أ)، وجدول الوظيفة (الشكل ب). علماً بأن X تعنى غلق الريشة، وبدون تعنى فتح الريشة. ففي وضع Man تكون الريش 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6 مغلقة، وفي وضع OFF تكون الريشة 7 - 8 مغلقة وفي وضع Aut تكون الريش 9 - 10, 11 - 12, 13 - 14 مغلقة.



CONTACT	MAN	OFF	AUT
1-2	X		
3-4	X		
5-6	X		
7-8		X	
9-10			X
11-12			X
13-14			X

ب

الشكل (٣ - ١٣)

والشكل (٣ - ١٤) يبين ريش مفتاح اختيار أميتروفولتميتر (الشكل أ) وجدول الوظيفة له (الشكل ب).

حيث إن:

☒ الريشة مغلقة.

☐ الريشة مفتوحة.


☒ ☒ الريشة مغلقة في وضعين متتاليين، وتصبح الريشة مفتوحة عند الانتقال من الوضع الأول للثاني.

الريشة مغلقة في وضعين متتاليين مع بقائها مغلقة أثناء الانتقال.  $\boxed{X+X}$

الريشة مفتوحة وتغلق متأخراً عند الانتقال للوضع الثاني.  $\boxed{+X}$

الريشة مغلقة وتفتح متأخراً عند الانتقال للوضع الثاني.  $\boxed{X+}$

الريشة مغلقة عند الوضع الانتقالي فقط.  $\boxed{X}$



CONTACT	L <sub>1</sub> L <sub>2</sub>	L <sub>1</sub> L <sub>3</sub>	L <sub>2</sub> L <sub>3</sub>	OFF	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>
1-2	X	X					
7-8	X						
5-6			X				
11-12		X	X				
9-10							
3-4							
24-23				X	X		
22-21				X	X		
16-17					X	X	
20-19					X	X	
16-15						X	X
14-13						X	X


الشكل (٣ - ١٤)

### ٣/ ٥ - نظرية تشغيل الكونتاكتور أو الريلاى الكهربى ومغناطيسى

يمكن تشغيل الكونتاكتور أو الريلاى بمفتاح له وضعى تشغيل أو بضابط تشغيل يدوى، ولكل طريقة تشغيل خصائص ستتضح فى الفقرات التالية.

#### ٣/ ٥/ ١ - التشغيل والفصل بمفتاح تشغيل له وضعى تشغيل


الشكل (٣ - ١٥) يعرض دائرة تحكم تحتوى على ملف الكونتاكتور  $K_1$ ، ومفتاح التشغيل  $Q_1$ ، ومصهر الحماية  $F_1$ . (فالشكل أ) يعرض دائرة التحكم فى الحالة المعتادة وذلك فى حالة وضع المفتاح  $Q_1$  على وضع 0. بينما (الشكل ب) يعرض دائرة التحكم عندما يكون المفتاح  $Q_1$  على وضع 1، وفى هذا الوضع فإن ريشة المفتاح  $Q_1$  المفتوحة ستصبح مغلقة، وبالتالي يكتمل مسار التيار للملف الكونتاكتور  $K_1$ ، فتتمغنط وينجذب الشق المتحرك للقلب المغناطيسى تجاه الشق الثابت، ويتغير وضع ريش التلامس للكونتاكتور، ويقال إن الكونتاكتور فى حالة تشغيل وتصبح الأقطاب الرئيسية للكونتاكتور مغلقة بدلاً من مفتوحة، ويتغير وضع ريش التحكم للكونتاكتور فتصبح الريش المفتوحة طبيعياً  $NO$  مغلقة والعكس بالعكس، علماً بأن الكونتاكتور  $K_1$  يظل على هذه الحالة إلى أن يتم إعادة المفتاح  $Q_1$  إلى وضع 0، فينقطع مسار التيار للملف الكونتاكتور، وتعود ريش التلامس (الرئيسية - التحكم) لوضعها الطبيعى، ويقال إن الكونتاكتور فى حالة OFF.



الشكل (٣ - ١٥)


### ٣/٥/٢ - التشغيل والفصل بضغوط يدوى

الشكل (٣ - ١٦) يعرض دائرة التحكم لتشغيل الكونتاكتور K1 باستخدام الضغوط اليدوى S1، (الشكل أ) يعرض دائرة التحكم فى الحالة الطبيعية، بينما يعرض (الشكل ب) دائرة التحكم عندما يكون الضغوط S1 تحت تأثير ضغط يدوى والفرق بينهما يشبه تماماً الفرق بين الشكل (٣ - ١٥) والشكل (٣ - ١٥ ب)، ولكن مع استمرار الضغط على الضغوط S1.



الشكل (٣ - ١٦)

وحتى يمكن التغلب على مشكلة الضغط المستمر على الضغوط S1 للمحافظة على حالة الكونتاكتور K1، فى حالة وصل ON يمكن استخدام ريشة تحكم من الكونتاكتور K1، حيث توصل هذه الريشة بالتوازي مع الضغوط S1، كما بالشكل (٣ - ١٧)، وفى (الشكل أ) دائرة التحكم للكونتاكتور K1: بضغوط تشغيل يدوى K1، وريشة إبقاء ذاتى K1 فى الحالة الطبيعية (بدون توصيل الكهرباء)، وفى (الشكل ب) دائرة التحكم، ولكن عند توصيل التيار الكهربى والضغط على الضغوط اليدوى S1، وفى (الشكل ج) دائرة التحكم لحظة تحرير الضغوط اليدوى S1، ويتضح من ذلك أن ريشة التحكم K1 عملت على الإبقاء الذاتى لمرور التيار الكهربى بملف الكونتاكتور بعد إزالة الضغط عن الضغوط S1.



الشكل (٣-١٧)


ولكن بهذه الطريقة ظهرت مشكلة وهي عدم إمكانية فصل الكونتاكتور، وللتغلب على هذه المشكلة يضاف ضاغط آخر للإيقاف كما هو موضح بالشكل (٣-١٨).

حيث إن:

S1 ضاغط التشغيل

S2 ضاغط الإيقاف

ريشة الإبقاء الذاتى لمسار التيار 13 - 14 / K1  
وهي أحد ريش التحكم للكونتاكتور K1.



الشكل (٣-١٨)



### ٣ / ٦ - تشغيل وإيقاف محرك استنتاجى ثلاثى الأوجه


الشكل (٣ - ١٩) يعرض المخطط الكهربى لتشغيل محرك استنتاجى ثلاثى الوجه.

#### نظرية التشغيل :

عند الضغط على الضاغط S2 للحظة تنغلق الريشة 14 - 31 S2/، فيكتمل مسار تيار الكونتاكتور K1، ويعمل الكونتاكتور ويغلق أقطابه الرئيسية الموجودة فى الدائرة الرئيسية ويدور المحرك، وكذلك تنغلق الريشة 14 - K1/13 الموجودة فى دائرة التحكم فيحدث إمساك ذاتى لمسار التيار عندما يزال الضغط عن الضاغط S1، وتضىء اللمبة H1 نتيجة لغلاق الريشة 24 - K1/23. ويمكن إيقاف المحرك بالضغط على الضاغط S1 للحظة، فينقطع مسار تيار ملف الكونتاكتور K1، فتعود الريشة الرئيسية والريش المساعدة للكونتاكتور لوضعها الطبيعى ويتوقف المحرك. وبعد إزالة الضغط عن S1 تعود الريشة 12 - 11 S1/ مغلقة مرة أخرى فتضىء اللمبة H3 لتدل على أن المحرك متوقف.

وإذا حدث زيادة فى الحمل على المحرك أثناء دورانه، يقوم المتمم الحرارى F5 بعكس حالة ريشة فتصبح الريشة 96 - 95 F5/ مفتوحة، فينقطع مسار التيار عن K1، وفى نفس الوقت تغلق الريشة 98 - 95 F5/ فيكتمل مسار التيار لللمبة الخطأ H3، وتضىء دلالة على أن المحرك فصل نتيجة لزيادة الحمل عليه.

ولتحرير المتمم الحرارى نقوم بالضغط على ضاغط تحريره فتعود الريشة القلاب للمتمم الحرارى 98 - 96 - 95 F5/ لوضعها الطبيعى الموضح بدائرة التحكم.



الشكل (٣ - ١٩)

### ٣ / ٧ - أجهزة البيان والإنذار


يوجد عدة أنواع من أجهزة البيان المستخدمة مع المولدات مثل :

- ١ - لمبات البيان Indication Lamps .
- ٢ - لمبات الإنذار الدوارة .
- ٣ - أبواق وسراين الإنذار Horns & Sirens .

### ٣ / ٧ / ١ - دوائر اختبار لمبات البيان

وعادة تزود وحدات التوليد العاملة بمكينات الديزل بدوائر اختبار لمبات البيان للتأكد من أن جميع اللمبات صالحة، وذلك من أجل تجنب البيان الكاذب الناتج عن

احتراق أحد اللمبات. والشكل (٣ - ٢٠) يعرض ثلاث دوائر مختلفة تستخدم لاختبار لمبات البيان.



الشكل (٣ - ٢٠)

ففى (الشكل أ) يتم توصيل ريشة مغلقة وأخرى مفتوحة من الريلاى الذى سيتحكم فى تشغيل لمبة البيان، فعند الضغط على ضاغط اختبار اللمبات S1، يعبر التيار الكهربى عبر الريش المغلقة، وبالتالي يكتمل مسار تيار اللمبات السليمة ومن ثم تضىء.


وفى ( الشكل ب ) يتم توصيل موحد Diode مع كل لمبة بيان، وتوصل جميع الموحّدات مع ضاغط اختبار اللمبات S1، حيث تسمح الموحّدات بمرور التيار القادم من ضاغط الاختبار S1، فتضىء لمبات البيان السليمة ولا تسمح الموحّدات بالارتداد العكسى للتيار من أحد لمبات البيان المضيئة أثناء التشغيل العادى إلى باقى لمبات البيان.

وفى ( الشكل جـ ) عند الضغط على ضاغط اختبار اللمبات S1، يمر التيار الكهربى عبر ضاغط الاختبار، ثم عبر موحّدات الاختبار ( الموصلة مع ضاغط الاختبار ) فتضىء جميع لمبات البيان السليمة، وتمنع الموحّدات الموصلة مع الدائرة الالكترونية Electronic Card ارتداد الجهد إلى الدائرة الالكترونية أثناء الاختبار.

علماً بأنه يجب استبدال لمبات البيان التى لم تضىء أثناء الاختبار بأخرى جديدة.

### ٢ / ٧ / ٣ - دوائر الإنذار الصوتى والضوئى

الشكل ( ٣ - ٢١ ) يعرض دائرة إنذار صوتى وضوئى مبسطة لمولد تعمل عند انخفاض الجهد أو التردد، أو زيادة تيار المولد باستخدام لمبات البيان.



الشكل ( ٣ - ٢١ )

حيث إن :


S1	ضاغط التحرير
S2	ضاغط المعرفة
S3	ضاغط اختبار اللمبات
OC	ريشة من ريلاي زيادة التيار
UV	ريشة من ريلاي انخفاض الجهد
UF	ريشة من ريلاي انخفاض التردد
R1	ريلاي إضافي يعمل عند زيادة التيار
D1 - D3	موحدات
R2	ريلاي إضافي يعمل عند انخفاض الجهد
R3	ريلاي إضافي يعمل عند انخفاض التردد
R4	ريلاي الإنذار العام
R5	ريلاي المعرفة
H1	لمبة إشارة ومضة
H2	بوق الإنذار الصوتي
H3	لمبة بيان زيادة التيار
H4	لمبة بيان انخفاض الجهد
H5	لمبة بيان انخفاض التردد

نظرية التشغيل :

لنفرض أن أحمال المولد قد زادت عن المسموح به، الأمر الذي سيؤدي لزيادة التيار المسحوب من المولد، فيعمل ريلاي زيادة التيار OC، فيغلق ريشته المفتوحة، ومن ثم يعمل الريلاي الإضافي R1، فيغلق ريشته المفتوحة الموصلة مع ملف


الريلاي R4 فيكتمل مسار التيار للريلاي R4، ويعمل ويغلق ريشته المفتوحة طبيعياً والموصلة مع H1, H2 فتضئ لمبة الإشارة الومضة H1، وكذلك يعمل البوق H2 فينتبه المشغل ويضغط على ضاغط المعرفة S2 فيعمل ريلاي المعرفة R5 ويفتح ريشته المغلقة طبيعياً والموصلة مع H1, H2، فيسكت البوق وتنطفئ لمبة الإشارة الومضة، وعندما يدقق المشغل في لوحة التحكم لوحدة التوليد سيجد أن لمبة البيان H3 مضيئة، فيعرف أن سبب هذا الإنذار هو زيادة الحمل على المولد فيبحث عن سبب المشكلة، وبعد إزالة أسباب المشكلة يقوم المشغل بالضغط على ضاغط التحرير S1 فينقطع مسار تيار الريلاي الإضافي R1، وتعود الدائرة لوضعها الطبيعي، وتنطفئ لمبة البيان H3 وهكذا مع باقى الأخطاء (انخفاض الجهد والتردد).

والشكل (٣ - ٢٢) يبين دائرة فصل أطراف المولد عن الحمل عند عمل ريلاي الخطأ العام R4 بواسطة موديول فصل التوازي للقواطع (Shunt module S).



الشكل (٣ - ٢٢)

والشكل (٣ - ٢٣) يعرض دائرة إنذار صوتى وضوئى مبسطة لمولد تعمل عند انخفاض الجهد أو التردد أو زيادة التيار باستخدام موحّدات باعثة للضوء.



الشكل (٣ - ٢٣)

والجدير بالذكر أن بعض الشركات تصمم هذه الدائرة باستخدام موديول إنذار Alarm module يتألف من  $R_1$  ,  $R_2$  ,  $R_3$  ، وموديول اختبار الموحّدات المشعة LED module ، ويتألف من  $R_4$  -  $R_6$  ,  $ZD_1$  -  $ZD_3$  ,  $LD_1$  -  $LD_3$  ,  $D_1$  -  $D_6$  ، وموديول إسكات البوق Alarm silence module ويتألف من الريلاي الكهرومغناطيسي  $R_4$  .

### نظرية عمل الدائرة:

لنفرض أن تردد المولد انخفض، في هذه الحالة يعمل ريلاي انخفاض التردد UF على إعادة ريشته المغلقة لحالتها الطبيعية، فيعمل الريلاي R3، ومن ثم يغلق ريشة الإبقاء الذاتى الخاصة به، ويظل هذا الريلاي يعمل حتى ولو عادت الريشة UF مفتوحة مرة أخرى، ويغلق الريلاي R3 ريشته المفتوحة الموصلة مع الموحد المشع LD3، فيضئ وفي نفس الوقت يصل جهد عبر D4 للبوق H1 فيصدر البوق صوت الإنذار الصوتي، وتصل إشارة فصل Trip للقاطع الرئيسى للمولد، ومن ثم تنفصل الأحمال عن المولد، وعند قيام أحد المشغلين بالضغط على ضاغط إسكات البوق Ack، يعمل الريلاي R4، ومن ثم يغلق ريشة الإبقاء الذاتى الخاصة به، ويفتح الريشة المغلقة R4، الموصلة مع البوق R4، فيسكت البوق، ولكن يظل الموحد المشع LD3 والبدال على انخفاض التردد مضيئاً، وبعد إزالة سبب المشكلة يمكن للمشغل الضغط على ضاغط تحرير الإنذار Reset، فينقطع مسار تيار الريلاي R3، ومن ثم ينطفئ الموحد المشع LD3 وتعود الدائرة للحالة الطبيعية.

وبنفس الطريقة يمكن تتبع عمل الدائرة عند انخفاض الجهد، أو انعكاس القدرة على المولد؛ علماً بأن UV هو ريلاي انخفاض الجهد، أما الريلاي RP هو ريلاي انعكاس القدرة.





## **الباب الرابع**

### **أجهزة حماية المولدات التزامنية**




## أجهزة حماية المولدات التزامنية

### ٤ / ١ - مقدمة


قبل أن نتعرض لأجهزة الحماية اللازمة للمولدات التزامنية، يجب أولاً أن نتناول العوامل المؤثرة على شدة تيارات القصر. فتيار القصر يعتمد على معاوقه المولد ونوعية نظام تغذية مجال المولد، وكذلك على معاوقه الدائرة بين مكان الخطأ والمولد.

والجدير بالذكر أنه في الآونة الأخيرة روعي أن يكون المولد ذا عزل جيد، وأن يكون للمولد خواص تحميل جيدة (انخفاض ضئيل في الجهد عند زيادة الأحمال) مع أقل سعر، الأمر الذي أدى إلى تقليل الخامات المستخدمة في صناعة المولد مثل: الحديد والنحاس لكل KVA من سعة المولد؛ ونتيجة لذلك ارتفعت معاوقة المولدات عن ذي قبل، وبالتالي عند تعرض المولد لقصر على أطرافه سيقبل تيار القصر، وهذا سيجعل عملية اختيار القاطع المناسب في غاية الصعوبة. والشكل (٤ - ١) يبين العلاقة بين تيار القصر والزمن عند حدوث قصر متماثل (قصر للثلاثة أوجه) Symmetrical، وكذلك عند حدوث قصر غير متماثل (بين وجه أو وجهين مع خط التعادل) Asymmetrical، وذلك للمولدات ذاتية التغذية (A)، والمولدات المنفصلة التغذية (B) ويلاحظ أن تيار القصر يساوي 7 مرات من تيار التشغيل العادي عند القصر المتماثل، في حين يساوي أكثر من 15 مرة عند القصر غير المتماثل، ويلاحظ أن تيار القصر في المولدات الذاتية التغذية يتضاءل ذاتياً بمرور الزمن، لذلك فإنه لا حاجة لأنظمة حماية خاصة لهذه المولدات. وعادة تكون هذه المولدات مزودة بنظام لتغذية المجال قادراً على إمداد المجال بتيار إثارة كافٍ للوصول بتيار الحمل إلى 2.5 مرة من تيار الحمل الكامل عند معامل قدرة صفراً.



الشكل (٤ - ١)

والشكل (٤ - ٢) يعرض العلاقة بين جهد أطراف المولد وتيار الحمل لمولد بإثارة ذاتية Self Excited ، وآخر بإثارة منفصلة Separately Excited .



الشكل (٤ - ٢)

والجدير بالذكر أن المولدات الذاتية الإثارة ينخفض تيار الحمل لها عند وصوله إلى

2.5 مرة من تيار الحمل الكامل، ويقل الجهد على أطراف المولد وصولاً لتيار قصير يساوى صفراً.

فى حين أن المولدات المنفصلة الإثارة تتحمل تيار زيادة الحمل من 3:4 مرة من الحمل الكامل، لذلك فإن المولدات المنفصلة الإثارة أفضل من حيث سهولة تحديد مكان القصر وفصله، كما أن هذه المولدات لها خواص أفضل مع المحركات التى لها تيار بدء كبير.

#### ٤ / ٢ - قواطع الدائرة المصغرة Miniature Circuit Breakers

تستخدم قواطع الدائرة فى وصل وفصل الدوائر الكهربائية سواء فى الأحوال العادية أو حالات الخطأ، والفرق بين قاطع الدائرة والمفتاح هو أن المفتاح يقوم بوصل وفصل الدائرة يدوياً فى الحالات العادية. أما قاطع الدائرة فيقوم بوصل وفصل الدائرة يدوياً فى الحالات العادية، ويقوم بفصل الدائرة ذاتياً عند حدوث أخطاء بالدائرة مثل: القصر أو زيادة الحمل.


##### مميزات قواطع الدائرة:

١ - زمن الفصل قصير جداً عند حدوث قصر فى الدائرة.

٢ - يمكن إعادتها للتشغيل وذلك بإعادتها يدوياً لوضع ON بعد إزالة أسباب الخطأ.

٣ - يمكن استخدامها كمفتاح رئيسى فى الدائرة.

٤ - يمكن فصلها يدوياً أثناء عمل الاحمال بدون خوف من حدوث شرارة. وتصنع هذه القواطع بعدد مختلف من الأقطاب، فمنها ما هو بقطب واحد 1pole، وآخر بقطبين 2Pole، وآخر بثلاثة أقطاب 3Pole، وآخر بأربعة أقطاب 4Pole. والشكل (٤ - ٣) يعرض نموذجين لقواطع دائرة مصغرة قطب واحد (الشكل أ)، وثلاثة أقطاب (الشكل ب).




والجدير بالذكر أن قواطع الدائرة المصغرة تحتوى على عنصر

الشكل (٤ - ٣)

فصل حرارى لحماية الدائرة من زيادة الحمل، وعنصر فصل مغناطيسى لحماية الدائرة من القصر؛ لذلك فهى مناسبة للحماية من القصر وزيادة الحمل. علماً بأن القصر ينتج عن اتصال مباشر بين وجهين أو أكثر، أو وجه وخط التعادل، أو وجه وخط الوقاية. أما زيادة الحمل فينتج من زيادة الحمل على أحمال المحركات، وعادة فإن تيار الدائرة يزداد عدة مرات أثناء القصر قد تصل إلى 100 مرة، فى حين يزداد التيار بحد أقصى مرتين من التيار المقنن عند زيادة الحمل.

والشكل ( ٤ - ٤ ) يعرض قطاعاً داخلياً فى قاطع دائرة مصغر من إنتاج شركة (MEM Ltd.).




الشكل ( ٤ - ٤ )

حيث إن :

- |   |                    |
|---|--------------------|
| A | عنصر الفصل الحرارى |
| B | نقاط التلامس       |

- C عنصر الفصل المغناطيسى  
D خابور فتح ريش التلامس لعنصر الفصل المغناطيسى  
E مسارات الشرارة  
F غرفة إطفاء الشرارة

ويتكون عنصر الفصل الحرارى التقليدى من شريحة ثنائية المعدن مكونة من معدنين لهما معامل تمدد حرارى مختلف، وعند مرور تيار أكبر من تيار الحمل المقنن فى هذه الشريحة تنثنى هذه الشريحة، فيحدث فصل للقواطع ويختلف زمن الانثناء الكامل لهذه الشريحة باختلاف شدة التيار المار، فكلما زاد التيار قل الزمن والعكس بالعكس. والشكل (٤ - ٥) يبين طريقة عمل عنصر الفصل الحرارى. (فالشكل أ) لعنصر فصل حرارى فى الوضع الطبيعى (والشكل ب) لعنصر فصل حرارى لحظة مرور تيار كبير.



الشكل (٤ - ٥)

حيث إن:

- |   |             |   |                     |
|---|-------------|---|---------------------|
| 4 | محور ارتكاز | 1 | شريحة ثنائية المعدن |
| 5 | يباى        | 2 | سقاطة               |
|   |             | 3 | نقاط التلامس        |


أما عنصر الفصل المغناطيسى فيعمل على توفير الوقاية من تيارات القصر،



ويتكون من ملف كهربي له قلب حديدي يعمل كرافعة لآلة الفصل المغناطيسي، فعندما يزداد التيار المار في الملف الكهربي ليصل إلى حد معين، يتحرك القلب المغناطيسي ليجذب آلية الفصل مسبباً فصل القاطع في زمن يتراوح ما بين (10:30nS)، وذلك في حالة عناصر الفصل المغناطيسية الفورية. والشكل (٤ - ٦) يبين تركيب عنصر الفصل المغناطيسي بصورة مبسطة.

حيث إن:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | نقاط التلامس للقاطع             |
| 2 | ياى                             |
| 3 | مفصل                            |
| 4 | الملف الكهربي والقلب المغناطيسي |
| 5 | رافعة                           |
| 6 | سقاطة                           |




الشكل (٤ - ٦)

#### ٤ / ٢ / ١ - خواص قواطع الدائرة المصغرة

يوجد لقواطع الدائرة المصغرة والتي تيارها المقنن أقل من أو يساوى 100A خمسة منحنيات خواص مختلفة تبعاً للمواصفات العالمية IEC157.1 مبينة بالشكل

(٤ - ٧) وهذه الخواص خاصة بقواطع منتجة بشركة Merlin Gerin الفرنسية طراز Multi 9 mcb's وهم كما يلي :



خواص L : وهي مناسبة لحماية المولدات والأشخاص والكابلات الطويلة في أنظمة (TN, IT) وهي تحقق العلاقة التالية :

$$I_m = (2.6 : 3.85) I_n$$

حيث إن :

الشكل (٤ - ٧)

$I_m$

تيار الفصل المغناطيسي

$I_n$

التيار المقنن للقواطع

خواص U : وهي للقواطع المستخدمة لحماية الأحمال التي تغذى الأحمال العادية حيث إن :

$$I_m = (5.5 : 8.8) I_n$$

خواص D : وهي للقواطع المستخدمة لحماية الكابلات التي تغذى الأحمال ذات تيارات البدء العالية .

حيث إن :

$$I_m = (10 : 14) I_n$$

خواص MA : وهي للقواطع المستخدمة لحماية المحركات وهي غير مزودة بحماية حرارية، في حين تكون مزودة بحماية مغناطيسية ثابتة ويكون

$$I_m = 12.5 I_n$$

خواص C : وهى خاصة بقواطع تستخدم فى حماية الكابلات التى تغذى الأحمال العادية ، وفيما يلى العلاقة بين تيار الفصل المغناطيسى والتيار المقنن لهذه القواطع :

$$I_m = (7: 10) I_n$$

والجدير بالذكر أن خواص قواطع الدائرة المصغرة الخاضعة للمواصفات العالمية الحديثة IEC 947.2 لا تختلف عن السابقة إلا فى رموزها .

فالخواص B الحديثة تقابل الخواص L القديمة، والخواص C الحديثة تقابل الخواص U القديمة، والخواص D والخواص MA الحديثة لا تختلف عن مثيلتها القديمة .

والشكل ( ٤ - ٨ ) يعرض ثلاثة خواص للقواطع المصغرة والتي تيارها المقنن أقل من أو يساوى 100A تبعاً للمواصفات الإنجليزية والمصنعة بشركة Merlin Gerin الفرنسية وهم كما يلى :

خواص (Type2) : وتستخدم فى حماية الكابلات التى تغذى الأحمال العادية وهى مزودة بحماية ضد زيادة الحمل والقصر حيث إن :


$$I_m = (4:7) I_n$$

خواص (Type3) : وتستخدم فى حماية الكابلات التى تغذى الأحمال التى لها تيارات بدء عالية وهى مزودة بخواص حرارية ومغناطيسية حيث إن :

$$I_m = (7:10) I_n$$

خواص (Type4) : وهى لقواطع تستخدم لحماية كابلات تغذية الأحمال ذات تيارات البدء العالية جداً، ولها خواص حرارية ومغناطيسية حيث إن :

$$I_m = (10: 14) I_n$$



الشكل ( ٤ - ٨ )

### ٤ / ٣ - قواطع الجهد المنخفض LVCB'S

تعمل قواطع الجهد المنخفض على توفير الوقاية من زيادة الحمل والقصر والتسرب الأرضي، وانخفاض الجهد وذلك لأحمال الجهد المنخفض، ويمكن تقسيم هذه القواطع تبعاً لتركيبها إلى:

#### ١- قواطع الدائرة المقولبة Moulded Case C.B'S

وتكون هذه القواطع متكاملة Compact ومغلقة بغلاف بلاستيكي.

وعادة فإن هذه القواطع غير قابلة لللفك، ولا يمكن صيانتها واستبدال ريش تلامسها عند التلف، بل تستبدل كلياً وتيارات هذه القواطع تكون عادة أكبر من 100A، وتصل مقنناتها إلى 4000A، وسعة قطعها (تيار القصر الأقصى الذي يمكن فصله) تصل إلى 170KA، علماً بأن هذه القيم تتغير يوماً بعد يوم نتيجة للتطور التكنولوجي في صناعة هذه القواطع.

#### ٢- قواطع الدائرة المفتوحة Open - type CB'S

وتتكون هذه القواطع من مجموعة من الموديولات Modules يمكن استبدالها في أي وقت، كما أن هذه القواطع معدة لصيانتها، وتغيير ريش تلامسها، وتصل التيارات المقننة لهذه القواطع إلى 5000A، وسعة قطعها تصل إلى 250KA؛ علماً بأن هذه القيم قابلة للتغير مع التطور التكنولوجي.

ويمكن تقسيم قواطع الجهد المنخفض تبعاً لنظام التشغيل إلى:


١- قواطع تعمل بنظام يدوي للغلق والفتح بدون وحدة تخزين للطاقة مثل: القواطع المقولبة العادية، حيث تزود بذراع تشغيل قلاب Toggle، أو بذراع تشغيل دوارة Rotary.

٢- قواطع مزودة بذراع يدوية لشحن ياي الغلق، حيث يتم شحن ياي الغلق بتحريك الذراع حركة ترددية، وبعد شحن الياي والضغط على ضاغط الغلق close يغلق القاطع، وعادة تزود هذه القواطع بنظام ربط ميكانيكي لمنع تشغيل قاطع الفتح Open، والغلق Close في لحظة واحدة.


٣- قواطع بنظام شحن يدوي وكهربائي للطاقة يعمل على شحن ياي الغلق كهربياً

بواسطة ملف أو ملفين كهربيين، ويعمل على شحن ياي الغلق يدوياً بواسطة ذراع يدوي كالتنوع السابق، وتوجد أنواع من هذه القواطع تستخدم محرك كهربى فى الشحن الكهربى لياى الغلق. والشكل (٤ - ٩) يعرض ثلاثة أنواع من القواطع المقولبة المصنوعة بشركة Merlin Gerin الفرنسية.

(الشكل أ) لقاطع بذراع تشغيل قلاب Toggle. و (الشكل ب) لقاطع بذراع تشغيل دوارة Rotary. و (الشكل ج) لقاطع يعمل بمحرك.



الشكل (٤ - ٩)



الشكل (٤ - ١٠)


أما الشكل (٤ - ١٠) فيعرض قاطع دائرة من النوع المفتوح Masterpact من إنتاج شركة Merlin Gerin وتكون مزودة بثلاثة مبيّنات وهم كما يلى:

أ - المبيّن A الخاص بوضع الريش الرئيسية للقاطع فيكون المبيّن أخضر فى حالة Off ، ولونه أحمر فى حالة ON.

ب - المبيّن B الخاص بحالة الغلق للقاطع فيكون لونه أصفر عند شحن ياي الغلق ومكتوب

عليه Charged، ويكون لونه أبيض عندما يكون ياي الغلق غير مشحون  
ومكتوب عليه discharged .

جـ - المبين C الخاص بوضع CB فعندما يكون القاطع فى وضع الفصل، فإن المبين C يكون لونه أخضر، وعندما يكون القاطع فى وضع الاختبار يكون المبين C لونه أزرق، وعندما يكون القاطع فى وضع التوصيل يكون المبين C لونه أبيض.  
والشكل ( ٤ - ١١ ) يعرض مخطط توصيل قاطع دائرة مفتوح مزود بمحرك تشغيل.



الشكل ( ٤ - ١١ )

حيث إن :

أطراف الأقطاب الرئيسية L1, L2, L3, T1, T2, T3

Ch مفتاح نهاية مشوار محرك شحن ياي القطع

OF ريش إضافية قلابة للقاطع

XF ملف غلق القاطع


MX ملف فتح القاطع (عنصر فصل التوازي)

٤ / ٣ / ١ - خواص قواطع الدائرة المقولبة Compact

الشكل ( ٤ - ١٢ ) يعرض ستة منحنيات خواص لقواطع الدائرة المقولبة والتي

تياراتها تتراوح ما بين 100:1250A والمصنعة بشركة Merlin Gerin الفرنسية وهم كما يلي :

١- قواطع بخواص (Type D) : وتزود هذه القواطع بضاغط تحرير Reset لونه برتقالي، وتستخدم لحماية كابلات تغذية الأحمال العادية، وهي مزودة بحماية حرارية ومغناطيسية ويكون تيار الفصل المغناطيسي ثابت للقواطع التي تيارها أقل من 160A، وقابل للمعايرة للقواطع التي تيارها أكبر من 160A بقيم تتراوح ما بين  $I_m = (5 : 10) I_r$ .



الشكل (٤ - ١٢)

حيث إن  $I_r$  هو تيار الفصل الحراري المعيار Thermal trip Current.

٢- قواطع بخواص (Type G) : وهي مزودة بضاغط تحرير أخضر وتستخدم لحماية المولدات والأشخاص والكابلات الطويلة في أنظمة (TN-IT) وهي مزودة بخواص حرارية لحماية الأحمال من زيادة الحمل، وخواص مغناطيسية لحماية الأحمال من القصر، وتكون خواصها المغناطيسية قابلة للمعايرة

للقواطع التي تيارها المقنن يساوي 250A، حيث إن  $I_m = (2:5)I_r$ .

٣- قواطع بخواص (Type MA) : وهي مزودة بضاغط تحرير رصاصي، وتستخدم في حماية المحركات وهي غير مزودة بحماية حرارية ضد زيادة الحمل، ولكن مزودة بحماية مغناطيسية قابلة للمعايرة للقواطع التي تيارها أكبر من 160A حيث إن :  $I_m = (6.3:12.5)I_r$ .

٤- قواطع بخواص (Type SA) : وتكون مزودة بضاغط تحرير أزرق، وتكون لها خواص تمييز محسنة لمكان القصر ولها حماية ضد زيادة الحمل تشبه الحماية الحرارية للأنواع D, G، وحماية ضد القصر بقيمة ثابتة وتأخير زمني قصير.

#### ٤ / ٣ / ٢ - وحدات الفصل الإلكترونية

تستخدم وحدات الفصل الإلكترونية مع قواطع الدائرة المفتوحة، وكذلك بعض أنواع قواطع الدائرة المقولبة ولها خواص تشبه خواص D, G, SA للقواطع المقولبة. وسنتناول في هذه الفقرة بعض الوحدات الإلكترونية المصنعة بشركة Merlin Gerin الفرنسية، ويستخدم في هذه الوحدات عدة نقاط للمعايرة وهم:

1 - نقطة معايرة زيادة الاحمال ذات التأخير الزمني الطويل  $I_r$  حيث إن :

$$I_r = X I_o$$

$$I_o = X I_n$$

حيث إن :

$I_r$	تيار الفصل
$I_o$	تيار زيادة الحمل
$T_n$	تيار المقنن للقاطع
$X$	النسبة المعنوية للمعايرة

2 - زمن معايرة التأخير الزمني الطويل  $t_r$ .

3 - نقطة معايرة تيار الفصل ذات التأخير الزمني القصير  $I_m$ .

4 - زمن الفصل القصير  $t_m$ .

5 - تيار الفصل اللحظي  $I$  حيث إن  $I = X I_n$ .

6 - إمكانيات إضافية مثل : القياس والبيان.

7 - بيان زيادة الحمل.


8 - أطراف اختبار وحدة الفصل الإلكترونية.

9 - نقطة معايرة تيار الفصل عند التسرب الأرضي  $I_h$ .

10 - نقطة معايرة زمن الفصل عند التسرب الأرضي  $t_h$ .




والشكل (٤ - ١٣) يعرض لوحة نقاط المعايرة للدائرة الإلكترونية STR55UE والمزودة بتسع نقاط معايرة.



الشكل (٤ - ١٣)

والشكل (٤ - ١٤) يعرض منحنى التيار والزمن لوحدة الفصل الإلكترونية STR55UE.




الشكل (٤ - ١٤)

#### ٤ / ٤ - قواطع التسرب الأرضي ELCB'S

يوجد لهذه القواطع عدة مسميات مثل: أجهزة التيار المتخلف Rcd's، ومقطعات العطل الأرضي GFT'S، وقواطع التسرب الأرضي ELCB'S، وتستخدم هذه القواطع لفصل خرج المولد بمجرد تسرب تيار صغير للأرضي قد يصل إلى 6mA لبعض قواطع التسرب الأرضي، علماً بأن تيار التسرب الأرضي قد يكون ناتجاً عن ملامسة الإنسان لأحد الخطوط الكهربائية، وحيث إن هذا التيار صغير ولا يكفي لفصل قواطع الحماية من زيادة التيار أو المصهرات، الأمر الذي يلزم استخدام هذا النوع من القواطع .

والجدير بالذكر أن تيار التسرب الأرضي قد يؤدي إلى حدوث انفجارات وحرائق في الأماكن الخطرة والتي تحتوي على أبخرة قابلة للاشتعال أو الانفجار .



الشكل (٤ - ١٥)


والشكل (٤ - ١٥) يعرض الدائرة الداخلية لقاطع تسرب أرضي بأربعة أقطاب . ويتكون قاطع التسرب الأرضي من محول تيار صفري Zero Current transformer ، ويوصل محول التيار الصفري بريلاى فصل آلة القطع . فعند حدوث تسرب أرضي يصبح مجموع تيارات الأوجه المختلفة والتعادل غير مساو للصفر أى أن:

$$I_d = I_{L1} + I_{L2} + I_{L3} + I_N \neq 0$$

حيث إن:  $I_d$  هو تيار التسرب الأرضي، وفي هذه الحالة يعمل الريلاى على فصل آلة فصل القاطع . ويستخدم الضاغط T فى اختبار القاطع، فعند الضغط على الضاغط T يمر تيار عبر المقاومة

R من الوجه L1 إلى خط التعادل N فيفصل القاطع . والشكل (٤ - ١٦) يعرض قاطع تسرب أرضي من النوع المصغر يثبت على قضيب أو ميجا .


حيث إن :



- 1 ضاغط اختبار القاطع
- 2 مفتاح تشغيل القاطع
- 3 ضاغط تحرير القاطع
- 4 قضيب أوميغا

الشكل (٤ - ١٦)

ويوجد ريليهات تسرب أرضي يمكن استخدامها مع القاطع الرئيسي .  
والشكل (٤ - ١٧) يعرض طريقة استخدام ريلاي تسرب أرضي مع قاطع  
مقوّل مع محوّل صفري تبعاً لتوصيات شركة Merlin Gerin .



الشكل (٤ - ١٧)

حيث إن :

- 1 المحول الصفري
- 2 ريلاي تسرب أرضي
- 3 قاطع مقولب

#### ٤ / ٥ - ريلاي زيادة التيار Over current relay

يستخدم ريلاي زيادة التيار لفصل قاطع الدائرة أو الكونتاكتور الرئيسي للمولد عند زيادة تيار المولد عن القيمة المعايير عليها الريلاي، ويتكون ريلاي زيادة التيار من خمسة عناصر مبينة بالشكل (٤ - ١٨) وهم كما يلي:


- دائرة الإحساس بالتيار (1) والتي يتم تغذيتها من محول تيار CT مركب على أحد أوجه المولد .

- دائرة مقارنة (2) تعمل على مقارنة الجهد المقابل لتيار الحمل والقادم من دائرة الإحساس بالتيار (1) مع جهد الأساس REF .

- دائرة تأخير زمني (3) Time delay .


- مفتاح كهرومغناطيسي (4) يعمل عند تعدى تيار الحمل القيمة المعايير عليها ريلاي زيادة التيار وتعدى الزمن المعايير عليه دائرة التأخير الزمني (3)، ويقوم بعكس حالة ريشه فتصبح الريشة المفتوحة مغلقة، والريشة المغلقة مفتوحة الأمر الذي يؤدي لفصل قاطع المولد .

- موحد باعث لضوء LED (5) يضيء عند زيادة التيار وعمل الريلاي .




الشكل (٤ - ١٨)

والشكل ( ٤ - ١٩ ) يعرض نموذجين لريلاى تيار من إنتاج شركة Crompton .  
فالشكل ( أ ) لريلاى زيادة تيار وجه واحد والشكل ( ب ) لريلاى زيادة / انخفاض  
تيار وجه واحد .



Single Phase Combined

ب



Single Phase

أ

الشكل ( ٤ - ١٩ )

مثال لضبط ريلاى زيادة التيار :

إذا كان تيار المولد 695A يختار محول تيار له نسبة تحويل 800/5A ، وعادة  
يضبط تيار الفصل عند 110% من التيار المقنن، وبالتالي يعاير الريلاى عند

$$SET = \frac{695 \times 110}{800} = 96\%$$

وذلك عند تأخير زمنى 5S .

٤ / ٦ - ريلاى زيادة الجهد أو انخفاضه under / Over Voltage relay

يستخدم ريلاى زيادة الجهد أو انخفاضه لمراقبة جهد المولدات والقضبان  
العمومية Bus Bars وأنظمة التوزيع .

والشكل ( ٤ - ٢٠ ) يعرض مخططاً توضيحياً يبين تركيب ريلاى زيادة الجهد أو  
انخفاضه بنقطتى معايرة ( الشكل أ ) ، وآخر بأربع نقاط معايرة ( الشكل ب ) .

حيث إن :

دائرة الإحساس بالجهد (1) ، والتي يتم تغذيتها إما من محول جهد Voltage transformer أو مباشرة .



– دائرة مقارنة (3)، (2) تعمل على مقارنة الجهد المقابل لجهد الحمل القادم من دائرة الإحساس بالجهد (1) مع جهد الأساس REF ، والذي يتم ضبطه بواسطة مقاومة متغيرة على وجه الريلاى .

– ريلاى (5) يعمل عند زيادة جهد الحمل عن الجهد المعايير عليه نقطة معايرة الزيادة . Over

– ريلاى (7) يعمل عند انخفاض جهد الحمل عن الجهد المعايير عليه نقطة معايرة الانخفاض . Under


– موحد مشع (4) يضىء عند عمل الريلاى (5).

– موحد مشع (6) يضىء عند عمل الريلاى (7).



الشكل (٤ - ٢٠)

والشكل (٤ - ٢١) يعرض نموذجين لريلاي جهد، فالشكل (أ) لريلاي جهد يعمل مع مصدر ثلاثي الأوجه مزود بأربع نقاط للمعايرة، والشكل (ب) لريلاي جهد يعمل مع مصدر ثلاثي الأوجه مزود بنقطتين للمعايرة من إنتاج شركة Crompton.



الشكل (٤ - ٢١)

والجدير بالذكر أنه توجد ريليات جهد تعمل من مصدر أحادي الوجه تكون مزودة بنقطتين أو أربع نقاط للمعايرة.

ففي (الشكل أ) أربع نقاط للمعايرة وهم:

- Over set — معايرة زيادة الجهد
- Under set — معايرة انخفاض الجهد
- Over diff. — معايرة قيمة التحرير عند الزيادة
- Under diff — معايرة قيمة التحرير عند الانخفاض

أما (بالشكل ب) نقطتين للمعايرة وهم:

- Set — معايرة الجهد
- diff — معايرة الفرق الذي يعيد الريلاي لوضعه الطبيعي

وتجدر الإشارة إلى أن ريلاي الجهد ذات نقاط المعايرة الأربعة مزود بمفتاح كهرومغناطيسي للزيادة، وآخر للانخفاض. أما ريلاي الجهد ذات نقطتي المعايرة فهو مزود بمفتاح كهرومغناطيسي واحد.

نظرية عمل ريلاي الجهد ذات نقاط المعايرة الأربعة:

نفرض أن:

– معايرة زيادة الجهد عند 110% .

– معايرة انخفاض الجهد عند 90% .

– معايرة فرق الزيادة عند 5% .

– معايرة فرق الانخفاض عند 5% .

فيكون المفتاح الكهرومغناطيسي الخاص بانخفاض الجهد في حالة تشغيل ON عندما يكون جهد أطراف المولد عند القيمة المقننة له 100%، في حين يكون المفتاح الكهرومغناطيسي الخاص بارتفاع الجهد في حالة فصل OFF.

وعند انخفاض جهد أطراف المولد عن 90% فإن المفتاح الكهرومغناطيسي الخاص بالانخفاض سوف يصبح في حالة فصل OFF، أما إذا ارتفع الجهد بالقيمة المعايير عليها فرق الانخفاض ليصبح 95% يعود المفتاح الكهرومغناطيسي الخاص بالانخفاض لحالة التشغيل مرة أخرى.

وبالمثل فإن المفتاح الكهرومغناطيسي الخاص بارتفاع الجهد يصبح في حالة تشغيل ON عند ارتفاع جهد المولد إلى 110%، وإذا انخفض الجهد ليصبح 105% يعود المفتاح الكهرومغناطيسي الخاص بارتفاع الجهد لحالة OFF مرة أخرى وهكذا.

نظرية عمل ريلاي انخفاض الجهد ذو نقطتي المعايرة:

نفرض أن معايرة الجهد عند 90%، ومعايرة الفرق عند 5%.

في هذه الحالة يصبح المفتاح الكهرومغناطيسي للريلاي في حالة ON، عندما يكون جهد أطراف المولد عند القيمة المقننة له 100%، وبمجرد انخفاض الجهد عن 90% من الجهد المقنن يصبح المفتاح الكهرومغناطيسي للريلاي في حالة OFF،



ويظل على هذا الحال إلى أن يرتفع الجهد ليصبح 95% فيعود المفتاح الكهرومغناطيسي للريلاى لحالة ON. وتتوفر ريليهات جهد مزودة بنقطتين للمعايرة للعمل كريليهات ارتفاع جهد فقط.

والجدير بالذكر أن ريليهات الجهد تتوفر فى الأسواق عند جهود تشغيل مختلفة مثل :


(100, 200, 380, 450).

فإذا كان جهد أطراف المولد أكبر من جهد تشغيل الريلاى لابد من استخدام محول جهد.


#### ٤ / ٧ - ريلاى التردد Frequency relay

يستخدم ريلاى التردد لمراقبة تردد المولدات والقضبان وأنظمة التوزيع؛ ولا يختلف التركيب الداخلى لريلاى التردد المزود بنقطتى معايرة عن الشكل (٤ - ٢٠)، وكذلك لا يختلف التركيب الداخلى لريلاى التردد المزود بأربع نقاط معايرة عن الشكل (٤ - ٢٠ ب) عدا أن دوائر إحساس الجهد تستبدل بدوائر إحساس للتردد.

والشكل (٤ - ٢٢) يعرض نموذجاً لريلاى تردد بأربع نقاط للمعايرة (الشكل أ)، وريلاى تردد بنقطتين للمعايرة (الشكل ب). من إنتاج شركة Crompton.



ب



أ

الشكل (٤ - ٢٢)

ففى (الشكل أ) أربع نقاط للمعايرة وهم:

- معايرة زيادة التردد . Over Set
- معايرة انخفاض التردد . Under Set
- معايرة قيمة الفرق عند الزيادة . Over diff
- معايرة قيمة الفرق عند الانخفاض . Under diff

وفى (الشكل ب) نقطتين للمعايرة وهم:

- معايرة التردد . set
- معايرة الفرق الذى يعيد الريلاى لوضعه الطبيعى . diff

ففى حالة ريلاى انخفاض التردد تصبح Set هى نقطة معايرة الانخفاض، أما diff تصبح نقطة معايرة قيمة التحرير (الفرق) عند الانخفاض.

وفى حالة ريلاى زيادة التردد تصبح Set هى نقطة معايرة الزيادة، أما diff تصبح نقطة معايرة قيمة التحرير (الفرق) عند الزيادة.

مثال لمعايرة ريلاى زيادة / انخفاض التردد:

إذا كان تردد المولد 50HZ يمكن ضبط الريلاى بالطريقة التالية:

معايرة الزيادة 53HZ

معايرة الانخفاض 47HZ

معايرة فرق الزيادة 2HZ

معايرة فرق الانخفاض 2HZ

فعند تردد 50HZ يكون المفتاح الكهرومغناطيسى للزيادة فى حالة Off، ويكون المفتاح المغناطيسى للانخفاض فى حالة ON.

وعند تردد 53HZ يكون المفتاح الكهرومغناطيسى للزيادة فى حالة ON، ويظل المفتاح الكهرومغناطيسى للانخفاض فى حالة ON.


وعند تردد 47HZ يكون المفتاح الكهرومغناطيسى للزيادة والانخفاض فى حالة Off.

#### ٤ / ٨ - ريلاي انعكاس القدرة Reverse Power relay

يستخدم ريلاي انعكاس القدرة مع المولدات لمراقبة انعكاس القدرة، فعند انعكاس القدرة على أحد المولدات نتيجة لمشكلة فى ماكينة الديزل، يتم فصل قاطع المولد، وذلك من أجل المحافظة على ماكينة الديزل؛ لأن انعكاس القدرة يؤدى لدوران المولد كمحرك مما يؤدى لتلف ماكينة الديزل.

ويقوم ريلاي انعكاس القدرة بمقارنة التيار مع الجهد، وذلك من أجل تحديد  $\cos \phi$ ، فإذا كانت هذه القيمة سالبة وتعدت النسبة المئوية (2:20%) يضىء موحّد مشع ويبدأ مؤقت زمنى فى العمل، وعند انتهاء الزمن المعايير عليه المؤقت الزمنى، فإن المفتاح المغناطيسى للريلاي سوف يقوم بعكس حالة ريشه.

والشكل (٤ - ٢٣) يعرض ريلاي انعكاس قدرة من إنتاج شركة Crompton.



الشكل (٤ - ٢٣)

ويلاحظ أن الريلاى مزود بنقطة معايرة للتيار كنسبة مئوية من التيار المقنن SET، ويتراوح ما بين  $\cos \phi$  (2:20%) ، ونقطة معايرة زمن التأخير DELAY، ويتراوح زمن التأخير ما بين (0:20S).

مثال:

مولد له تيار مقنن 714A عند معامل قدرة 0.8؛ لذلك فإن



$$\text{ICOS } \phi = 714 \times 0.8 = 571\text{A}$$

باختيار محول تيار له نسبة تحويل 800/5A فإن قيمة SET تساوى

$$\text{SET} = \frac{8 \times 571}{800} = 5.7\%$$

ويضبط زمن التأخير عند 10 Sec .

والشكل ( ٤ - ٢٤ ) يبين مخطط توصيل أطراف ريلاي انعكاس القدرة المزود بدائرة دخل ثلاثية الوجه ( الشكل أ ) ، ومخطط توصيل أطراف ريلاي انعكاس القدرة المزودة بدائرة دخل أحادية الوجه ( الشكل ب ) .




الشكل ( ٤ - ٢٤ )

#### ٩ / ٤ - ريلاي انعكاس تتابع الأوجه أو فقدان أحد الأوجه

##### Phase Sequence & Phase Failure

يستخدم هذا الريلاي لحماية أحمال المولدات الكهربائية من تغيير تتابع الأوجه أو فقدان أحد الأوجه الذي يسبب في الانهيار الكهربى أو الميكانيكى للأحمال، وكذلك قد يعرض الأشخاص إلى خطورة بالغة من جراء انعكاس اتجاه دوران المحركات. والشكل (٤ - ٢٥) يعرض نموذجاً لريلاي انعكاس الأوجه من إنتاج شركة Crompton.



الشكل (٤ - ٢٥)

##### نظرية عمل الريلاي:

في الحالة الطبيعية لتتابع الأوجه  $L1, L2, L3$ ؛ فإن المفتاح الكهرومغناطيسى للريلاي يكون في حالة ON. أما عند انعكاس تتابع الأوجه مثل:  $L1, L3, L2$  فإن المفتاح الكهرومغناطيسى للريلاي سيصبح في حالة OFF، ويظل هكذا طالما أن تتابع الأوجه مازال غير صحيح. وكذلك عند فقدان أحد الأوجه أو انخفاض جهد أحد الأوجه عن 70% من القيمة المقننة لجهد عمل الريلاي، فإن المفتاح الكهرومغناطيسى للريلاي سيصبح في حالة OFF، ويضيء موحد مشع LED عند عمل المفتاح الكهرومغناطيسى.

#### ٤ / ١٠ - ريلاي اتزان الأوجه Phase balance relay

ويقوم هذا الريلاي بتوفير الحماية اللازمة عند حدوث أحد المشاكل التالية:

١ - فقدان أحد الأوجه .


٢ - انعكاس وجه مكان آخر .

٣ - تغير تتابع الأوجه .

٤ - عدم اتزان الأوجه .

٥ - انخفاض جهد المولد .

فعند حدوث أحد المشاكل السابقة يصبح المفتاح الكهرومغناطيسي للريلاي في حالة OFF، ويزود الريلاي بنقطة لمعايرة زمن التأخير المسموح به حتى لا يستجيب الريلاي عند حدوث اهتزازات في المصدر الكهربى . والشكل (٤ - ٢٦) يعرض المسقط الرأسى لريلاي اتزان أوجه من إنتاج شركة Crompton .



الشكل (٤ - ٢٦)

ويلاحظ أن الريلاي مزود بنقطة لمعايرة النسبة المئوية لعدم اتزان الجهد SET، ويمكن معايرة الريلاي عند عدم اتزان يتراوح ما بين 5:15% من الجهد المقنن للريلاي .

ونقطة لمعايرة زمن التأخير DELAY ، ويتراوح زمن التأخير المسموح به ما بين (0:10 Sec) .

#### ١١ / ٤ - ريلاي ارتفاع درجة الحرارة Over temperature relay

تتواجد ريليهات ارتفاع درجة الحرارة فى عدة صور مثل :

١ - ريلاي ارتفاع درجة الحرارة بمدخل واحد Thermistor relay .

٢ - ريلاي ارتفاع درجة الحرارة بثلاثة مداخل Hot Spot 3 relay .

٣ - ريلاي ارتفاع درجة الحرارة بستة مداخل Hot Spot 6 relay .

#### ١ / ١١ / ٤ - ريلاي ارتفاع درجة الحرارة ذو المدخل الواحد

ويستخدم ريلاي ارتفاع درجة الحرارة ذو المدخل الواحد لحماية المولدات والمحركات من ارتفاع درجة حرارتها، حيث يوصل بهذا الريلاى مقاومات حرارية لها معامل حرارى موجب PTC ، موصلة على التوالى ومدفونة داخل ملفات المولد أو المحرك ( حيث يخصص لكل وجه مقاومة حرارية )، وتكون المقاومة المحصلة لمقاومات PTC المدفونة فى الملفات حوالى  $1500\Omega$  عند الظروف الطبيعية، وعند ارتفاع درجة حرارة الملفات تزداد قيمة المقاومة المحصلة لمقاومات PTC ، وعند وصول قيمتها إلى  $(2500:3500\Omega)$  يحدث فصل للمفتاح الكهرومغناطيسى للريلاي .


ويتواجد هذا النوع من الريليهات فى صورتين وهما :

#### ١ - ريلاي ارتفاع درجة الحرارة ذو المدخل الواحد يتحرر ذاتياً :

فعند انخفاض درجة حرارة الملفات ووصول قيمة المقاومة المحصلة لمقاومات PTC إلى قيمة تتراوح ما بين  $(1500:2300\Omega)$  يحدث تحرير ذاتى للريلاي، ويعود المفتاح الكهرومغناطيسى للريلاي لحالة ON مرة أخرى .

#### ٢ - ريلاي ارتفاع درجة الحرارة ذو المدخل الواحد مزود بوسيلة تحرير يدوية :

ويزود هذا الريلاى إما بضابط تحرير RESET على وجه الريلاى، أو يتم توصيل ضابط خارجى لتحرير الريلاى، فعند انخفاض درجة حرارة الملفات، ووصول قيمة



الشكل (٤ - ٢٧)

المقاومة المحصلة لمقاومات PTC إلى قيمة تتراوح ما بين (1500:2300Ω) وعند الضغط على ضاغط التحرير RESET، يعود المفتاح الكهرومغناطيسي للريلاي لحالة ON مرة أخرى.


والشكل (٤ - ٢٧) يعرض المسقط الرأسى لريلاي ارتفاع درجة الحرارة بمدخل واحد يتحرر ذاتياً (الشكل أ)، ويتحرر بواسطة ضاغط يدوى على وجه الريلاى، وآخر يتم توصيله من بعد (الشكل ب) من إنتاج شركة Crompton.

#### ٤ / ١١ / ٢ - ريلاي ارتفاع درجة الحرارة بسته مداخل Hot Spot 6 Relay

ويقوم هذا الريلاى بمراقبة درجة الحرارة فى ست مناطق مختلفة من المولدات الكهربائية، على سبيل المثال مراقبة درجة حرارة الملفات

المختلفة، حيث يدفن فى كل ملف مجس على هيئة مقاومة حرارية RTD، وهذا الريلاى مزود بنقطة لمعايرة درجة حرارة الفصل لكل منطقة. والشكل (٤ - ٢٨) يعرض المسقط الرأسى لريلاي ارتفاع درجة الحرارة بستة مداخل من إنتاج شركة Crompton.





الشكل (٤ - ٢٨)

#### نظرية عمل الريلاى :

يمثل المقاومة الحرارية RTD لكل منطقة ضلع من أضلاع قنطرة، فعند تغير درجة الحرارة تتغير RTD ويحدث عدم اتزان للقنطرة، ويتم تكبير فرق الجهد الناتج عن عدم اتزان القنطرة بواسطة مكبر عمليات، ويتم مقارنة خرج كل مكبر بجهد المرجع المقابل لدرجة حرارة الفصل المعايير عليها RTD، للمنطقة، ويتم تشغيل مفتاح كهرومغناطيسى بواسطة خرج بوابة OR لها ستة مداخل للمناطق الستة، حيث يعمل المفتاح الكهرومغناطيسى عند ارتفاع درجة حرارة أحد المقاومات الحرارية RTD للمناطق الستة على الأقل. وكذلك يعمل المفتاح الكهرومغناطيسى إذا حدث فتح فى أحد عناصر RTD.

والجدير بالذكر أنه فى حالة عدم استخدام أحد المداخل A:F يجب عمل قصر على الاطراف الثلاثة 1,2,3 للمدخل غير المستخدم.

وعادة تستخدم مقاومات حرارية من البلاتين مقاومتها  $100\Omega$ ، أو مقاومات من النحاس مقاومتها  $10\Omega$ .

#### ١٢ / ٤ - ريلاى فقدان المجال Exitation Loss relay

عند تشغيل المولدات على التوازي، وعند انخفاض تيار مجال أحد المولدات فإن

تيار حثي سوف يدور بين المولدات، وهذا التيار يمكن اكتشافه بواسطة هذا الريلاي، ويعمل هذا الريلاي بفصل قاطع المولد الذي انخفض تيار مجاله؛ علماً بأنه يخصص لكل مولد ريلاي فقدان مجال.

ويقوم ريلاي فقدان المجال بمقارنة التيار مع الجهد للحصول على قيمة  $I \sin \phi$ ، فإذا كانت هذه القيمة حثية، وتعدت القيمة  $IN(0.5:1.5)$  تضيء لمبة البدء للريلاي Pick Up، ويعمل المؤقت الزمني للريلاي على تأخير فصل المفتاح الكهرومغناطيسي للريلاي زمن يتراوح ما بين  $(2:20Sec)$  تبعاً للزمن المعايير عليه الريلاي، وعند انتهاء الزمن المعايير عليه الريلاي يتحول المفتاح الكهرومغناطيسي للريلاي لحالة ON، ويضيء موحد مشع.

وعادة يتم معايرة الريلاي على تيار يساوي 100% من التيار المقنن للمولد IN.


مثال:

مولد تياره المقنن 714A، واستخدم محول تيار له نسبة تحويل 800/SA فإن:

$$SET = \frac{714}{800} = 0.9 IN$$

وعادة يتم ضبط زمن تأخير ريلاي فقدان المجال على زمن تأخير أقل من زمن تأخير ريلاي زيادة التيار، وإلا فإن الأخير سيفصل أولاً.

والشكل (٤ - ٢٩) يبين مخطط توصيل ريلاي فقدان المجال من صناعة شركة SELCO. ويلاحظ أن الريشة المغلقة NC للريلاي يتم توصيلها بدائرة الفصل للقاطع الرئيسي للمولد، وتوصل النقطة 1 أو النقطة 2 بالوجه الذي يوضع فيه محول التيار.




الشكل (٤ - ٢٩)

#### ١٣ / ٤ - ريلاي دائرة القصر Short Circuit relay

يستخدم هذا الريلاي في حماية المولدات من القصر، حيث يقوم الريلاي باكتشاف أعلى تيار من تيارات الأوجه الثلاثة، فإذا تعدت هذه القيمة المعايير عليها الريلاي، فإن الموحد المشع الخاص بالبداية Pick Up يضئ ويبدأ المؤقت بالعمل، وبعد انتهاء زمن المؤقت يفصل المفتاح المغناطيسي للريلاي، والذي يكون في حالة تشغيل في ظروف التشغيل العادية.

والجدير بالذكر أن هذا الريلاي يستخدم عادة عند استخدام كونتاكتور رئيسي لوصلة وفصل المولد بدلاً من قاطع الدائرة CB.

والشكل (٤ - ٣٠) بين المسقط الرأسى لريلاي دائرة القصر والمصنع بشركة SELCO.



الشكل (٤ - ٣٠)


مثال:

لضبط ريلاي دائرة القصر:

إذا كان تيار المولد 695A، وكانت نسبة تحويل محول التيار المستخدم 800/5A، فإن النسبة المثوية لتيار القصر عند القصر باعتبار أن تيار الفصل يساوى 3IN تساوى:

$$= \frac{3 \times 695}{800} = 2.6I_N$$

والشكل (٤ - ٣١) يبين مخطط توصيل ريلاي دائرة القصر مع خرج المولد.




الشكل (٤ - ٣١)

#### ٤ / ١٤ - ريلاي زيادة التيار Over Current relay

ويقوم هذا الريلاي بحماية المولدات من زيادة التيار، حيث يكتشف أعلى تيار من تيارات الأوجة الثلاثة، فإذا تعدت القيمة المعايير عليها الريلاي يعمل المؤقت، وبعد انتهاء زمن مؤقت الريلاي يفصل المفتاح الكهرومغناطيسى للريلاي والذي يكون فى حالة تشغيل فى ظروف التشغيل العادية. وعادة يستخدم هذا الريلاي عند استخدام كونتاكتور رئيسى لوصل وفصل المولد بدلاً من قاطع الدائرة CB.

والشكل ( ٤ - ٣٢ ) يبين المسقط الرأسى لريلاي زيادة التيار من إنتاج شركة Crompton ثلاثة أوجه ( الشكل أ ) ، ووجه واحد ( الشكل ب ) .



الشكل ( ٤ - ٣٢ )

ويزود ريلاي زيادة التيار بنقطتين للمعايرة وهما :

نقطة معايرة التيار كنسبة مئوية من التيار المقنن للريلاي SET

نقطة معايرة التأخير الزمني DELAY

مثال :

لضبط ريلاي زيادة التيار :

إذا كان التيار المقنن للمولد 695A ، واستخدم محول تيار له نسبة تحويل 800/5A ، فإذا أردنا أن يكون حد الفصل عند 1.1 من التيار المقنن للمولد فإن :


$$SET = \frac{1.1 \times 695}{800} = 0.96I_n$$

#### ٤ / ١٥ - ريلاي التسرب الأرضى Earth Fault relay

يستخدم هذا الريلاى لحماية المولد من التسرب الأرضى ، أى اتصال أحد الأوجه مع الأرضى عبر مقاومة كبيرة ، فإذا كان تيار التسرب أكبر من القيمة المعايير عليها

الجهاز والتي تتراوح ما بين (0.02; 2In) يضئ الموحد المشع للبدء Pick Up، ويبدأ مؤقت الريلاى فى العمل، وبعد زمن التأخير المعايير عليه المؤقت والذي تتراوح ما بين (0.1:1S) يعمل المفتاح الكهرومغناطيسى للريلاى.

والشكل ( ٤ - ٣٣ ) يعرض المسقط الرأسى لريلاى تسرب أرضى من إنتاج شركة SELCO.



الشكل ( ٤ - ٣٣ )

ويزود ريلاى التسرب الأرضى بنقطتين للمعايرة وهما:

– نقطة معايرة تيار التسرب كنسبة مئوية من التيار المقنن للريلاى والذي يتراوح ما بين (0.02: 0.2In).

– نقطة معايرة زمن التأخير الزمنى والذي يتراوح ما بين (0.1: 1Sec).

مثال لضبط ريلاى التسرب الأرضى:


مولد له تيار مقنن 695A واستخدم محول تيار له نسبة تحويل 800/5A، فإذا أردنا أن يكون حد الفصل لتيار التسرب يساوى 0.1 من التيار المقنن للمولد، فإن النسبة المثوية لتيار الفصل الذى يعاير عليه الريلاى يساوى

$$\frac{0.1 \times 695}{800} = 0.08 \text{ In}$$

ويتم ضبط زمن التأخير عند (0.5Sec).

والشكل ( ٤ - ٣٤ ) يبين مخطط توصيل ريلاى زيادة تيار Over- Current

وريلاى تسرب أرضى Earth Fault ، من إنتاج شركة SELCO مع خرج المولد .



الشكل ( ٤ - ٣٤ )

#### ١٦ / ٤ - ريلاى السرعة Speed Sensing relay

تستخدم ريليهات زيادة السرعة لعدة أغراض مثل :


١ - فصل محرك بدء ماكينة الديزل عند عمل ماكينة الديزل .

٢ - مراقبة انخفاض السرعة .

٣ - مراقبة زيادة السرعة .

وسنتناول فى هذه الفقرة ريلاى سرعة من إنتاج شركة Crompton ، حيث يتم توصيل ريلاى السرعة بمجس سرعة Magnetic pick up [ ارجع للفقرة ٢-٥ ، الشكل ( ٢ - ٢٠ ) ] .

والشكل ( ٤ - ٣٥ ) يعرض مخطط التوصيل لريلاى السرعة والذي من إنتاج شركة Crompton .



الشكل (٤ - ٣٥)

ويحتوى الريلاى على ثلاثة مفاتيح كهرومغناطيسية داخلية كلٌ منها مزودة بريشة قلاب وهم كما يلى:

١- مفتاح كهرومغناطيسى للبدء Crank ويعمل المفتاح عند وصول سرعة الماكينة عند البدء للسرعة المعايير عليها نقطة CRANK والتي تتراوح ما بين 10:50% من السرعة المقننة للريلاى.

٢- مفتاح كهرومغناطيسى لانخفاض السرعة Under، ويفصل عند انخفاض سرعة الماكينة عن السرعة المعايير عليها نقطة Under والتي تتراوح ما بين 50:100% من السرعة المقننة لريلاى السرعة.

٣- مفتاح كهرومغناطيسى لارتفاع السرعة Over، ويفصل عند زيادة سرعة الماكينة عن السرعة المعايير عليها نقطة Over، والتي تتراوح ما بين 100:130% من السرعة المقننة للريلاى.

ويوصل مجس السرعة magnetic pick up مع النقاط 2,5، ويوصل عداد سرعة مع النقاط 15,16، وتوصل أطراف البطارية بين النقاط 7,8.

مثال: لضبط ريلاى السرعة:

مولد سرعته 1500RPM يتم إدارته بماكينة ديزل، بحيث أن عدد أسنان ترس



الحدافة لها 120 سنة، وبالتالي يصبح التردد الخارج من مجس السرعة مساوياً:

$$F = \frac{n \times N}{60}$$
$$= \frac{120 \times 1500}{60} = 3000 \text{ HZ}$$

فإذا استخدم ريلاي سرعة له تردد مقنن 4000HZ، فإنه يمكن ضبط نقطة معايرة Crank عند 40% من السرعة المقننة للماكينة أى أن :

$$\text{Crank} = \frac{40 \times 3000}{4000} = 30 \%$$

ويمكن ضبط نقطة معايرة انخفاض السرعة عند 90% من السرعة المقننة للماكينة أى أن :

$$\text{Under} = \frac{90 \times 3000}{4000} = 67.5 \%$$

ويمكن ضبط نقطة معايرة زيادة السرعة عند 110% من السرعة المقننة للماكينة أى أن :

$$\text{Over} = \frac{110 \times 3000}{4000} = 82.5\%$$

## **الباب الخامس**

**أجهزة التحكم فى وحدات التوليد**

**العاملة بماكينات الديزل**




## أجهزة التحكم فى وحدات التوليد العاملة بماكنات الديزل

### ٥ / ١ - منظمات الجهد Voltage Regulators

يقوم منظم الجهد بالمحافظة على ثبات جهد الخرج للمولد مهما تغير الحمل .  
وتختلف منظمات الجهد تبعاً لنوع المولد ويمكن تقسيم منظمات الجهد بصفة عامة إلى :

- ١ - منظمات جهد لمولدات بدون فرش كربونية وبتغذية ذاتية .
  - ٢ - منظمات جهد لمولدات بدون فرش كربونية وبتغذية منفصلة .
- ولقد استطاعت الشركات المصنعة لمنظمات الجهد اضافة إمكانيات أخرى لهذه المنظمات مثل :

- ١ - تحديد التيار الأقصى لخرج المولد .
- ٢ - تخفيض جهد خرج المولد تبعاً لمعامل قدرة المولد، وهذه الخاصية تسمى Inductive Droop، وهى مفيدة جداً عند التوصيل على التوازي، كما سيتضح فيما بعد .



الشكل (٥ - ١)


٣ - تخفيض جهد خرج المولد تبعاً لتردد خرج المولد Frequency Compensation  
كما بالشكل (٥ - ١) والذي يعرض العلاقة بين النسبة المئوية لجهد أطراف  
المولد (المحور الرأسى) وتردد المولد (HZ) (المحور الأفقى) لمولد تردده 50HZ.

٤ - دائرة لفصل المولد عند زيادة جهد ملف مجال المولد Over excitation shut  
. down

٥ - دائرة لإعادة المغناطيسية المتبقية للمولدات ذات التغذية الذاتية Flash over  
. Circuit

٥ / ١ / ١ - منظمات جهد المولدات ذات التغذية الذاتية

الشكل (٥ - ٢) يبين المخطط الصندوقى لمنظم جهد من صناعة شركة Basler  
Electric الأمريكية.



الشكل (٥ - ٢)

ويتكون المنظم داخلياً من :

#### ١ - دائرة الإحساس Sensing Circuit

وتتكون من محول يعمل على تخفيض جهد الخرج للمولد التزامنى، ثم توحيد خرج المحول بواسطة مجموعة من الموحدات، وتنعيم خرج الموحدات بمجموعة من المكثفات والملفات الخائقة.

#### ٢ - دائرة الخطأ Error detector

وتقوم هذه الدائرة بإيجاد الفرق بين جهد المرجع REF الذى تم معايرته بواسطة مقاومة متغيرة والجهد الخارج من دائرة الإحساس.

#### ٣ - مكبر الخطأ Error amplifier

ويعمل على تكبير خرج دائرة الخطأ والذى يمثل الفرق بين جهد المرجع والجهد المقابل لخرج المولد (Generator).


#### ٤ - منظم القدرة Power Controller

ويكون هذا المنظم إما منظم تناسبى، أو منظم تناسبى تكاملى، أو منظم تناسبى تفاضلى تكاملى، ويعمل على التحكم فى جهد أطراف مجال مولد الإثارة تبعاً لخرج مكبر الخطأ.

#### ٥ - دائرة الاستقرار Stability network

وهذه الدائرة تمنع حدوث تذبذب فى خرج منظم القدرة للوصول لحالة الاستقرار فى جهد خرج المولد.

والشكل ( ٥ - ٣ ) يبين مخطط توصيل منظم الجهد طراز SR4A من صناعة شركة Basler Electric Co.



الشكل (٥ - ٣)

حيث إن :

1. أطراف التغذية المرتدة E1, E2, E3: ويتم توصيلها مع محول ثلاثي الأطراف إذا كان جهد أطراف المولد التزامني يختلف عن الجهد المقنن لمداخل التغذية المرتدة والمعدة من قبل الشركة، ويمكن استخدام محول جهد أحادي الوجه، حيث يوصل أطراف ملفه الابتدائي بالأوجه A, C للمولد، ويوصل أطراف الملف الثانوي مع الأطراف E1, E3 كما هو واضح من الشكل (٥ - ٣).
2. أطراف المجال F+, F-: ويتم توصيلها مع ملف مجال مولد الإثارة عبر مقاومة ثابتة يمكن معرفة قيمتها من دليل الاستخدام الخاص بالمنظم.
3. أطراف إعادة المغناطيسية المتبقية A, F+: وتوصل مع بطارية ومقاومة ضاغط


لإعادة المغناطيسية المتبقية للملف مجال مولد الإثارة عند فقدانها، وذلك عند توقف المولد مدة طويلة في العراء بدون استخدام، وذلك بالضغط على الضاغط .

4 △ أطراف جهد المرجع 6, 7: وتوصل مع مقاومة متغيرة يمكن معرفة قيمتها من دليل استخدام منظم الجهد .

5 △ أطراف القدرة الداخلة 3, 4: وتوصل مع محول جهد أحادي الوجه بمخرج المولد التزامنى الرئيسى إذا كان الجهد المقنن للقدرة الداخلة يختلف عن الجهد المقنن للمولد التزامنى، وتوصل هذه الأطراف مع المفتاح 7 عند فتحه يصبح جهد خرج المولد مساويا OV .

6 △ أطراف التعويض عند توصيل عدة مولدات على التوازي 1, 2: وتوصل هذه الأطراف مع محول تيار عند توصيل عدة مولدات تزامنية على التوازي . والشكل ( ٥ - ٤ ) يبين طريقة توصيل محول التيار إذا كان تتابع الأوجه A-B-C ( الشكل أ )، وكذلك إذا كان تتابع الأوجه A-C-B ( الشكل ب ) .


7 △ مفتاح يعمل على فصل التيار عن مولد الإثارة فى حالة الطوارئ ويوصل مع أطراف دخول القدرة الكهربائية للمنظم .



#### ٥ / ١ / ٢ - منظمات الجهد للمولدات ذات التغذية المنفصلة


الشكل ( ٥ - ٥ ) يعرض طريقة توصيل منظم جهد من صناعة شركة Marathon Electric الأمريكية والذي يستخدم مع المولدات ذات التغذية المنفصلة مع استخدام تغذية مرتدة أحادية الوجه .






الشكل (٥ - ٥)

والشكل (٥ - ٦) يوضح طريقة توصيل منظم الجهد PM100/200 والمصنع بشركة Marathon electric الأمريكية عند الحاجة لتوصيل المولد مع مولدات أخرى على التوازي ، مع استخدام تغذية مرتدة أحادية الوجه؛ علماً بأن التوصيلة المبينة عندما يكون تتابع الأوجه C-B-A أما إذا كان تتابع الأوجه A-B-C تبديل أطراف محول التيار مع الأطراف CTB1, CTB2.




الشكل (٥ - ٦)

والشكل (٥ - ٧) يعرض مخطط توصيل منظم الجهد PM100/200، والمصنع بشركة Marathon electric الأمريكية مع استخدام تغذية مرتدة ثلاثية الوجه، وعند الحاجة لتوصيل المولد مع مولدات أخرى على التوازي؛ علماً بأن التوصيلة المبينة عندما يكون تتابع الأوجه C-B-A، أما إذا كان تتابع الأوجه A-B-C تبدل أطراف محول التيار مع الأطراف CTB1-CTB2.



الشكل (٥ - ٧)

والشكل (٥ - ٨) يوضح طريقة توصيل منظم الجهد PM200، والمصنع بشركة Marathon electric الأمريكية من أجل تحديد تيار القصير، حيث يستخدم ثلاثة محولات تيار محول لكل وجه مع استخدام تغذية مرتدة ثلاثية الوجه؛ علماً بأن هذه التوصيلة عندما يكون تتابع الأوجه C-B-A، وفي حالة إذا كان تتابع الأوجه A-B-C تبديل أطراف محول التيار الموصلة مع الأطراف CTB1-CTB2، وبهذه التوصيلة يمكن توصيل المولد مع مولدات أخرى على التوازي.



الشكل (٥ - ٨)

ويلاحظ في جميع الأشكال المبينة في هذه الفقرة ما يلي :

- ١ - الأطراف PMG, PMG توصل مع المولد الأحادي الوجه ذات المغناطيس الدائم لتغذية منظم الجهد بالقدرة الكهربائية اللازمة.
- ٢ - الأطراف 6, 7 توصل بمقاومة متغيرة للتحكم في جهد المرجع REF من بعد.
- ٣ - الأطراف F1+F2- توصل بملف مجال مولد الإثارة.
- ٤ - الأطراف E1+E2, E3 توصل بملف مجال مولد الإثارة.
- ٥ - الأطراف CTA1, CTA2 توصل بمحول التيار الموجود على الوجه A.
- ٦ - الأطراف CTB1, CTB2 توصل بمحول التيار الموجود على الوجه B.
- ٧ - الأطراف CTC1, CTC2 توصل بمحول التيار الموجود على الوجه C.
- ٨ - يمكن توصيل مفتاح بالتوازي مع الأطراف CTB1, CTB2، حيث يغلق هذا المفتاح عند تشغيل المولد بمفرده.
- ٩ - يمكن توصيل أطراف المولد الأحادي ذات المغناطيس الدائم PMG بمفتاح

قطبين، فإذا كان المفتاح على وضع OFF يصبح خرج المولد 0V.

٣ / ١ / ٥ - نقاط المعايرة فى منظمات الجهد


يوجد العديد من نقاط المعايرة فى منظمات الجهد مثل:

١ - نقطة المعايرة الدقيقة للجهد Fine adjustment : وتستخدم لضبط جهد الخرج للمولد فى المدى  $\pm 10\%$  من الجهد المقنن.

٢ - نقطة المعايرة غير الدقيقة للجهد : coarse adj وتستخدم لضبط غير الدقيق لجهد خرج المولد.


٣ - نقطة معايرة الاستقرار Stability adjustment وتستخدم فى التحكم فى زمن الاستجابة عند تغير أحمال المولد، فزيادة الاستقرار يعنى زيادة زمن الاستجابة، وتقليل الاستقرار يعنى تقليل زمن الاستجابة، وعادة ينصح بتقليل زمن الاستجابة مع ملاحظة خرج المولد بواسطة جهاز فولتميتر، حيث يتم قطع القدرة الداخلة عن منظم الجهد لمدة ثانية إلى ثانيتين، ومراقبة الجهد على أطراف المولد بواسطة الفولتميتر، فإذا لم يتغير فإن هذا يعنى أن الاستقرار جيد، أما إذا تغير الجهد يجب زيادة الاستقرار.

والشكل (٥ - ٩) يعرض العلاقة بين جهد الخرج والزمن فى حالة الاستقرار المنخفض LOW Stability، والاستقرار العالى HI Stability، والاستقرار المثالى Desired Stability.



الشكل (٥ - ٩)

٤- نقطة معايرة انخفاض التردد under Frequency Adj : وتستخدم هذه المعايرة في ضبط ميل الجهد / التردد كنسبة ثابتة، وذلك عند اختيار تشغيل المولد تحت وظيفة انخفاض الجهد وفي حالة عدم اختيار وظيفة انخفاض الجهد مع التردد، فإن جهد المولد يكون ثابتاً مع أى قيمة للتردد. والشكل (٥ - ١٠) يبين حدود معايرة  $\left(\frac{\text{الجهد}}{\text{التردد}}\right)$  وتتراوح ما بين (10/ 7 : 10/ 4).



الشكل (٥ - ١٠)

والجدير بالذكر أن عمل المولد تحت وظيفة انخفاض الجهد مع التردد مفيد جداً عند تغذية المحركات الكهربائية، حيث تجعل المحركات الكهربائية تعمل بأمان عندما تقل سرعة المولد والذي ينتج عنه انخفاض لتردد خرج المولد.

٥- نقطة معايرة انخفاض الجهد مع الأحمال الحثية Droop adjustment : وتستخدم هذه المعايرة عند توصيل المولدات على التوازي وينصح بضبط Droop، وذلك عند تشغيل المولد بمفرده وتحميله عند الحمل الكامل بحمل معامل قدرته 0.8 متأخر، ثم يتم ضبط Droop وصولاً لنسبة التخفيض المطلوبة في الجهد. وبعد الضبط إذا تم تحميل المولد بحمل حتى ولم يقل الجهد يجب مراجعة قطبية محول التيار المركب على الوجه B.

٦- نقطة معايرة حدود تيار المولد Generator current limit adj ويمكن ضبط حدود تيار المولد ما بين (400% : 150%) من التيار المقنن، وتحدد قيمة تيار المولد الأقصى تبعاً لقيمة تيار القصر المتوقع عند القصر المتماثل (قصر على ثلاثة أوجه)، والقصر غير المتماثل (قصر على وجه أو وجهين مع التعادل) بحيث يكون هذا التيار كافياً لفصل القاطع الرئيسى للمولد في الوقت المناسب.

## ٥ / ٢ - منظمات السرعة Speed Governors


يمكن تقسيم منظمات السرعة إلى :

- ١ - منظمات سرعة يدوية .
- ٢ - منظمات سرعة الكترونية .
- ٣ - منظمات سرعة هيدروليكية ولن نتناولها في هذا الكتاب .

### ٥ / ٢ / ١ - منظمات السرعة اليدوية

ويستخدم مع هذه المنظمات مفتاح له ثلاثة أوضاع وهم :

(Lower - OFF- Raise) ويعمل هذا المفتاح علي التحكم في تشغيل محرك كهربى يتم تحويل حركته الدوارة إلى حركة خطية باستخدام ترس وجريدة مسننة كما هو مبين بالشكل (٥ - ١١) .




الشكل (٥ - ١١)

حيث إن :

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | ترس مسنن                              |
| 2 | جريدة مسننة                           |
| 3 | ذراع التحكم فى مضخة حقن ماكينة الديزل |
| 4 | مضخة حقن ماكينة الديزل                |

فعند دوران الترس 1 المثبت على عمود إدارة المحرك فى عكس عقارب الساعة تتحرك الجريدة المسننة من جهة اليمين، فيقل معدل الضخ للمضخة، وتباعاً تقل سرعة ماكينة الديزل والعكس بالعكس .

والشكل ( ٥ - ١٢ ) يعرض الدائرة الكهربائية لمنظم السرعة اليدوى .



الشكل ( ٥ - ١٢ )

حيث إن :


F1	مصهر
S1	مفتاح له ثلاثة أوضاع
T	محول
M1	محرك أحادى الوجه

فعند وضع المفتاح S1 على وضع تخفيض السرعة L، تغلق الريشة 2-1 / S1 فيصبح الملف W2 ملف دوران، والملف W2 ملف بدء، وذلك للمحرك M1 فيدور المحرك عكس عقارب الساعة، وتتحرك الجريدة المسنة جهة اليمين وتقل سرعة ما كينة الديزل . وعند وضع المفتاح S1 على وضع زيادة السرعة R تغلق الريشة 4-3 / S1 فيصبح الملف W1 ملف دوران ويصبح الملف W2 ملف بدء ويدور المحرك فى اتجاه عقارب الساعة، وتتحرك الجريدة المسنة جهة اليسار وتزيد سرعة ما كينة الديزل . وعند وضع المفتاح S1 على وضع OFF تفتح الريشة 2-1 / S1 والريشة 4-3 / S1 ويتوقف المحرك .



## ٥ / ٢ - منظمات السرعة الالكترونية

الشكل (٥ - ١٣) يعرض المخطط الصندوقي لمنظم سرعة الكتروني من صناعة شركة Barber - Colman company الامريكية .



الشكل (٥ - ١٣)

حيث إن :

Pot	مقاومة متغيرة لاختيار السرعة المطلوبة
Magnetic speed sensor	مجس السرعة
C	مقارن
G	مكبر
P	منظم تناسبى
D	منظم تفاضلى
I	منظم تكاملى
Combined signal	جامع

A	دائرة القدرة
Electric actuator	عنصر الفعل الكهربى
F	دائرة تخفيض السرعة مع الحمل


#### نظرية عمل منظم السرعة :

بواسطة المقاومة المتغيرة Pot، يتم ضبط جهد المرجع عند السرعة المرغوبة، ويعمل المقارن C على إيجاد الفرق بين جهد المرجع والقادم من Pot مع الجهد المقابل للسرعة الفعلية للمولد والقادم من مجس السرعة Magnetic speed sensor، ويعمل المكبر G على تكبير خرج المقارن C، ثم يدخل خرج المكبر G على المنظمات الالكترونية P, I, D، وخرج المنظمات تدخل على المقارن C والذى يعمل على مقارنة خرج المنظمات مع إشارة التغذية المرتدة لموضع عنصر الفعل الكهربى، وخرج المقارن C يدخل على دائرة القدرة A لتهيئة خرج المقارن C، حتى يناسب عنصر الفعل الكهربى، وتبعاً لخرج دائرة القدرة A، ويتغير وضع عنصر الفعل الكهربى وصولاً لمعدل الضخ المناسب للسرعة المطلوبة. ويمكن إضافة مودبول تقليل السرعة مع الاحمال F، وهذا المودبول مفيد عند تشغيل المولد مع مولدات أخرى على التوازي كما سيتضح فيما بعد.

والشكل ( ٥ - ١٤ ) يعرض نموذجاً لعنصر فعل كهرومغناطيسى من إنتاج شركة Barber colman CO، يعمل على التحكم فى مضخة حقن الوقود لماكينة الديزل، ومن ثم التحكم فى سرعة ماكينة الديزل.


حيث إن :

- 1 مدخل الموصلات
- 2 عمود يدور فى الاتجاهين ويتحكم فى مضخة الوقود الدوارة



الشكل (٥ - ١٤)

والشكل (٥ - ١٥) يوضح طريقة التحكم في سرعة ما كينة ديزل بواسطة عنصر فعل دوار كالمبين في الشكل السابق، يتحكم في مضخة وقود دوارة، فنقطة البداية لعمود عنصر الفعل تقابل السرعة الصغرى Min، ونقطة النهاية تقابل السرعة القصوى.




الشكل (٥ - ١٥)

حيث إن :


- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | عنصر الفعل              |
| 2 | مضخة الحقن الدوارة      |
| 3 | وضع أقل معدل ضخ للوقود  |
| 4 | وضع أعلى معدل ضخ للوقود |
| 5 | عمود                    |
| 6 | مفصل                    |
| 7 | ذراع توصيل              |

والشكل ( ٥ - ١٦ ) يعرض طريقة التحكم فى سرعة ماكينة ديزل باستخدام عنصر فعل دوار يتحكم فى مضخة حقن خطية. علماً بأن العناصر الموجودة فى هذا الشكل لا تختلف عن العناصر الموجودة فى الشكل السابق.



الشكل ( ٥ - ١٦ )

والشكل ( ٥ - ١٧ ) يعرض مخطط توصيل منظم سرعة الكترونى من صناعة شركة Barber colman Co الأمريكية.



الشكل (٥-١٧)

حيث يتم تغذية منظم السرعة بجهد 24V+ من الأطراف 1, 2، بواسطة كابل مجدول للتقليل من تدخلات الراديو، ويستخدم كذلك قاطع 10A. وتوصل الأطراف 4, 5 بعنصر الفعل الكهرومغناطيسي، ويتم توصيل الأطراف 6, 7, 9 بمقاومة متغيرة 5KΩ للتحكم بعد في جهد المرجع المقابل للسرعة المرغوبة. أما الأطراف 10, 11 فتوصل بمجس السرعة Magnetic Pick up.

وأهم نقاط المعايرة فى منظمات السرعة ما يلى :

١ - نقطة معايرة السرعة Speed adjust وتستخدم فى ضبط جهد المرجع عند

السرعة المطلوبة .

٢ - نقطة معايرة

معدل

انخفاض

السرعة مع

زيادة

الحمل Droop .

والشكل

( ٥ - ١٨ ) يبين

العلاقة بين سرعة

الماكينة RPM ،

والنسبة المئوية

لحمل الماكينة %

Of Engine load

فى ( الشكل

أ ) فإن السرعة ثابتة

عند أى قيمة

للحمل ، وتستخدم

هذه الخاصية عند



تشغيل المولد

بالتوازي مع

مولدات أخرى Is-

chronous Opera-

tion Mode



الشكل ( ٥ - ١٨ )

وفى (الشكل ب) فإن السرعة تقل كلما ازداد الحمل، ويمكن ضبط معدل الانخفاض فى السرعة مع زيادة الحمل بواسطة نقطة Droop، وتستخدم هذه الخاصية بالتوازي مع الشبكة الموحدة (الكهرباء العمومية) Droop operation mode. ولمزيد من التفاصيل ارجع للفقرة (٦ - ٥).

### ٥ / ٣ - وحدة التحكم فى الماكينة (Ecu) Engine control unit

تقوم وحدة التحكم الالكترونية فى الماكينة بالتحكم فى بدء الماكينة يدوياً أو أتماتيكياً، وكذلك مراقبة أداء الماكينة وإعطاء بيان بالمشاكل التي قد تتعرض لها الماكينة أثناء الدوران أو عند بدء الدوران مثل:

- ١ - انخفاض ضغط زيت الماكينة Low pressure.
  - ٢ - ارتفاع درجة حرارة ماء تبريد الماكينة High temperature.
  - ٣ - فشل الماكينة فى البدء مع تعدى الزمن الأقصى المسموح به Over crank.
  - ٤ - زيادة سرعة الماكينة عن 15% من السرعة المقننة Over speed.
- بالإضافة إلى إعطاء بيان عن الدوران الطبيعي Engine Running.
- والشكل (٥ - ١٩) يعرض نموذجاً لوحدة تحكم فى الماكينة طراز ASM 150 من إنتاج شركة Murphy co. الأمريكية.



الشكل (٥ - ١٩)

ويوجد على وجه وحدة التحكم فى الماكينة أربع وحدات مشعة حمراء لبيان الأعطال المختلفة، وموحد مشع أخضر لبيان حالة الدوران الطبيعي .

وتزود وحدة التحكم فى الماكينة بنقطة لمعايرة السرعة القصوى المسموح بها، وتزود أيضاً نقطة معايرة زمن الوصل عند البدء crank cycle ونقطة معايرة زمن الفصل عند البدء crank disconnect ونقطة معايرة عدد مرات محاولة البدء crank cycle attempt .

وعادة يتم ضبط نقطة معايرة السرعة القصوى عند 115% من السرعة المقننة للماكينة، ويتم ضبط عدد مرات محاولة البدء مساوياً 4 مرات وضبط زمن الوصل والفصل عند البدء مساوياً 10S (عشر ثوان) .


والشكل ( ٥ - ٢٠ ) يعرض مخطط التوصيل الكهربى لوحدة التحكم فى الماكينة ECU، وكذلك منظم السرعة SG .

حيث إن :

SE	مفتاح اختيار نوعية التشغيل للماكينة
Reset	ضاغط تحرير الخطأ
Stop	ضاغط الإيقاف اليدوى
Start	ضاغط التشغيل اليدوى
Test	ضاغط اختبار لمبان البيان
Silence	ضاغط إسكات الإنذار الصوتى
ATS	ريشة من مفتاح الانتقال الاتوماتيكي
SS	مجس السرعة
SP	مفتاح انخفاض ضغط الزيت
ST	مفتاح ارتفاع درجة حرارة الماء
R1	ريلاي إيقاف الطوارئ



R2	ريلاي التشغيل اليدوى
R3	ريلاي البدء
R4	ريلاي الخطأ العام فى الماكينة
R5	ريلاي دوران الماكينة
R6	ريلاي زيادة سرعة الماكينة
R7	ريلاي التحكم فى تشغيل منظم السرعة
R8	ريلاي إسكات الإنذار الصوتى
H1	لمبة بيان دوران الماكينة
H2	لمبة بيان زيادة السرعة
H3	لمبة بيان تعدى زمن البدء
H4	لمبة بيان زيادة درجة الحرارة
H5	لمبة بيان انخفاض ضغط الزيت
B	بطاريتان موصلتان على التوالى
G	مولد شحن البطارية
A	جهاز قياس تيار الشحن
CM	محرك بدء الماكينة
SDL	ملف تشغيل محرك البدء
AV	صمام خنق مدخل هواء الماكينة الشناثية الاشواط
FV	صمام الوقود
CR1	موحد يفصل القاطع عند انعكاس قطبية البطاريات
SC	وحدة شحن البطاريات الالكترونية عند وجود الكهرباء العمومية
CB1	قاطع حماية دائرة التحكم فى الماكينة



مخطط (١)  
الشكل (٧٠-٥)



الشكل (٥ - ٢١)

H6	لمبة الإنذار الوماضة
H7	بوق الإنذار
To Trip CB	إلى فصل القاطع الرئيسى للمولد
SG	حاكم السرعة الالكترونى
POT	مقاومة ضبط السرعة
ACT	عنصر الفعل الكهرومغناطيسى

#### نظرية التشغيل :

عند وضع مفتاح اختيار الماكينة SE على وضع التشغيل اليدوى Man، تغلق ريشة Man، وعند الضغط على ضاغط بدء الماكينة Start يكتمل مسار تيار ريلاي البدء اليدوى R2، ويحدث إمساك ذاتى للريلاي بعد إزالة الضغط عن ضاغط البدء Start بواسطة الريشة المفتوحة R2، ويصل تيار كهربي لدائرة التحكم فى الماكينة ECU للنقطة 13، فيخرج جهد على الأطراف 15 و6 فيعمل كل من الريلاى R3 (ريلاي البدء)، والريلاي R7 (ريلاي الوقود)، فتغلق الريشة المفتوحة R3 فيعمل ملف تشغيل محرك البدء SOL، ومن ثم يعمل محرك البدء، وفى نفس الوقت يصل الوقود لمضخة الحقن نتيجة لاكتمال مسار تيار صمام الوقود F.V حيث تغلق الريشة المفتوحة R2، ويعمل منظم السرعة SG بعد غلق ريش الريلاى R7 على التحكم فى مضخة الحقن، ومن ثم التحكم فى معدل تدفق الوقود، وعند الدوران الفعلى للماكينة فإن سرعة الماكينة سترتفع، وتصل إشارة جهد من عنصر الإحساس بالسرعة SS بالتردد المقابل للسرعة الفعلية للماكينة إلى الأطراف 2 و1 لوحدة التحكم فى الماكينة، وكذلك الأطراف 5 و4 لحاكم السرعة SG، فينقطع التيار الكهربي عن النقطة 6 لدائرة التحكم فى الماكينة ECU، فى حين يصل تيار كهربي إلى النقطة 8 لوحدة التحكم فى الماكينة فيعمل الريلاى R5 (ريلاي دوران الماكينة)، وكذلك يعمل عداد الساعات HG. ويقوم حاكم السرعة الالكترونى بضبط سرعة الماكينة عند السرعة المرغوبة والمعايرة بواسطة المقاومة المتغيرة POT.

## المشاكل:

١ - عند زيادة سرعة الماكينة عن 15 ٪ من السرعة المقننة والمعايرة بواسطة POT يعمل كل من الريلاى R6، ولبة البيان H2، وكذلك ريلاى الخطأ العام R4 فيغلق صمام الهواء AV، ويمنع دخول الهواء للماكينة وفي نفس الوقت تقطع وحدة التحكم فى الماكينة التيار الكهربى عن وحدة الفعل ACL، فتتوقف الماكينة فى الحال، وكذلك يعمل البوق H7، ولبة الإشارة الوماضة H6، فينتبه المشغل ويقوم بالضغط على ضاغط إسكات البوق Silence، فيعمل R8 ويفتح ريشته وينقطع مسار تيار الماكينة. وعند معالجة مشكلة زيادة السرعة يمكن الضغط على ضاغط التحرير Reset، لإعادة وحدة التوليد لحالتها الطبيعية.

٢ - عند محاولة بدء الماكينة فى بادىء الامر، فإن وحدة ECU تمرر تيار كهربى إلى النقطة 6، والنقطة 15، وتعطى وحدة التحكم فى الماكينة أربع محاولات للبدء كل مرة 10 ثوان، وللتوقف 10 ثوان أخرى، وفي حالة فشل الماكينة فى البدء تضىء لمبة تعدى زمن البدء H3، ويعمل ريلاى الإنذار العام R4 وتباعاً يعمل البوق H7، وتضىء لمبة الإشارة الوماضة H6، ويمكن للمشغل إسكات البوق بواسطة ضاغط الإسكات Silence، ويمكن العودة للحالة الطبيعية بواسطة ضاغط التحرير Reset.

٣ - عند ارتفاع درجة حرارة ماء التبريد. فإن مفتاح درجة الحرارة ST سوف يغلق، فتتصل النقطة 5 لوحدة التحكم فى الماكينة بالأرضى فتقطع وحدة التحكم فى الماكينة ECU التيار الكهربى عن R7، فينقطع التيار الكهربى عن حاكم السرعة، والذي يقوم بدورة بفصل التيار الكهربى عن وحدة الفعل ACT، فتتوقف الماكينة، وفي نفس الوقت يعمل ريلاى الخطأ العام للماكينة R4 وتضىء لمبة البيان H4، ويعمل البوق H7، وكذلك تضىء لمبة الإشارة الوماضة H6، ويمكن بواسطة ضاغط Silence إسكات صوت البوق، وبواسطة ضاغط التحرير Reset تحرير الإنذار وإعادة وحدة التوليد للحالة الطبيعية.

٤ - عند انخفاض ضغط زيت التبريد تعود ريشة مفتاح الضغط SP مغلقة، فتعمل لمبة بيان انخفاض الضغط H5، ويتكرر ما سبق في الحالات السابقة.

والجدير بالذكر أن الموحد CR1 يعمل على فصل القاطع CB1 عند انعكاس قطبية البطارية، أما المولد G فيشحن البطارية أثناء دوران الماكينة، وتعمل وحدة الشحن الالكترونية SC على شحن البطاريات عند وجود تيار المصدر الطبيعي، وعند انقطاع التيار العمومي وعمل المولد تفصل هذه الوحدة، نتيجة لغلق الريشة المفتوحة للريلاي R7 والموصلة بها. كما أنه يمكن تشغيل الماكينة أوتوماتيكياً عند انقطاع الكهرباء العمومية، وذلك بوضع مفتاح اختيار الماكينة SE على وضع Aut؛ علماً بأن الماكينة سوف تعمل تلقائياً عند انقطاع الكهرباء العمومية، وذلك نتيجة لغلق ريشة مفتاح الانتقال الأتوماتيكي ATS والذي سوف نتناوله بالتفصيل فيما بعد.

#### ٥ / ٤ - مفتاح الانتقال الأتوماتيكي (ATS)

إن وظيفة مفتاح الانتقال الأتوماتيكي هو نقل الأحمال الكهربائية من المصدر الطبيعي (الكهرباء العمومية) إلى وحدة التوليد، وذلك عند انخفاض الجهد أو التردد وصولاً للقيمة المعايير عليها المفتاح، وكذلك إعادة الأحمال الكهربائية إلى المصدر الطبيعي عند عودة التيار الكهربى مع اتفاق قيم جهد وتردد المصدر الطبيعي مع القيم المعايير عليه ATS.

ويوجد نوعان من مفاتيح الانتقال الأتوماتيكي وهما كما يلي:


١ - مفاتيح انتقال أوتوماتيكي سابقة التجهيز، وتكون مزودة بميكروبروسيسور.

٢ - مفاتيح انتقال أوتوماتيكي يتم تجهيزها باستخدام مجموعة عناصر مختلفة.


وسوف نتناول في هذه الفقرة أحد مفاتيح الانتقال الأتوماتيكي التي يمكن بناؤها بمجموعة من العناصر المختلفة محلياً. فالشكل (٥ - ٢١) (مخطط 1) (مخطط 2) - (مخطط 3) يعرض المخططات الكهربائية لأحد مفاتيح الانتقال الأتوماتيكية فالمخطط (1) يعرض دائرة التحكم، والمخطط (2)، يعرض الدائرة الرئيسية، والمخطط (3) يعرض دائرة القواطع الكهربائية.

حيث إن :

NCB	قاطع المصدر الرئيسى
GCB	قاطع وحدة التوليد العاملة بماكينة الديزل
F1	ريلاي انخفاض جهد وحدة التوليد
F2	ريلاي انخفاض تردد وحدة التوليد
F3	ريلاي انخفاض جهد المصدر الرئيسى
K1	كونتاكتور المحافظة على مصدر تغذية دائرة التحكم
XF	ملف غلق القاطع
MX	ملف فتح القاطع (عنصر فصل توازى)
M	محرك شحن ياي القاطع
OF	ريش إضافية للقاطع
CH	نهاية مشوار محرك شحن ياي القاطع
H1, H3	لمبات بيان شحن ياي غلق القاطع
H2	لمبة بيان وجود وحدة التوليد فى الخدمة
H4	لمبة بيان وجود المصدر الرئيسى
R1	ريلاي يعمل عند عمل وحدة التوليد
TD1	مؤقت يؤخر عند الفصل (2S) وذلك عند انقطاع المصدر الرئيسى
TD2	مؤقت يؤخر عند التوصيل (5MIN) ويعمل على تبريد ماكينة الديزل
	مؤقت يؤخر عند التوصيل (2MIN) وهو خاص بالتأخير عند العودة
TD3	للمصدر الرئيسى
TD4	مؤقت يؤخر عند الفصل (2S) وهو خاص بتأخير دوران الماكينة
TD5	مؤقت مبرمج يعمل على تشغيل الماكينة ثلاث ساعات أسبوعياً




(١) الخطط



(٢) المخطط

الشكل (٥ - ٢٢)





الخطط (٣)  
الشكل (٥-٧٧)

### نظرية التشغيل :

لاختبار مفتاح الانتقال الاتوماتيكي ATS تقوم بوضع مفتاح الاختيار SS على وضع Test، فتغلق الأطراف II و I وتعمل ماكينة الديزل .

أما إذا وضع مفتاح الاختيار SS على وضع Aut، ففي حالة وجود المصدر الرئيسي يكون NCB في حالة غلق، حيث إن ريلاي انخفاض الجهد F3 سيكون في حالة تشغيل، وبالتالي يغلق ريشته المفتوحة F3 فيعمل TD1 على عكس حالة ريشه، ومن ثم يكتمل مسار غلق القاطع NCB .

أما عند انقطاع مصدر القدرة الرئيسي تعود ريش ريلاي انخفاض الجهد F3 لحالتها الطبيعية، فينقطع التيار الكهربى عن ملف المؤقت TD1، ويقوم المؤقت بعكس حالة ريشه بعد تأخير زمنى مقداره (2S)، وذلك من أجل ضمان عدم عودة المصدر الرئيسى مرة أخرى . فينقطع مسار الغلق Close للقاطع NCB، فى حين يكتمل مسار الفتح open لهذا القاطع، وفى نفس اللحظة ينقطع التيار الكهربى عن المؤقت TD3 و TD2، وتباعاً ينقطع التيار الكهربى عن المؤقت TD4، فتعود ريش هذا المؤقت لحالتها الطبيعية بعد تأخير (2S)، وتغلق الريشة TD4 الموصلة بين الأطراف II و I لمفتاح الانتقال الاتوماتيكي والمتصلة بوحدة التحكم فى ماكينة الديزل لوحدة التوليد، فتدور الماكينة .

وعندما يصبح جهد أطراف وحدة التوليد عند القيمة المقننة له يعمل F1 . وعندما يصبح تردد خرج وحدة التوليد عند القيمة المقننة له يعمل F3 وتباعاً يعمل الريلاى R1 فيكتمل مسار غلق القاطع GCB وتغذى الاحمال من وحدة التوليد . وعند عودة المصدر الرئيسى يغلق ريلاي انخفاض الجهد F3 ريشته المفتوحة، فيعمل المؤقت TD1، وتباعاً يعمل المؤقت TD3 . وبعد تأخير زمنى مقداره دقيقتين للتأكد من عودة المصدر الرئيسى، يعكس هذا المؤقت ريشه، فينقطع مسار تيار الريلاى R1، ويكتمل مسار تيار فتح open القاطع GCB، ويفتح القاطع وفى نفس الوقت يكتمل مسار تيار قاطع المصدر الرئيسى لتنتقل الاحمال إلى المصدر الرئيسى ويعمل المؤقت TD2، وبعد تأخير زمنى مقداره خمس دقائق، تغلق ريش المؤقت TD2 المفتوحة،

فيكتمل مسار تيار المؤقت TD4، ويفتح المؤقت ريشته المغلقة الموصلة بالاطراف II و I، فتتوقف الماكينة وذلك بعد دورانها خمس دقائق بدون تحميل.

ويضاف المؤقت المبرمج TD5، والذي يتم برمجته على اليوم والساعة، وزمن التشغيل كل أسبوع، وبذلك يعمل هذا المؤقت على غلق ريشته المفتوحة بين الاطراف I, II لمفتاح ATS في اليوم والساعة المحددة والمبرمج عليه وذلك من أجل المحافظة على كفاءة ماكينة الديزل.

## **الباب السادس**

### **تشغيل المولدات على التوازي**



## تشغيل المولدات على التوازي


### ١ / ٦ - مقدمة

يوجد عدة أسباب لتشغيل المولدات على التوازي وهم كما يلي :

- ١- زيادة السعة الكلية لمنظومة القدرة الكهربائية (KVA).
  - ٢- إتاحة استمرارية الخدمة عند تعطل أحد المولدات.
  - ٣- عدم توفر المكان المناسب لتشغيل مولد كبير.
- وحتى يمكن تشغيل مجموعة مولدات على التوازي يجب تحقق المتطلبات الآتية :
- ١- جهود كل المولدات تكون متساوية.
  - ٢- اتفاق تنابع الأوجة لجميع المولدات R-S-T أو L1-L2-L3 أو A-B-C.
  - ٣- تساوى التردد لجميع المولدات.
  - ٤- اتفاق اختلاف الأوجة لجميع المولدات.
  - ٥- توزيع الأحمال على المولدات تبعاً لمقنن كل مولد.


### ٢ / ٦ - التزامن اليدوى

- ويستخدم فى ذلك جهاز التوافق (السينكروسكوب)، وكذلك اللمبات لتحديد الاختلاف الوجهى بين المولد الداخلى وقضبان التزامن العمومية Bus bar. وهناك ثلاث توصيلات لللمبات المستخدمة فى التزامن وهم كما يلي :
- ١- التزامن عند إعتماد اللمبات : ويستخدم فى ذلك لمبتين L1, L2، ويتم توصيلها كما بالشكل (٦ - ١) وتكون اللحظة المناسبة لل التزامن لحظة إعتماد اللمبتين L1, L2.



الشكل (٦ - ١)


٢- التزامن عند نصوصو اللمبات : ويستخدم في ذلك لمبتين  $L_1, L_2$ ، يتم توصيلها كما بالشكل (٦ - ٢) وتكون اللحظة المناسبة للترزامن لحظة نصوصو اللمبتين.




الشكل (٦ - ٢)

٣- التزامن عند انطفاء لمبة ونصوصو لمبتين؛ ويستخدم في ذلك ثلاث لمبات  $L_1, L_2, L_3$  تكون مرتبة على شكل مثلث كما بالشكل (٦ - ٣).  
فعندما يكون توهج  $L_1$  أعلى من توهج  $L_2$  أعلى من توهج  $L_3$ ؛ أي أن توهج

المصابيح يكون فى عكس اتجاه عقارب الساعة، يعنى أن سرعة المولد الداخلى منخفضة SLOW ، والعكس بالعكس .




أى أنه عندما يكون توهج  $L_3$  أعلى من توهج  $L_2$  أعلى من توهج  $L_1$  بمعنى أن توهج المصابيح يكون فى اتجاه عقارب الساعة، يعنى أن سرعة المولد الداخلى عالية Fast. وتعتبر اللحظة المناسبة للترزامن هى اللحظة التى تنطفئ فيها اللمبة  $L_1$ ، وتنصع فيها اللمبتين  $L_2, L_3$ .



الشكل (٦ - ٣)

والشكل (٦ - ٤) يوضح طريقة توصيل اللمبات  $L_1, L_2, L_3$  مع المولد الداخلى .

والجدير بالذكر أن جهد تشغيل اللمبة يجب أن يكون على الأقل ضعف الجهد المقنن للمولد ( جهد الخط )، فإذا لم يكن ذلك متاحاً يجب توصيل مقاومة بالتوالى مع كل لمبة . وينصح عادةً باستخدام هذه الطريقة عند إجراء التزامن اليدوى .




الشكل (٦ - ٤)



### ١ / ٢ / ٦ - ريلاي اختبار التزامن Sync- Check relay


يقوم ريلاي اختبار التزامن بالسماح بإدخال المولد يدوياً / أوتوماتيكياً على قضبان التزامن بدون خوف من إحداث تلف للمولد، حيث تتغير حالة الريش الإضافية لريلاي اختبار التزامن عندما يكون مستوى الجهد والتردد والاختلاف الوجهي في حدود التزامن. والشكل (٦ - ٥) يعرض المسقط الرأسى لريلاي اختبار التزامن المصنع بشركة Crompton الإنجليزية.



الشكل (٦ - ٥)

ويلاحظ أن الريلاى مزود بنقطة لمعايرة التفاوت المسموح به فى الجهد لحظة التزامن، ويتراوح ما بين 10:30%، ويتحمل هذا الريلاى تغير فى جهد المولد والقضبان يصل إلى (+30%:-25%) من الجهد المقنن للريلاي . .

والشكل (٦ - ٦) يعرض دائرة التزامن المستخدمة فى إجراء التزامن بين مولد A1- ternator ، وقضبان التزامن Bus. علماً بأنه عند تحقق مطالب التزامن فإن ريلاي اختبار التزامن لن يغلق ريشته المفتوحة إلا بعد تأخير زمنى مقداره 400ms للتأكد من عدم تغير أحد هذه المتطلبات .



الشكل (٦ - ٦)

حيث إن :

F1: F4	قواطع دائرة تيارها المقنن 2A
DV	فولتميتر بتدريج مزدوج
DF	جهاز قياس تردد بتدريج مزدوج
S	جهاز توافق ( سينكروسكوب )
SB	صندوق مقاومات السينكروسكوب
SW <sub>1</sub>	مفتاح تشغيل مجموعة التزامن
SW <sub>2</sub>	مفتاح تشغيل لمبات التزامن
L1: L3	لمبات التزامن
Alternator	المولد
Loads	الأحمال
K <sub>1</sub>	كونتاكطور وصل وفصل المولد مع الأحمال
S <sub>1</sub>	ضاغط إدخال المولد
S <sub>2</sub>	ضاغط فصل المولد
CSY	جهاز اختبار حالة التزامن
RF <sub>1</sub>	ريلاى الخطأ العام علماً بأن ملفه غير مبين بالشكل

نظرية عمل الدائرة :

لإدخال المولد على الأحمال يتم غلق كل من SW<sub>1</sub>, SW<sub>2</sub> مع مراقبة جهد المولد والحمل بواسطة DV، ومراقبة تردد المولد والحمل بواسطة DF، ومراقبة الاختلاف الوجهى بين المولد والحمل بواسطة S، وكذلك لمبات التزامن L<sub>1</sub> : L<sub>3</sub>، فعند تساوى الجهود والترددات، وعند توقف مؤشر السينكروسكوب فى أعلى وضع، وعند انطفاء اللمبة L<sub>1</sub>، ونصوع اللمبتين L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub> فى هذه الحالة نكون قد وصلنا لوضع التزامن، فيتم الضغط على الضاغط S<sub>1</sub>، ونظراً لتحقيق شروط التزامن فإن جهاز اختبار التزامن

CSY1 سوف يغلق ريشته المفتوحة، وكذلك فإن ريلاي الخطأ العام RF1 سوف يكون فى حالة فصل لعدم وجود أى مشكلة، وبالتالي تكون ريشته المغلقة طبيعياً NC كما هى، فيكتمل مسار تيار الكونتاكتور K1، ويعمل الكونتاكتور ليدخل المولد للخدمة لتغذية الأحمال .

والجدير بالذكر أنه يجب الحذر من توصيل خطوط تعادل المولدات غير المتماثلة معاً؛ لأن ذلك يؤدي لإحتراقها. وذلك لاختلاف شكل موجات الجهد المتولدة من المولدات غير المتماثلة، الأمر الذى يؤدي لظهور العديد من التوافقيات العالية المستوى High Level Harmonics ، والتي تؤدي لإمرار تيارات فى وصلات التعادل، الأمر الذى يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة ملفات العضو الثابت للمولدات بالدرجة التى تؤدي لإحتراقه إذا لم توجد وسائل الحماية المناسبة من ارتفاع درجة حرارة الملفات .

#### ٦ / ٣ - التزامن الأتوماتيكي


لقد اتضح من الفقرة السابقة أن التزامن اليدوى يحتاج قيام المشغل بضبط كل من سرعة وجهد كل مولد وصولاً للحظة المناسبة للترزامن، وفى حالة إخفاق المشغل فى ذلك، فإنه لن يستطيع الوصول لحالة التزامن حتى ولو استخدم جهاز اختبار التزامن Check Synchronizer ، الأمر الذى يحتاج إلى مشغلين مهرة لتشغيل المولدات على التوازي يدوياً .

وحتى يمكن الاستغناء عن المشغل الماهر، يستخدم جهاز التزامن الأتوماتيكي Automatic-Check Synchronizer والذى يراقب كل من الجهد والتردد والاتفاق الوجهى، فإذا كانت قيم هذه المتغيرات خارج الحدود المطلوبة، فإنه يرسل إشارات تحكم لأجهزة التحكم فى هذه المتغيرات للوصول بها إلى الحدود المطلوبة لإتمام عملية التزامن .

#### ٦ / ٣ / ١ - جهاز التزامن الأتوماتيكي Auto- Synchronizer

ويستخدم هذا الجهاز لإجراء عملية التزامن بين مولد وآخر، أو مولد وقضيب التزامن بدون تدخل أى شخص فى عملية التزامن، مما يقلل من مشاكل التزامن

المحتملة. ويقوم هذا الجهاز بضبط تردد وزاوية وجه المولد الداخل، وذلك بإرسال إشارة تحكم لحاكم السرعة Speed Governer للمولد الداخل وصولاً للتزامن. والشكل (٦ - ٧) يعرض مخطط توصيل جهاز تزامن أتوماتيكي من صناعة شركة SELCO الإنجليزية.




الشكل (٦ - ٧)

ويلاحظ أن الأطراف 14, 15, 16 توصل بالمحرك المؤازر المستخدم في التحكم في مضخة الحقن لماكينة إدارة المولد الداخل، في حين توصل الأطراف 1, 2, 3 بوجهين من أوجه قضيب التزامن، أما النقاط 5, 6, 7 فتوصل مع وجهين من أوجه المولد، وذلك عبر ريشة التحكم في بدء عملية التزامن Sync.ON. ويمكن أن تكون هذه الريشة من مفتاح الانتقال الأتوماتيكي ATS. وعند الوصول لحالة التزامن تقوم الريشة 9, 10 بتشغيل القاطع CB الخاص بالمولد الداخل، فيدخل المولد الداخل على التوازي مع قضيب التزامن. ويزود هذا الجهاز بنقطة معايرة لمعايرة الاختلاف المسموح به في التردد أثناء عملية التزامن، ويتراوح Diff.Freq ما بين

(0.1 : 1.0 HZ)، وكذلك يزود بنقطة معايير المعايرة زمن التأخير لغلق قاطع المولد الداخلى بعد توفر شروط التزامن، ويتراوح ما بين (20:200ms) .

والجدير بالذكر أن تردد المولد الداخلى لحظة التزامن يكون أكبر من تردد قضيب التزامن بالقيمة المعايير عليها نقطة معايرة فرق التردد، ويكون فرق الجهد بين المولد الداخلى وقضيب التزامن تقريباً صفراً، وعند الاتفاق الوجهى بين المولد وقضيب التزامن تغلق الريشة المفتوحة لجهاز التزامن الأتوماتيكي 9-10 بتأخير زمنى يطابق القيمة المعايير عليها نقطة معايرة زمن التأخير، ويغلق قاطع المولد فيدخل المولد بالتوازي مع قضيب التزامن.

والجدير بالذكر أن جهاز التزامن الأتوماتيكي يعطى إمكانية لضبط جهد المولد أيضاً، ولكن هذا يحتاج لمقاومة متغيرة بمحرك Motor Pot متصل كما بالشكل (٦ - ٨)، حيث توصل المقاومة المتغيرة ذات المحرك مع منظم جهد المولد الداخلى، وعادة يحتاج محرك المقاومة المتغيرة لجهد إضافى يكون عادة جهد دوائر التحكم للمولد مثل: +24V، وبذلك يمكن لجهاز التزامن الأتوماتيكي الوصول بجهد المولد الداخلى للقيمة المطلوبة.



الشكل (٦ - ٨)

#### ٦ / ٤ - تقسيم القدرة غير الفعالة بين المولدات الموصلة على التوازي

عند توصيل مولدين معاً على التوازي، وعند عدم حدوث اتران فى المجال

الرئيسى للمولدين، فإن هذا سيؤدى إلى تمرير تيار دوار بين المولدين، وهذا سيظهر فى صورة معامل قدرة متأخر للمولد الذى له مجال زائد، فى حين يظهر فى صورة معامل قدرة متقدم للمولد الذى له مجال منخفض، وتسمى هذه الحالة بحالة دوران التيارات غير الفعالة. وفيما يلى أهم الطرق المستخدمة للحد من دوران التيارات غير الفعالة. بين المولدات الموصلة على التوازي:

١ - التعويض بتخفيض القدرة غير الفعالة Reactive Droop Compensation  
وتحتاج هذه الطريقة إلى:


أ - توصيل الملف الثانوى لمحولات التيار الموصلة مع منظمات الجهد AVR'S للمولدات الموصلة على التوازي داخل حلقة مغلقة.

ب - تماثل دوائر التوازي Parallel Compensation فى منظمات الجهد للمولدات الموصلة على التوازي.

ج - يجب أن تكون محولات التيار لها ملفات ثانوية معزولة عن الخطوط الرئيسية للمولدات؛ علماً بأن عدد المولدات التى يمكن توصيلها على التوازي ليس له عدد محدد.

د - يجب استخدام قاطع رئيسى لكل مولد مزود بريشة مغلقة طبيعياً تحدث قصر على ثانوى محول التيار، عندما يكون المولد متوقفاً.

ويمكن فهم نظرية عمل دوائر التعويض بتخفيض القدرة غير الفعالة من الشكل (٦ - ٩).



الشكل (٦ - ٩)


ويلاحظ أن جهد التغذية المرتدة والذي يصل إلى منظم الجهد AVR ، وهو محصلة جهد الملف الثانوى لمحول الجهد  $T_1$  ، وجهد ثانوى محول التيار CT والمشكل على المقاومة R؛ أى أن الجهد  $V_3$  هو محصلة الجهد  $V_1$  ( جهد ثانوى محول الجهد  $T_1$  )، والجهد  $V_2$  ( جهد ثانوى محول التيار المشكل على المقاومة R ) .

فكلما كان معامل القدرة للمولد متأخراً ازداد جهد التغذية المرتدة المحصل، فيقل تيار المجال . وعندما يكون معامل القدرة للمولد متقدماً انخفض جهد التغذية المرتدة المحصل  $V_3$  . ازداد تيار المجال ازداد جهد خرج المولد .

وعند حدوث قصر على أطراف المولد يصبح معامل القدرة للمولد متأخراً جداً، أى يقترب من الصفر الأمر الذى يؤدي لتقليل تيار المجال لأقل قيمة ممكنة .




والشكل (٦ - ١٠) يبين طريقة توصيل المولدات على التوازي على قضيب  
عمومي واحد (أى متصل بالشبكة الموحدة).



الشكل (٦ - ١٠)

٢ - التخفيض الفرقى للقدرة غير الفعالة Reactive Differential Comp  
وتستخدم هذه الطريقة عند توصيل المولدات على التوازي على قضيب خاص  
بهم وغير متصل بالشبكة الموحدة كما بالشكل (٦ - ١١). علماً بأن توصيلة  
محولات التيار الموضحة في هذا الشكل عندما يكون تتابع الأوجه C-B-A، أما  
إذا كان تتابع الأوجه A-B-C يجب عكس أطراف محول التيار مع الأطراف  
CTB<sub>2</sub>, CTB<sub>1</sub>.



الشكل (٦ - ١١)

وفي هذه الطريقة فإن كل الإشارات المتولدة من محولات التيار تلغى بعضها عندما تكون تيارات المولدات متساوية ومتفقة في الوجه، وبالتالي لن يحدث تخفيض لجهد التشغيل العام للمجموعة. ويلاحظ أنه يجب توصيل ريشة مغلقة من قاطع المولد بالتوازي مع الملف الثانوي لمحول التيار، وذلك لمنع حدوث انخفاض لجهد المولدات العاملة معاً على التوازي فمحول تيار المولد المتوقع لا يكون له إشارة تعويض كباقي المولدات، كما أن عدم استخدام هذه الريشة يجعل جهد المولد

الداخل متذبذباً، مما يمنع إمكانية إحداث تزامن له مع باقى المولدات حيث يجب أن تبقى هذه الريشة مغلقة لحين دخول المولد على قضيب التزامن.

أما عند عمل المولد بمفرده يجب أن تكون الريشة الموصلة بالتوازي مع محول التيار مغلقة لمنع وصول أى إشارة إلى دائرة التعويض أثناء عمل المولد بمفرده.

#### ٦ / ٥ - تقسيم الأحمال بين المولدات التى تعمل على التوازي

يوجد طريقتان لتشغيل المولدات على التوازي وهما:

١ - طريقة Droop أى تقليل السرعة مع زيادة الأحمال. وتستخدم هذه الطريقة عند تشغيل مجموعة مولدات بالتوازي مع الشبكة الموحدة، وتعرف النسبة المئوية للتخفيض (Droop%) من المعادلة التالية:

$$\text{Droop}\% = \frac{F_n - F_F}{F_n} \times 100 \rightarrow 6.1$$



حيث إن:

$F_n$  التردد عند اللاحمل


$F_F$  التردد عند الحمل الكامل

فعند توصيل مولد محكوم بمنظم سرعة يعمل بطريقة Droop مع الشبكة الموحدة (الكهرباء العمومية)، فإذا كان الحمل المحلى أكبر من قدرة المولد فإن الشبكة سوف تعوض هذا الفرق، أما إذا كان الحمل المحلى أقل من قدرة المولد فإن قدرة المولد الفائضة سوف تغذى للشبكة الموحدة. والشكل (٦ - ١٢) يعرض ثلاث حالات لتوزيع الأحمال على مولدين A, B يعملان بطريقة Droop. (الشكل أ) إذا كان المولدان لا يعملان على التوازي، (والشكل ب) إذا كان المولدان يعملان على التوازي وهم فى حالة عدم اتزان، ويلاحظ أن الأحمال غير مقسمة بالتساوى عند السرعة المقننة.

فالمولد A محمل بحمل 30KW، والمولد B محمل بحمل مقداره 50KW والحمل الكلى 80KW.



ب



ج

الشكل (٦ - ١٢)


(والشكل ج) إذا كانت المولدات تعمل على التوازي وهي في حالة اتزان. ويلاحظ أن الأحمال مقسمة بالتساوي عند السرعة المقننة، فكل مولد يحمل بحمل مقداره 40KW، والحمل الكلى لهما 80KW، ومن ذلك نستنتج أن تقسيم الأحمال غير متناسب مع قدرة المولدات يؤدي إلى عدم استقرار تشغيل مجموعة المولدات الموصلة على التوازي، فزيادة الأحمال على أحد المولدات عن الحد المسموح به يؤدي إلى فصل القاطع الخاص بالمولد، ومن ثم يزداد الحمل على باقى المولدات فتخرج المولدات الواحد بعد الآخر، ومن أجل الوصول إلى تقسيم متساو للأحمال بين المولدات العاملة بطريقة Droop يلزم الأمر ضبط منظم سرعة هذه المولدات على جهد مرجعى واحد، ونسبة مئوية للتخفيض % Droop واحدة تماماً وهذا عملي لا يمكن تحقيقه؛ لذلك كان من الضروري استخدام جهاز تقسيم أحمال Load Sharer مع كل مولد للوصول للتقسيم المطلوب .

٢ - طريقة Ischronous أى ثبات السرعة مع تغير الأحمال . وتستخدم هذه الطريقة عادة لتشغيل مجموعة من المولدات بالتوازي فى معزل عن الشبكة الموحدة .  
والجدير بالذكر أنه عند تشغيل مولدين على التوازي كليهما محكوم بمنظم

سرعة يعمل بطريقة Ischronous يكون من المستحيل ضبط القيمة المرجعية لسرعتيهما عند قيمة واحدة، الأمر الذى سيجعل المولد الذى له سرعة مرجعية أكبر محمل بكل الحمل، والمولد الذى له سرعة مرجعية أقل غير محمل، وهذا بالطبع يحتاج لنظام تحكم قادر على معرفة أحمال كل المولدات؛ لذلك يستخدم جهاز تقسيم أحمال Load Sharer لكل مولد مع توصيل مقسمات الأحمال معاً بخط اتصالات Communication Link كما بالشكل ( ٦ - ١٣ ).

حيث إن :

$G_1, G_2$	المولدات الموصلة على التوازي
$DE_1, DE_2$	ماكينات الديزل للمولدات
$A_1, A_2$	عناصر فعل مضخات حقن ماكينات الديزل
$MPU_1, MPU_2$	مجسات السرعة
$SG_1, SG_2$	منظمات السرعة
$LS_1, LS_2$	مقسمات أحمال المولدات
$CT_1, CT_2$	محولات تيار
$PT_1, PT_2$	محولات جهد
$CL$	خط اتصالات
$Loads$	الأحمال



الشكل (٦ - ١٣)

#### ١ / ٥ / ٦ - تقسيم الأحمال يدوياً على المولدات التي تعمل على التوازي

بعد إدخال مولد على التوازي مع مولد آخر يلزم تحميل المولد الداخل بالحمل الخاص به، ويتم ذلك برفع سرعة المولد الداخل بواسطة حاكم السرعة حتى يحمل الحمل المطلوب، ويتم التحقق من ذلك بواسطة جهاز قياس الكيلو وات وجهاز الأميتر، أما إذا وجد أن المولد الداخل قد حمل بحمل زائد فإنه يجب تقليل الحمل عليه بواسطة تقليل سرعته بواسطة حاكم السرعة الخاص به.

والجدير بالذكر أنه يجب تقسيم الأحمال على المولدات تبعاً لمقنن كل مولد، ويتم ذلك بمقارنة قراءات أجهزة الأميترات الخاصة بهم بتياراتهم الاسمية، وعند خروج أحد المولدات الموصلة على التوازي من الخدمة يجب إعادة تقسيم الأحمال على المولدات التي في الخدمة، ويجب أن نفرق بين عدم الاتزان في تقسيم الأحمال والنتائج عن فشل المشغل في تقسيم الأحمال، وبين التيارات الدوارة التي تسبب عدم اتزان قراءة الأميترات. والمثال التالي يوضح ذلك.

(مولدان) سعة كل منهما 100KVA موصلان على التوازي، وكانت أحمال المولدات 150KVA ولها معامل قدرة 0.8 متأخر. وفيما يلي ثلاث حالات مختلفة لتوزيع الأحمال على المولدين كما يلي:

الحالة الأولى:	V	A	KW	KVA	PF
المولد الأول	400	108	50	75	0.8
المولد الثاني	400	108	50	75	0.8

ويلاحظ تساوى القدرة الفعالة للمولدين 50KW، والقدرة الظاهرة KVA، ومعامل القدرة 0.8، وهذه الحالة هي الحالة المثالية حيث يوجد تقسيم متساو للأحمال مع عدم وجود تيار دوار بين المولدين.

الحالة الثانية:	V	A	KW	KVA	PF
المولد الأول	400	144	80	100	0.8
المولد الثاني	400	72	40	50	0.8

ويلاحظ اختلاف القدرة الفعالة والقدرة الظاهرية والتيار للمولدين، وهذا يدل على توزيع غير متساوٍ وعدم وجود تيار دوار.

الحالة الثالثة:	V	A	KW	KVA	PF
المولد الأول	400	192	80	133	0.6Lag
المولد الثانى	400	62	40	43	0.93Lead

ويلاحظ عدم تساوى القدرة الفعالة ولا القدرة الظاهرية ولا التيار ولا معامل القدرة، وحيث إن المولد الأول يكون محملاً بقدرة ظاهرية مقدارها 133KVA عند معامل قدرة 0.6 متأخر Log، وبالتالي فإن المولد الأول سوف يتعرض لحمل زائد يؤدي لفصل قاطعة الرئيسى أو تلف، إما العضو الثابت أو العضو الدوار، أما المولد الثانى فإنه يكون غير محمل بحمله الكامل.


والجدير بالذكر أن معامل القدرة المتأخر Lag أو المتقدم Lead صعب ملاحظته إلا باستخدام أجهزة قياس معامل القدرة لكل مولد.

#### ٦ / ٥ / ٢ - جهاز تقسيم الأحمال Load Sharer

تستخدم أجهزة تقسيم الأحمال فى تقسيم الأحمال على المولدات المتوازية، وكذلك التحكم فى تردد المولدات. ويخصص جهاز تقسيم أحمال لكل مولد.

والشكل (٦ - ١٤) يعرض مخطط توصيل جهاز تقسيم أحمال من صناعة شركة SELCO البريطانية.





الشكل (٦ - ١٤)

ويلاحظ أن الأطراف (1, 3) أو (2, 3) توصل مع الأوجه L1, L2 للمولد تبعاً لجهد أطراف المولد عبر ريشه مفتوحة من قاطع المولد. أما الأطراف 5, 6 فتوصل مع أطراف محول تيار مثبت على الوجه L3، مع ملاحظة قطبية محول التيار ويجب التأكد من صحة تتابع الأوجه للمولد.

ويوجد ريشتان إضافيتان مفتوحتان طبيعياً في مقسم الأحمال بين النقاط (14, 15, 16) تعمل على التحكم في محرك مؤازر يتحكم في مضخة الحقن للماكينة الديزل، ومن ثم التحكم في سرعة الماكينة.

وتوصل الأطراف (12, 13) لمقسم الأحمال مع مثيلتها في مقسمات أحمال المولدات الأخرى الموصلة معاً على التوازي.

ويمكن تشغيل المولد بدون حمل وذلك بغلق ريشة مفتاح بين الأطراف 7, 12 لمقسم الأحمال. وعند توصيل المولد مع الكهرباء العمومية بالتوازي يجب عمل قصر بين النقاط 8, 12، وذلك لعدم الحاجة للتحكم في التردد، ويمكن التحكم في تردد المولد تبعاً لإشارة قادمة إلى النقطتين 9, 12، وهذه الإشارة يمكن الحصول عليها من جهاز التزامن الأتوماتيكي أثناء عملية التزامن فقط، وتستخدم الريشة القلاب 23, 24, 25 لفصل قاطع المولد عند انعكاس القدرة أو عند انخفاض حمل المولد عن القيمة المعايير عليها جهاز مقسم الأحمال.

فعند انعكاس 10% من القدرة المقننة للمولد على المولد، وبعد تأخير 10S (عشرة ثواني) يحدث عكس لحالة الريشة القلاب 23 - 24 - 25. وكذلك عند انخفاض حمل المولد عن 5% من الحمل المقنن له يحدث فصل للمولد نتيجة لانعكاس الريشة القلاب 23 - 24 - 25.

ويجب عمل قصر بين النقطتين 31-32 في حالة الرغبة لفصل المولد عند انخفاض حمل المولد عن 5% من الحمل المقنن له.

وفيما يلي نقاط المعايرة في جهاز مقسم الأحمال الذي بصدد:


١ - نقطة معايرة انحراف الأحمال % Load Dev، ويتراوح انحراف الأحمال المسموح به ما بين (20% + : 20% -) وتستخدم هذه الخاصية في التقسيم الدقيق للأحمال أو في حالة توصيل المولدات ذات السعات المختلفة.

٢ - نقطة معايرة التردد Sys.Freq ويتم ضبطها على 50 HZ، عندما يكون تردد الشبكة 50 HZ، أو ضبطها على 60 HZ، عندما يكون تردد الشبكة 60 HZ.


٣ - نقطة معايرة الاستقرار Stability، وتستخدم لتجنب الاهتزاز في تقسيم الأحمال، ويجب ضبطها عند أقل قيمة ممكنة، وذلك من أجل الوصول للاستقرار في أقل زمن ممكن.

والجدير بالذكر أنه لعمل تزامن لمولدين مع الشبكة الموحدة يجب استخدام جهاز تزامن أتوماتيكي Synchronizer لكل مولد وآخر للشبكة Grid، وكذلك يستخدم جهاز تقسيم أحمال Load sharer لكل مولد. والشكل (٦ - ١٥) يوضح طريقة توصيل جهاز التزامن الخاص بالشبكة الموحدة Grid مع أجهزة تقسيم الأحمال للمولدات؛ علماً بأن أجهزة التزامن للمولدات غير مبينة بهذا الشكل.

ويلاحظ أيضاً أن جهاز تزامن الشبكة الموحدة هو الذى يتحكم فى تردد المولدين أثناء عملية التزامن عبر النقاط 12, 29, 28 الخاصة بأجهزة تقسيم الأحمال. وفى اللحظة المناسبة تغلق الريشة المفتوحة 10-9 لجهاز تزامن الشبكة الموحدة لتدخل بالتوازي مع المولدات؛ علماً بأن الأجهزة المستخدمة فى هذا الشكل من انتاج شركة SELCO.



الشكل (٦-١٥)



الشكل (٦-١٦)


والشكل (٦ - ١٦) يوضح مخطط توصيل مولدين على التوازي حيث يخصص لكل مولد جهاز تزامن Synchronizer، وجهاز تقسيم أحمال Load sharer، ويلاحظ أن المحرك المؤازر المتحكم فى مضخة حقن ماكينة الديزل لكل مولد يتم التحكم فيه بواسطة جهاز التزامن وجهاز تقسيم الأحمال وكذلك يدوياً بواسطة ضاغط تقليل السرعة DECR، وضاغط زيادة السرعة INCR، ويتم توصيل النقطتين 7 و 12 لكل جهاز تقسيم أحمال مع ريشه مفتوحة من ريلاي تيار مزدوج، أو من جهاز قياس تيار حدى (مزود بوسيلة لضبط أقل تيار يحمل به المولد). فعند انخفاض التيار المسحوب من المولد عن الحد الأدنى المسموح به تغلق الريشة الموصلة بين النقطتين 7 و 12، فتصبح أحمال المولد مساوية للصفر.

ويلاحظ أيضاً أن المحرك المؤازر M يتم تغذيته بمصدر جهد خارجى يمكن أن يكون مصدر تيار مستمر.

علماً بأن الأجهزة المستخدمة فى هذا الشكل من إنتاج شركة SELCO البريطانية.

#### ٦ / ٥ / ٣ - ريلاي التيار المزدوج Dual Current relay

يقوم ريلاي التيار المزدوج بالتحكم فى بدء أو إيقاف مولد الطوارئ تبعاً لقيمة الحمل. والشكل (٦ - ١٧) يعرض المسقط الرأسى لريلاي التيار المزدوج من صناعة شركة SELCO البريطانية.



الشكل (٦ - ١٧)

حيث إن :

- 1 محولات تيار مثبتة على الأوجه الثلاثة للمولد
- 2 دائرة إحساس بالتيار
- 3 دائرة تيار البدء
- 6 دائرة تيار الإيقاف
- 4,7 دوائر تأخير زمني
- 5,8 مفتاح كهرومغناطيسي للبدء وآخر للتوقف

ويكون المفتاح الكهرومغناطيسي الخاص بالبدء 5 فى حالة تشغيل فى الوضع الطبيعى، بينما يكون المفتاح الكهرومغناطيسي الخاص بالتوقف 8 فى حالة فصل فى الوضع الطبيعى . فعندما يتعدى التيار فى أحد أوجه المولد القيمة المعايير عليها تيار البدء للجهاز والتي تتراوح ما بين (0.3 : 1.2IN)، حيث إن IN هو التيار المقنن لريلاي التيار المزدوج يفصل المفتاح الكهرومغناطيسي للبدء ليعطى إشارة البدء لبدء مولد آخر.

وعند انخفاض تيار أحد أوجه المولد القيمة المعايير عليها تيار الإيقاف للجهاز والتي تتراوح ما بين (0.2:0.8IN) بتأخير زمني يتراوح ما بين (1:10min)، فإن المفتاح الكهرومغناطيسي للتوقف سوف يعمل، ومن ثم تصل إشارة إلى مقسم أحمال المولد لفصل الأحمال عن المولد استعداداً لإيقافه؛ علماً بأنه يوجد مؤقت داخلى زمنه 30S يعمل على استمرارية إشارة الإيقاف حتى تفصل الأحمال تماماً من المولد .

مثال لضبط ريلاي التيار المزدوج :

نفرض أن التيار المقنن للمولد 795 A وأننا استخدمنا محول تيار له نسبة تحويل 1000/5، فإذا كان تيار البدء يساوى 90 % من التيار المقنن للمولد أى يساوى :

$$= \frac{90}{100} \times 795 = 715A$$

وبالتالى فإن قيمة معايرة تيار البدء لريلاي التيار المزدوج تساوى:

$$= \frac{715}{1000} = 0.715 \text{ IN}$$

وإذا كانت قيمة تيار الإيقاف تساوى 40 % من التيار المقنن للمولد أى تساوى:


$$= \frac{40 \times 795}{100} = 318 \text{ A}$$

فإن قيمة معايرة تيار الإيقاف لريلاي التيار المزدوج تساوى:

$$= \frac{318}{1000} = 0.318 \text{ IN}$$

ويجب أن يكون تيار الإيقاف للمولد أقل من 50 % من تيار بدء المولد، وهذا متحقق فى هذه الحالة.

والشكل (٦ - ١٨) يعرض المسقط الرأسى لريلاي تيار مزدوج مصنع بشركة SELCO البريطانية.



الشكل (٦ - ١٨)





**الباب السابع**  
**ماكينات الديزل**



## ماكينات الديزل

### ١ / ٧ - أنواع ماكينات الديزل Diesel Engine


يمكن تقسيم ماكينات الديزل من حيث عدد الأشواط في الدورة الواحدة إلى :

١- ماكينات ديزل رباعية الأشواط Four strokes .

٢- ماكينات ديزل ثنائية الأشواط Two strokes .

١ / ١ / ٧ - ماكينات الديزل الرباعية الأشواط

الشكل ( ١ - ٧ ) يعرض الأشواط الأربعة في ماكينات الديزل الرباعية الأشواط .



الشكل ( ١ - ٧ )

حيث إن :

صمام السحب	1	المكبس	5
صمام العادم	2	ذراع التوصيل	6
رشاش الوقود	3	عمود المرفق	7
شمعة التسخين	4		

أولاً: شوط السحب (الشكل أ) : وفيه يفتح صمام السحب 1 بالقرب من النقطة الميتة العليا، ويهبط المكبس 5 ويعمل كمضخة إزاحة فعلية ليسحب الهواء النقي عبر صمام السحب .


ثانياً: شوط الانضغاط (الشكل ب) فبعد اجتياز المكبس 5 النقطة الميتة السفلى يغلق صمام السحب 1، ويصعد المكبس 5 لأعلى ضاغطاً الهواء .

ثالثاً: شوط القدرة (الشكل ج)، فعند اقتراب المكبس 5 من النقطة الميتة العليا، يتم حقن وإشعال الوقود، وتتمدّد الغازات المحترقة وتدفع المكبس 5 لأسفل .

رابعاً: شوط العادم (الشكل د) فعند الاقتراب من النقطة الميتة السفلى يفتح صمام العادم 2، ويصعد المكبس 5 يعمل مرة أخرى كمضخة إزاحة طارداً بذلك الغازات المحترقة خارج الأسطوانة، وبعد اجتياز المكبس النقطة الميتة العليا يغلق صمام العادم .

والجدير بالذكر أن كل دورة كاملة تحتاج لدورتين لعمود المرفق .

والشكل ( ٧ - ٢ ) يعرض نموذجاً لماكينة ديزل ( بأربع ) اسطوانات رباعية الأشواط .



الشكل (٧ - ٢)

حيث إن :



7	مكبس	1	فلتر هواء
8	منظم مضخة الحقن	2	روافع منظم السرعة
9	مضخة التغذية	3	عمود الحدبات
10	مضخة الحقن	4	خراطيم الزيت الفائض
11	مرشح الوقود	5	رشاش
12	مواسير الرشاشات	6	شمعة تسخين

#### ٢ / ١ / ٧ - ماكينات الديزل الثنائية الأشواط

تتكون دورة التشغيل لهذه الماكينات من شوط الانضغاط، وشوط القدرة. أما عمليتي العادم والسحب فيتما بعد اجتياز المكبس النقطة الميتة السفلى، حيث يتم

الإمداد بهواء السحب من خلال مروحة خارجية .  
والشكل ( ٧ - ٣ ) يعرض شروط الانضغاط ( الشكل أ ) ، وشروط القدرة  
( الشكل ب ) ، وعملياتي العادم والسحب ( الشكل جـ ) .  
حيث إن :

- 1 رشاش الوقود
- 2 غازات العادم
- 3 مدخل هواء السحب
- 4 مروحة
- 5 دخول الهواء الجوى



الشكل (٣ - ٧)



### أولاً: شوط الانضغاط:

بصعود المكبس من النقطة الميتة السفلى تقفل فتحات السحب 3، وتغلق صمامات العادم، ويتم انضغاط الهواء، وقبل الوصول للنقطة الميتة العليا يتم حقن الوقود.

### ثانياً: شوط القدرة:


عند حقن الوقود قرب النقطة الميتة العليا يشتعل الوقود، وتتمدّد الغازات المحترقة، وتدفع المكبس لأسفل، ويبدأ شوط القدرة.

### عملية السحب والعادم:

قبل وصول المكبس للنقطة الميتة السفلى تفتح صمامات العادم مسربة غازات الاحتراق من خلال مجرى العادم، ويندفع الهواء من المروحة، لإخراج غازات العادم، وذلك بعد أن تنكشف فتحات السحب 3، ويتم دفع الهواء النقي بواسطة المروحة 4، ويقوم الهواء الداخل بطرد المتبقى من غازات العادم، وتبريد المكبس والاسطوانة وملئ الأسطوانة بالهواء النقي.

والجدير بالذكر أنه عادة يستخدم شاحن توربيني Turbo charger في ماكينات الديزل ذات القدرات العالية؛ سواء الثنائية الأشواط أو الرباعية الأشواط؛ وذلك من أجل رفع كفاءة ماكينة الديزل؛ حيث يعمل الشاحن التوربيني على استغلال الطاقة الحرارية الموجودة في غازات العادم في إدارة توربينة حرارية تقوم بإدارة ضاغط يعمل على ضغط الهواء الجوي؛ وبذلك يمكن إدخال هواء مضغوط لغرف الاحتراق في الاسطوانات بدلاً من الهواء الجوي.

والشكل ( ٧ - ٤ ) يعرض نموذجاً لشاحن توربيني.



الشكل (٧ - ٤)

حيث إن:


- |   |                           |   |                                 |
|---|---------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | هواء مضغوط يصل للأسطوانات | 4 | خروج الهواء العادم للهواء الجوى |
| 2 | دخول الهواء الجوى         | 5 | مسارات ماء التبريد              |
| 3 | هواء العادم الساخن        | 6 | مسارات دخول الزيت من المحرك     |

والشكل (٧ - ٥) يوضح فكرة عمل الشاحن التوربيني فى ماكينة ديزل رباعية الأشواط.

حيث إن:

- |   |                   |   |                    |
|---|-------------------|---|--------------------|
| 1 | دخول الهواء       | 6 | هواء العادم الساخن |
| 2 | عنصر ترشيح الهواء | 7 | غرفة الاحتراق      |

8	مواسير دخول الهواء	3	الضاغط
9	صمام عدم التحميل	4	التوربينة
10	جسم مرشح الهواء	5	هواء العادم الخارج للهواء المجوى



الشكل (٧ - ٥)

## ٢ / ٧ - أجزاء ماكينة الديزل

تتكون ماكينة الديزل من :

- كتلة المحرك ويتكون بدوره من :

أ - كتلة الاسطوانات وعمود المرفق .

ب - مجموعة عمود المرفق والمكابس .

ج - رأس الاسطوانات .

د - حوض الزيت .

- مرفقات وتشتمل على :

أ - دورة التبريد .

ب - دورة التزييت .

ج - دورة الوقود .

٧ / ٢ / ١ - كتلة المحرك

أولاً : كتلة الاسطوانات :

تحتوى كتلة الاسطوانات على

اسطوانات المحرك، والتي تكون إما على



شكل خط مستقيم، أو على شكل

( حرف V ) كما هو مبين بالشكل

الشكل ( ٧ - ٦ )

( ٧ - ٦ )، وتحتوى كتلة الاسطوانات على الاسطوانات، وعلى قمصان تبريد المحرك،


وعلى محاور ارتكاز عمود المرفق، وهذا مبين بالشكل ( ٧ - ٧ ) .



الشكل ( ٧ - ٧ )

ثانياً : عمود المرفق والمكابس والطاراة الخدافة :

الشكل ( ٧ - ٨ ) يبين مجموعة عمود المرفق والمكابس والطاراة الخدافة .



الشكل ( ٧ - ٨ )

حيث إن :

١	مكبس	٥	الخدافة
٢	ذراع توصيل	٦	كرسى محور عمود المرفق
٣	محور تثبيت المكبس	٧	عمود المرفق
٤	ترس الخدافة	٨	طاراة

ويقوم عمود المرفق بتحويل الحركة الترددية للمكابس داخل الأسطوانات إلى حركة دورانية . أما الخدافة؛ فتقوم بموازنة الصدمات الناتجة عن الانعكاسات المستمرة لحركة الكباسات، الأمر الذى يؤدي إلى انتظام دوران حركة عمود المرفق؛ ويثبت على الخدافة طوق مسنن وذلك من أجل إمكانية نقل الحركة من محرك البدء الكهربى

(المارش)؛ إلى الحدافة بواسطة تعشيق ترس البنيون المثبت مع محرك بدء الحركة مع ترس الحدافة.


### ثالثاً: رأس الأسطوانات :

ويعمل رأس الأسطوانات على غلق الأسطوانات من أعلاها، ويحتوى على غرف الاحتراق، وعلى فتحات الدخول والخروج والمثبت فيها صمامات السحب والعدم (فى حالة ماكينات الديزل الرباعية الاشواط)، ويرتكز على رأس الأسطوانات كل من عمود الحدبات؛ والروافع المتأرجحة، ويعمل كل من عمود الكامات والروافع المتأرجحة فى التحكم فى توقيت فتح وغلق صمامات السحب والعدم؛ ويثبت فى رأس الأسطوانات الرشاشات.

والشكل ( ٧ - ٩ ) يعرض نموذجاً لرأس أسطوانات محرك.

حيث إن :

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | أذرع الصمامات       |
| 2 | كراسى عمود الحدبات  |
| 3 | مكان تثبيت الرشاشات |




الشكل ( ٧ - ٩ )

والشكل (٧ - ١٠) يوضح كيفية نقل الحركة من عمود الحدبات (الكامات) إلى صمامات العادم والسحب؛ فالشكل (أ) يوضح كيفية نقل الحركة من عمود المرفق إلى عمود الحدبات بواسطة ترسين، ثم تنقل الحركة من عمود الحدبات إلى الصمامات بواسطة ذراع دفع وذراع متارجح؛ والشكل (ب) يوضح كيفية نقل الحركة المباشر من حدبات عمود الحدبات إلى الصمامات.

علماً بأن الطريقة المبينة بالشكل (أ) تستخدم عندما يكون عمود الحدبات مجاور لعمود المرفق. أما الطريقة المبينة بالشكل (ب) فتستخدم عندما يكون عمود الحدبات مثبتاً أعلى الصمامات.

#### التعريف بمحتويات الشكل:

7	ساق الصمام	1	ترسين
8	رأس الصمام	2	عمود مرفق
9	حدبة	3	عمود حدبات
10	مغلق	4	ذراع دفع
11	مفتوح	5	ذراع متارجحة
		6	محور ارتكاز للأذرع المتارجحة




الشكل (٧ - ١٠)

#### رابعاً : حوض الزيت :

يُثبت حوض الزيت في أسفل كتلة الأسطوانات، ويكون مزوداً بتجويف على الجانبين لتثبيت كراسي محور عمود المرفق؛ ويملأ حوض الزيت بزيوت تبريد المحرك؛ والذي يعمل على تقليل احتكاك المكابس مع الأسطوانات، وكذلك يقلل من الاحتكاك عند مواضع كراسي المحاور المختلفة. ويوضع بداخل حوض الزيت مضخة زيت تقوم بضخ الزيت لجميع أماكن الاحتكاك بالمحرك؛ وذلك من أجل تقليل الاحتكاك. والشكل (٧ - ١١) يعرض نموذج لحوض زيت.





الشكل (٧ - ١١)

#### ٢ / ٢ / ٧ - دورة التبريد

يوجد طريقتان في تبريد ماكينات الديزل وهما : التبريد بالهواء - التبريد بالماء وسوف نتناول التبريد بالماء لما له من انتشار كبير .


حيث تحاط الاجزاء المراد تبريدها بقمصان تبريد مملوءة بالماء، وتنتقل الحرارة من جدران الاسطوانات إلى الماء، ويقوم المشع (الراديتير) بنقل حرارة الماء إلى الهواء الجوي عن طريق الاشعاع . وتعتبر دورة التبريد بالماء دورة مغلقة، وتستخدم مروحة تبريد لتحسين تبريد المحرك . ويمكن تقسيم دورات التبريد إلى :

- دورات تبريد طبيعية . - دورات تبريد جبرية .

الشكل (٧ - ١٢) يعرض دورة تبريد طبيعية .

حيث إن :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | فتحة الملئ             |
| 2 | أنابيب التبريد الرأسية |
| 3 | المشع (الراديتير)      |
| 4 | قميص التبريد           |
| 5 | مروحة                  |




الشكل (٧-١٢)

ويبنى نظرية عمل هذه الدورة على أن الوزن النوعي للماء الساخن أقل منه للماء البارد؛ وبذلك فهو يرتفع أتوماتيكياً إلى أعلى مسبباً في استمرارية حركة الماء؛ لذلك ينبغي أن تكون فتحة خروج الماء في أعلى المحرك أى فوق رأس الأسطوانات، بينما تكون فتحة دخول الماء البارد أسفل قميص التبريد، وتكون مساحة مقطع ممرات الماء أكبر ما يمكن حتى لا تعوق حركة دوران مياه التبريد.

ثانياً: التبريد الجبرى:

الشكل (٧-١٣) يعرض دورة تبريد جبرية.

حيث إن:



- 1 مضخة مياه التبريد
- 2 مروحة
- 3 أنابيب التبريد
- 4 قميص تبريد
- 5 المشع (الراديتير)
- 6 فتحة الملىء

الشكل (٧-١٣)

ففى دورة التبريد الجبرية تدفع مياه التبريد عن طريق مضخة طاردة مركزية موجودة فى مسار مياه التبريد، وتأخذ حركتها من عمود المرفق، وتقوم المضخة بزيادة سرعة مياه التبريد .

والجدير بالذكر أن حجم المشع المستخدم مع دورات التبريد الجبرية يكون أصغر من حجم المشع المستخدم مع دورات التبريد الطبيعية، كما أن دورات التبريد الجبرية هى الأكثر انتشاراً.

### ٣ / ٢ / ٧ - دورة التزيت


يوجد لدورة التزيت عدة وظائف نذكر منها ما يلى :

- ١ - تقليل الاحتكاك على أسطح انزلاق المكابس داخل الاسطوانات .
- ٢ - تبريد أماكن كراسى محاور عمود المرفق، وكراسى محاور عمود الكامات ( الحدبات )، وكرسى محور ذراع التوصيل مع المكبس ومع عمود المرفق .
- ٣ - تنظيف كراسى المحور من الرواسب المختلفة .
- ٣ - منع تسرب غازات الاحتراق من بين حلقات المكابس وأسطح الانزلاق للاسطوانات .
- ٤ - حماية الأجزاء الداخلية للمحرك من الصدأ . ويجب وصول الزيت باستمرار إلى كل أماكن التزيت بالمحرك أثناء التشغيل؛ وسوف نتناول دورة التزيت الجبرية المبينة بالشكل ( ٧ - ١٤ ) .

حيث إن :

- 1 مضخة الزيت
- 2 ماسورة التوصيل بمرشح الزيت
- 3 مرشح الزيت
- 4 ماسورة التوصيل بمواضع التزيت المختلفة
- 5 عداد قياس ضغط الزيت
- 6 كرسى إدارة مضخة الزيت ويأخذ حركته من عمود الحدبات


- 7 زيت التزيت
- 8 زيت الطرطشة
- 9 عصا قياس مستوى الزيت



الشكل (٧ - ١٤)

حيث يتدفق الزيت المضغوط بمضخة الزيت والتي تتكون من ترسين متداخلين معاً، أحدهما مثبت في عمود الإدارة؛ ويأخذ حركته من عمود الحداثات عن طريق ترسين معدين لذلك، والآخر منقاد ويدور الترس المنقاد عكس الترس القائد. وعادة يوضع خط السحب للمضخة في أسفل موضع بحوض الزيت، وتوجد في مدخل ماسورة سحب الزيت مصفاة لحجز الشوائب، ومنعها من الدخول للمضخة؛ واتساخ هذه المصفاة يقلل من ضغط الزيت، ويخرج الزيت المضغوط من المضخة؛ ليمر عبر مرشح زيت، ليصل إلى كراسي محور عمود المرفق، ومنها إلى جميع كراسي المحور المختلفة، ويكون ضغط الزيت الطبيعي حوالي 2:3 ضغط جوى. وينتقل جزء من الزيت إلى الاسطوانات والمكابس نتيجة للطرطشة الناتجة عن حركة عمود المرفق داخل حوض الزيت، ويعود الزيت الزائد من الاسطوانات بواسطة حلقة (شنبر) كسح

الزيت المثبتة على المكبس، والتي تمنع من وصول الزيت إلى غرفة الاحتراق. والشكل (٧ - ١٥) يعرض ذراع توصيل ومعه المكبس، ويظهر على المكبس حلقات (شنابر) الضغط، وحلقات (شنابر) كسح الزيت (الشكل أ)، وحلقات ضغط (الشكل ب)، وحلقات كسح زيت (الشكل ج)؛ علماً بأن حلقات الضغط تمنع تسرب الضغط من غرفة الحريق إلى داخل المحرك.



الشكل (٧ - ١٥)

٧ / ٢ / ٤ - دورة حقن الوقود


أكثر أنظمة الوقود شيوعاً ما يلي:

أ- مضخة الحقن: وتصمم هذه المضخة لتحقيق ما يلي:

- ١ - توليد ضغط حقن عالٍ.
- ٢ - السماح بتغيير كمية الوقود المحقون تبعاً للحمل.
- ٣ - ضخ كمية وقود واحدة في كل الاسطوانة.
- ٤ - إمكانية إيقاف الحقن في أى وقت.

٥ - إمكانية تغيير توقيت الحقن .

والشكل (٧ - ١٦) يعرض مضخة حقن متتالٍ محرك ديزل بست أسطوانات .



الشكل (٧ - ١٦)

وهي تحتوى على عنصر ضخ مستقل لكل أسطوانة، ويتكون عنصر الضخ من أسطوانة صغيرة، ومكبس بخلوص يتراوح ما بين (0.002:0.003 mm)، وتزود مضخة الحقن بمضخة إمداد وقود (1) لسحب الوقود من الخزان (2)، ومضخة تحضير يدوية (3)؛ تستخدم فى تحضير الوقود يدوياً عند وجود هواء بدورة الوقود . ومرشح ابتدائي (4) وتزود مضخة الحقن (7) بذراع تحكم فى كمية الوقود المحقون (5)؛ وتقوم مضخة الوقود بحقن الوقود فى الوقت المناسب إلى الرشاشات (6)؛ وذلك بطريقة تتابعية قرب نهاية شوط الانضغاط، حيث يخصص رشاش لكل أسطوانة .

ب - وحدات الحقن الواحدة **one unit injectors** حيث تستخدم وحدة حقن أو أكثر لكل أسطوانة، وتقوم وحدة الحقن بتنظيم توقيت وضغط حقن الوقود، وتقوم مضخة وقود عادية بالضخ المستمر للوقود إلى وحدات الحقن خلال مواسير ضغط منخفض، ويتمز نظام وحدات الحقن بسهولة إجراء الصيانة له،


ويقوم هذا النظام بطرد الهواء تلقائياً بدون الحاجة لعملية التحضير.

والشكل (٧ - ١٧) يعرض نظام وحدات الحقن للشركة الأمريكية Detroit Diesel Allison.

حيث إن:

6	صمام لارجعي	1	خط الوقود الداخل
7	خطوط وقود	2	خط الوقود الراجع
8	وحدة حقن	3	مرشح
9	وصلة T خاصة	4	مضخة
10	خزان الوقود	5	مرشح

والجدير بالذكر أن وحدة الحقن الواحدة تتكون داخلياً من مضخة حقن ورشاش.



الشكل (٧ - ١٧)

### ٧ / ٣ - خزان الوقود اليومي والرئيسي


إنه لمن الضروري المحافظة على وقود الديزل خالٍ من الماء، وخالٍ أيضاً من الأجسام الغريبة الضارة التي تضر مضخة الحقن والرشاشات. وعادة ينصح بتخزين وقود الديزل للمولد في خزان يومي، ولا ينصح بتخزين كمية كبيرة من الوقود؛ لأن ذلك يؤدي لتكون رغاوى وتكاثف لبخار الماء داخل الخزان؛ بالإضافة لذلك فإنه يحدث انهيار للوقود نتيجة للتقادم؛ لذلك فإن تخزين كمية كبيرة من الوقود يحتاج لبعض الإضافات.

والجدير بالذكر أن تخزين الوقود في خزانات موضوعة فوق الأرض يساعد على انهياره بسرعة أكثر من الوقود المخزن في خزانات تحت الأرض.

والشكل (٧ - ١٨) يعرض خزان وقود يوضع فوق الأرض.

حيث إن:


- |   |                     |   |                         |
|---|---------------------|---|-------------------------|
| 4 | مرشح وقود ابتدائي   | 1 | فتحة تهوية ومرشح للهواء |
| 5 | محبس خط الملىء      | 2 | غطاء الفتحة الرئيسية    |
| 6 | محبس تصريف المتكاثف | 3 | إلى المولد              |



الشكل (٧ - ١٨)



والشكل (٧ - ١٩) يعرض طريقة توصيل خزان رئيسي مع خزان يومي لماكينة ديزل لأحد المولدات.




الشكل (٧ - ١٩)

حيث إن :

1	خزان رئيسي	فتحة تصريف محتويات الخزان
2	محبس لتصريف المتكاثف	اليومي
3	محبس يدوي لغلاق مخرج الخزان	مرشح ابتدائي
4	الرئيسي	مرشح ثانوي
5	مصيدة	مضخة التغذية الابتدائية للماكينة
6	مضخة وقود	مرشح نهائي
7	خزان يومي	مضخة حقن
8	فتحة تنفيس	صمام كهربى يفتح عند عمل
9	مصدات	الماكينة
10	محبس يدوي لغلاق مخرج الخزان	خطوط الراجع
11	اليومي	رشاشات

وفيما يلي أهم التوصيات الخاصة بخزانات الوقود:

- ١ - يجب أن تكون جميع مواسير الوقود مواسير حديد سوداء؛ ويجب أن تكون أقطارها تتبع توصيات الشركة المصنعة للماكينة، والتي تعتمد على قدرة الماكينة؛ ويجب أن يكون قطر خط الفائض والراجع من الماكينة أكبر من أو يساوى خط التغذية للماكينة.
  - ٢ - يجب أن يكون ارتفاع خط التنفيس للخزان اليومي أعلى من جميع الخطوط الأخرى بحوالى 1.5 m.
  - ٣ - يجب التخلص من الماء المتكاثف فى الخزان اليومي مرة كل سنة على الأقل.
  - ٤ - ينصح باستخدام مضخة بدوية تستخدم عند وجود مشكلة فى المضخة الكهربائية.
  - ٥ - العمق الأقصى للخزان الرئيسى تحت الأرض 5.5m.
  - ٦ - البعد الأقصى بين الخزان اليومي والخزان الرئيسى والذي لا يحتاج إلى مضخة منفصلة هو 60m.
  - ٧ - ارتفاع مضخة التغذية والإمداد للماكينة؛ يجب أن تكون أعلى من مستوى الوقود فى الخزان اليومي بما لا يقل عن 13cm.
- ٧ / ٣ / ١ - دائرة التحكم الخاصة بملء الخزان اليومي
- عادة يخصص لكل مولد خزان وقود يومي Daily tank يوضع بجوار المولد. والشكل (٧ - ٢٠) يعرض مجموعة الخزان اليومي والرئيسى لأحد مولدات الديزل.



الشكل (٧ - ٢٠)

حيث إن :


- 1 الخزان الرئيسى
- 2 خط التهوية للخزان الرئيسى
- 3 خط ملئ الخزان الرئيسى
- 4 مضخة السحب من الخزان الرئيسى
- 5 خط السحب من الخزان الرئيسى لملئ الخزان اليومى
- 6 مرشح فى بداية خط السحب
- 7 خط رجوع الزائد من الخزان الرئيسى إلى الخزان اليومى
- 8 مجس مستوى الوقود
- 9 الخزان اليومى
- 10 مفتاح عوامة مستوى إيقاف مضخة السحب off

11	مفتاح عوامة مستوى بدء تشغيل مضخة السحب ON
12	مفتاح عوامة المستوى السفلى LOW
13	خط تغذية ماكينة الديزل للمولد
14	خط الراجع من ماكينة الديزل

والشكل (٧ - ٢١) يعرض الدائرة الرئيسية، ودائرة التحكم في مضخة ملئ  
الخزان اليومي

حيث إن :

F1, F3	قاطع دائرة قطب واحد
K1	كونتاكتور
F2	متمم حرارى
SSW	مفتاح الوظيفة (A - OFF - M)
R1	ريلاي بدء مضخة الملئ
R2	ريلاي المستوى المنخفض للخزان اليومي
D1-D3	موحدات
LG	عداد مستوى الوقود فى الخزان
LS	مجس المستوى
S1, S2, S3	مفاتيح عوامة
H1	لمبة بيان حمراء المستوى السفلى
H3	لمبة بيان حمراء لتوقف المضخة
H2	لمبة بيان خضراء لعمل المضخة
S4	ضاغط اختبار اللمبات



الشكل (٧ - ٢١)

#### نظرية التشغيل:

يوضع مفتاح اختيار طريقة التشغيل SSW على وضع التشغيل الأتوماتيكي A، ويتم غلق القواطع F1, F3؛ ففي بداية التشغيل يكون خزان الوقود اليومي فارغاً، وبالتالي تكون ريش مفاتيح مستوى الوقود S1, S2, S3 مغلقة، فيكتمل مسار تيار الريلاي R1 والريلاي R2 فتغلق الريشة R2 الموصلة بلمبة البيان H1 فتضيء، وكذلك تغلق الريشة R1 الموصلة بالتوالي مع الكونتاكتور K1 فيكتمل مسار التيار للكونتاكتور؛ وتغلق الاقطاب الرئيسية للكونتاكتور؛ وكذلك تنعكس باقي ريش الكونتاكتور؛ فتضيء الللمبة H2؛ للدلالة على عمل المحرك وتنطفئ لمبة إيقاف المحرك H3 وتعمل المضخة. وعند وصول الوقود لمستوى مفتاح العوامة S2 تفتح ريشة

العوامة S 2؛ ولكن يظل مسار تيار R2 مكتملاً نتيجة لغلق ريشة الإبقاء الذاتى R2 الموصلة بالتوازي مع S2، وبمجرد وصول الوقود إلى مستوى S3 تفتح الريشة S3؛ فينقطع مسار التيار للريلاى R1 وتعود ريشة R1 الموصلة مع ملف الكونتاكتور K1 مفتوحة مرة أخرى، ويفصل الكونتاكتور K1، وتعود ريش الكونتاكتور لوضعها الطبيعى؛ وتتوقف المضخة وتنطفئ H2، فى حين تضىء H3 للدلالة على توقف المضخة. ويمكن اختبار لمبات البيان H1, H2, H3؛ وذلك بالضغط على ضاغط الاختبار S4. ويقوم جهاز مستوى الوقود LG بتحديد مستوى الوقود فى الخزان اليومى؛ وذلك نتيجة لتغير مقاومة مجس المستوى LS تبعاً لتغير مستوى الوقود.

#### ٧ / ٤ - الأجهزة الكهربائية المرفقة مع ماكينة الديزل

يوجد عدة عناصر كهربية مرفقة مع ماكينة الديزل مثل :

١ - البطارية وعادة تكون بطارية حمضية Lead acid battery.

٢ - مولد شحن البطارية.

٣ - محرك بدء حركة ماكينة الديزل Crank motor.


#### ٧ / ٤ / ١ - البطاريات الحمضية

يوجد نوعان من البطاريات الحمضية المستخدمة مع المولدات وهما :

- البطاريات المفتوحة.

- البطاريات المغلقة والتي لا تحتاج لصيانة وتقاس سعة البطاريات بصفة عامة بوحدة الأمبير ساعة AH.

والشكل ( ٧ - ٢٢ ) يعرض أجزاء بطارية حمضية مفتوحة ( تقليدية ) من إنتاج شركة Bosch الألمانية.



الشكل (٧ - ٢٢)

حيث إن :

7	لوح سالب رمادى اللون	1	قطب البطارية السالب
8	لوح موجب بنى غامق	2	وصلة مباشرة بين خليتين
9	غرفة أحد الخلايا	3	فتحة تهوية
10	حواجز بلاستيكية بين الألواح	4	غلاف بلاستيكي
11	ركائز لرفع الألواح	5	مبين مستوى الحامض
12	حاجز بين خلية وأخرى	6	شريط من الرصاص

ويلاحظ أن البطارية تتكون من غلاف خارجي مصنوع من مواد مقاومة للأحماض مثل: المطاط الصلب أو البلاستيك، وهو مقسم من الداخل لست خلايا ويوضع بداخل كل خلية مجموعة من الألواح الموجبة والسالبة المعزولة عن بعضها بفواصل عازلة وتصنع الألواح من شبكة من أنتومينا الرصاص عليها عجينة من الرصاص (القطب السالب) وعجينة من أكسيد الرصاص (القطب الموجب). ويغطي غلاف البطارية بغطاء يحتوى على فتحات لإضافة المحلول والماء للخلايا المختلفة.

#### ٧ / ٤ / ٢ - مولدات شحن البطاريات

يوجد نوعان من مولدات شحن البطاريات وهما:

١ - مولدات تيار متردد (مولدات تزامنية).

٢ - مولدات تيار مستمر.


أولاً: مولدات التيار المتردد:

لا تختلف نظرية عمل مولدات التيار المتردد المستخدمة في شحن البطاريات عن نظرية عمل المولدات التزامنية التي تناولناها في الباب الأول. والشكل (٧ - ٢٣) يعرض قطاعاً في مولد تيار متردد من إنتاج شركة Robert bosch corp.

حيث إن:

6	موحد	1	مروحة
7	حلقات انزلاق	2	أصابع الأقطاب
8	ملفات العضو الثابت	3	فرش كربونية
9	القلب المغناطيسي للعضو الثابت	4	كرسى محور
10	كرسى محور	5	مبدد حرارة






الشكل (٢٣ - ٧)


أما الشكل (٢٤ - ٧) فيعرض أجزاء العضو الدوار لمولد التيار المتردد المستخدم في شحن البطاريات.

حيث إن:



- 1 ملفات العضو الدوار
- 2 حلقات انزلاق
- 3 أقطاب مغناطيسية

الشكل (٢٤ - ٧)



الشكل (٧ - ٢٥)

ويتم تغذية العضو الدوار  
بتيار مستمر، في حين يتم  
الحصول على تيار متردد ثلاثي  
الوجة من ملفات العضو الثابت،  
ويتم توحيد خرج المولد بواسطة  
سنة موحدات. وللحصول على  
شحن مناسب للبطارية تستخدم  
دائرة الكترونية تعرف بالمنظم  
. Regulator

والشكل (٧ - ٢٥) يعرض  
دائرة مولد تيار متردد بالمنظم،  
يستخدم في شحن البطاريات.

ويلاحظ أن المولد يخرج منه  
ثلاثة أطراف وهم 1, 2, Bat؛  
حيث يوصل كل من (Bat , 2)  
مع القطب الموجب للبطارية، أما  
الطرف 1 فيوصل مع موحد  
بمفتاح بدء ماكينة الديزل ويمنع

الموحد D<sub>3</sub> مرور التيار الكهربى من الطرف 1 إلى البطارية في حين يسمح تغذية ملف  
المجال بالتيار الكهربى في بداية التشغيل لتوفير المجال المطلوب.


ثانيا: مولدات التيار المستمر:

يتركب مولد التيار المستمر من عضو ثابت Stator يحمل الأقطاب المغناطيسية  
Main Poles وعضو دوار Armature يحمل ملفات التيار المستمر.

والشكل (٧ - ٢٦) يعرض مخططاً توضيحياً لمولد تيار مستمر يستخدم في  
شحن البطاريات من إنتاج شركة Robert Bosch Corp.

حيث إن :


7	ياى الفرشة	1	العضو الثابت
8	غطاء نهاية	2	غطاء نهاية
9	عضو التوحيد	3	حذاء القطب
10	أطراف توصيل	4	ملفات المجال
11	العضو الدوار ( عضو الاستنتاج )	5	حامل الفرشة
		6	الفرشة



الشكل (٧ - ٢٦)

والجدير بالذكر أن عضو الاستنتاج يتكون من قلب مغناطيسى أسطوانى مصنوع من رقائق من الصلب السليكونى المعزولة عن بعضها، وتحتوى على مجارى طولية تحتوى على الملفات الكهربائية، ويثبت فى القلب المغناطيسى عضو توحيد

والشكل (٧ - ٢٧) يوضح طريقة توصيل المولد Generator، والبطارية Battery، وجهاز أميتر Ammeter . والمنظم Cut out .



والجدير بالذكر أن مولدات التيار المتردد يفضل استخدامها عن مولدات التيار المستمر في شحن البطاريات للمميزات التالية:

- ۲۳۹

٣ - تحتاج لصيانة أقل .

٤ - تقلل من سعة البطارية المرفقة بالأمبير ساعة نتيجة لإمكانية الشحن السريع لها .

٥ - عمر طويل لفرشها الكربونية حيث يمر تيار أقل فيها .

٦ - أسهل فى الإصلاح .

#### ٣ / ٤ / ٧ - محركات بدء الحركة


معظم محركات بدء الحركة المستخدمة مع محركات الديزل تعمل عند جهد 12V أو 24V تيار مستمر. ويعمل محرك البدء على إدارة الطارة الحداقة لماكينة الديزل وبمجرد حدوث شوط قدرة واحد فى ماكينة الديزل؛ يفصل التيار الكهربى عن محرك البدء .

والجدير بالذكر أن الحركة تنتقل من محرك البدء إلى ترس الطارة الحداقة بواسطة ترس البنيون Pinion المثبت على عمود محرك البدء .

والشكل ( ٧ - ٢٨ ) يبين دائرة مبسطة لتشغيل محرك بدء حركة ماكينة الديزل .


حيث إن :

Flywheel	طارقة حدافة
Cranking motor	محرك بدء الحركة
Switch	مفتاح كهرومغناطيسى
Key switch	مفتاح البدء
Battery	بطارية



الشكل ( ٧ - ٢٨ )

وعادة يكون محرك بدء الحركة يكون محرك تيار مستمر نوع التوالى ودائرته كما بالشكل (٧ - ٢٩).




الشكل (٧ - ٢٩)

ونظراً لأن تيار بدء محركات البدء قد يصل إلى 100A أو أكثر؛ لذلك فعادة يرافق محرك البدء مفتاح كهرومغناطيسى لوصل وفصل التيار الكهربى عن محرك البدء. والشكل (٧ - ٣٠) يعرض نموذجاً لمحرك بدء من صناعة شركة (Robert Bosch Corp).

حيث إن:

- |    |                              |
|----|------------------------------|
| 1  | مفتاح كهرومغناطيسى           |
| 2  | ريشة تلامس                   |
| 3  | طرف توصيل                    |
| 4  | ريشة متحركة                  |
| 5  | غطاء نهاية لعضو التوحيد      |
| 6  | ياى الفرشة الكربونية         |
| 7  | عضو توحيد                    |
| 8  | فرشة كربونية                 |
| 9  | جسم العضو الثابت             |
| 10 | حذاء القطب                   |
| 11 | العضو الدوار (عضو الاستنتاج) |
| 12 | ملفات المجال                 |
| 13 | حلقة دليلية (إرشادية)        |

- |    |  |
|----|--|
| 14 | وسيلة إيقاف                            |
| 15 | كلاش                                   |
| 16 | عمود عضو الاستنتاج مزود بمجاري حلزونية |
| 17 | ترس البنيون                            |
| 18 | القائد                                 |
| 19 | قرص الفرملة                            |
| 20 | ياى التعشيق                            |
| 21 | ذراع دفع ترس البنيون                   |
| 22 | ياى إرجاع                              |
| 23 | ملف إمساك                              |
| 24 | ملف تحرير                              |



الشكل (٧ - ٣٠)

## ٧ / ٥ - البدء فى الأجواء الباردة

إن بدء محركات الديزل فى الأجواء الباردة لمن المشاكل الكبيرة خصوصاً وأن كفاءة البطارية تقل بحدّة مع انخفاض درجة الحرارة، كما أن لزوجة الزيت تزداد جداً مع انخفاض درجة الحرارة، الأمر الذى يؤدى إلى استحالة دوران ماكينة الديزل فى الأجواء الباردة فى زمن البدء العادى والذى يتراوح ما بين (3.7:7.5) ثانية.

لذلك فإن هناك بعض الطرق المستخدمة للمساعدة فى بدء ماكينة الديزل فى الأجواء الباردة مثل:

١ - استخدام أنواع خاصة من الوقود الكحولى الايثيلى .

٢ - تسخين ماء التبريد .

٣ - تسخين زيت التزييت .

٤ - تسخين هواء الدخول .

٥ - تسخين إضافى لغرفة الحريق بشمعة التسخين .

٦ - تسخين بطارية البدء .

وتعتبر أهم الطرق المستخدمة لتحسين بدء ماكينة الديزل هى الطريقة الثانية والثالثة والخامسة .

والشكل ( ٧ - ٣١ ) يعرض ماكينة ديزل بأربعة أسطوانات تستخدم شمعات تسخين للبدء من إنتاج شركة Volkswagen of America, Inc.

1 سير نقل الحركة من عمود المرفق إلى عمود الكامات ( الحدبات )

2 رشاش


3 شمعة تسخين

4 حبل يتحكم فى ذراع التحكم فى تدفق مضخة الحقن

5 خطوط الوقود المتصلة بالرشاشات




- 6 مضخة وقود مدارية بسير
- 7 مرشح زيت
- 8 سير على شكل (V) لنقل الحركة من عمود المرفق للمضخة والمولد
- 9 مرشح هواء



الشكل (٧ - ٣١)

والشكل (٧ - ٣٢) يعرض الدائرة الكهربائية لسخان زيت OH قدرته 125W يعمل عند جهد 220V (الشكل ١)، والدائرة الكهربائية لسخان ماء التبريد WH قدرته 750W ويعمل عند جهد 220V، ويتم تغذيتها من الكهرباء العمومية أثناء وجود المصدر الكهربائي الرئيسي.

والجدير بالذكر أن قدرة سخان الماء لمولد سعته 750KVA، تصل إلى 2250W،  
في حين تصل قدرة سخان الزيت إلى 600W لنفس المولد .



الشكل (٧ - ٣٢)



## الباب الثامن

### المخططات الكهربائية لوحدة التوليد



## المخططات الكهربائية لوحدة التوليد


### ٨ / ١ - المخططات الكهربائية لوحدة توليد سعتها 250 KVA

الشكل (٨ - ١) يعرض لوحة التحكم لهذه الوحدة.

حيث إن :

- 1 جهاز فولتميتر
- 2 جهاز أميتر
- 3 جهاز توافق
- 4 جهاز قياس تردد
- 5 جهاز قياس قدرة فعالة
- 6 قياس الساعات
- 7 مفتاح اختيار الجهد
- 8 مفتاح اختيار التيار
- 9 مفتاح تشغيل جهاز التوافق
- 10 مفتاح زيادة وتقليل السرعة
- 11 ضاغط غلق الكونتاكتور الرئيسى
- 12 ضاغط فتح الكونتاكتور الرئيسى
- 13 لمبات التزامن
- 14 نقطة معايرة جهد أطراف المولد
- 15 ضاغط المعرفة
- 16 ضاغط تحرير الإنذار

- 17 ضاغط تشغيل الماكينة
- 18 ضاغط إيقاف الماكينة
- 19 ضاغط اختبار اللمبات
- 20 لمبة انخفاض ضغط الزيت
- 21 لمبة انخفاض درجة حرارة الزيت
- 22 لمبة ارتفاع درجة حرارة الماء
- 23 لمبة زيادة السرعة
- 24 لمبة بيان تعدى زمن البدء
- 25 لمبة زيادة التيار أو القصر
- 26 لمبة انعكاس القدرة
- 27 لمبة التسرب الأرضي
- 28 لمبة بيان التشغيل العادي
- 29 بوق الإنذار الصوتي
- 30 لمبة الإشارة الدوارة



والشكل (٨ - ٢) يعرض المخططات الكهربائية لهذه الوحدة والتي سعتها 250KVA حيث تستخدم دائرة الكترونية واحدة خاصة بمنظم الجهد AVR، ويستخدم كونتاكتور رئيسي للتحكم فى وصل وفصل أحمال المولد، وكذلك تستخدم ريليهات التحكم التالية:

- ريلاي زيادة التيار.

- ريلاي قصر الدائرة.

- ريلاي تسرب أرضى.

- ريلاي انعكاس القدرة.

ويمكن لهذا المولد تشغيله بمفرده، وكذلك تشغيله بالتوازي مع الشبكة الرئيسية وذلك يدوياً، أما بخصوص ماكينة الديزل للمولد فيتم التحكم فيها بالطرق التقليدية باستخدام مجموعة ريليهات كهرومغناطيسية بالاستعانة بالعناصر التالية:


١ - مجس درجة حرارة الماء.

٢ - مجس درجة حرارة الزيت.


٣ - مجس ضغط الزيت.

٤ - ريلاي سرعة.






الخطط (١)



الخطط (٢)




الخطط (٣)

الشكل (٨ - ٢)



تابع الشكل (٨-٢)



الخطط (٥)

تابع الشكل (٨ - ٧)

### محتويات دوائر التحكم المبينة باخططات 1, 2, 3

CB <sub>1</sub>	قاطع دائرة قطب واحد
BC	وحدة شحن أستانيكية للبطارية
B <sub>1</sub>	(بطاريتان) على التوالي
G	مولد شحن البطارية
A	عداد تيار الشحن
V	عداد جهد الشحن
CM	محرك البدء
SOL	ملف تشغيل محرك البدء
SWT	مجس ارتفاع درجة حرارة الماء
SOT	مجس ارتفاع درجة حرارة الزيت
SOP	مجس انخفاض ضغط الزيت
Magnetic Pickup	مجس السرعة
SR	ريلاي السرعة
CSR	ريشة انتهاء البدء لريلاي السرعة
OSR	ريشة زيادة السرعة لريلاي السرعة
R <sub>1</sub>	ريلاي إضافي
T <sub>1</sub>	مؤقت تعدي زمن البدء
R <sub>2</sub>	ريلاي إضافي للدوران
SV	صمام كهربي للوقود
R <sub>3</sub>	ريلاي إضافي لانتهاء البدء
T <sub>2</sub>	مؤقت يمنع عمل إنذار انخفاض ضغط الزيت في بداية التشغيل

R4	ريلاي إضافي يعمل عند زيادة التيار أو القصر
R5	ريلاي إضافي يعمل عند انعكاس القدرة
R6	ريلاي إضافي يعمل عند التسرب الأرضي
R7	ريلاي إضافي يعمل عند ارتفاع حرارة الزيت
R8	ريلاي إضافي يعمل عند ارتفاع حرارة الماء
R9	ريلاي إضافي يعمل عند انخفاض ضغط الزيت
R10	ريلاي إضافي يعمل عند زيادة سرعة الماكينة
R11	ريلاي إضافي يعمل عند تعدى زمن البدء
R12	ريلاي الخطأ العادم
R13	ريلاي المعرفة (إسكات الإنذار الصوتي)
H1	لمبة بيان زيادة التيار أو القصر
H2	لمبة بيان انعكاس القدرة
H3	لمبة بيان التسرب الأرضي
H4	لمبة بيان ارتفاع حرارة الزيت
H5	لمبة بيان ارتفاع حرارة الماء
H6	لمبة بيان انخفاض ضغط الزيت
H7	لمبة بيان زيادة السرعة
H8	لمبة بيان تعدى زمن البدء
H9	بوق الإنذار الصوتي
H10	لمبة الإنذار الومضة
H11	لمبة بين التشغيل العادي
S1	ضاغط بدء التشغيل

S2	ضاغط إيقاف الماكينة
S3	ضاغط اختبار لمبات البيان
S4	ضاغط تحرير الإنذار
S5	ضاغط المعرفة (إسكات الإنذار الصوتي)
WTG	عداد درجة حرارة الماء
OTG	عداد درجة حرارة الزيت
PTG	عداد ضغط الزيت
SG	عداد سرعة الماكينة
D1 - D9	موحدات اختبار لمبات البيان

#### محتويات دوائر الرئيسية المبينة بالخطط (4.5):

Main Stator	العضو الثابت الرئيسى
Main Rotor	العضو الدوار الرئيسى (المجال الرئيسى)
Exiter Rotor	العضو الدوار لمولد الإثارة
Exiter Stator	العضو الثابت لمولد الإثارة
PMG Stator	العضو الثابت لمولد المغناطيس الدائم
PMG Rotor	العضو الدوار لمولد المغناطيس الدائم
AVR	منظم الجهد
CT1, CT2, CT3	محولات تيار ريليهات زيادة التيار والقصر
CT4, CT5, CT5	محولات تيار جهاز قياس القدرة
CTE	محول تيار ريلاي التسرب الأرضى
CTP	محول تيار ريلاي انعكاس القدرة
ASS	مفتاح اختيار التيار

VSS	مفتاح اختيار الجهد
A	جهاز قياس التيار
V	جهاز قياس الجهد
HZ	جهاز قياس التردد
H	جهاز قياس ساعات التشغيل
SY	جهاز التوافق (السينكروسكوب)
Transducer	صندوق التحكم فى جهاز قياس القدرة
Resistance box	صندوق مقاومات جهاز التوافق
OCR	ريلاي زيادة التيار
SCR	ريلاي القصر
ELR	ريلاي التسرب الأرضي
RPR	ريلاي انعكاس القدرة
CSY	ريلاي اختبار التزامن
L1, L2, L3	لمبات بيان التزامن
GM	محرك التحكم فى سرعة الماكينة
KM	كونتاكتور رئيسي
RL	ريلاي إضافي للحمل
Close	ضاغط غلق الكونتاكتور الرئيسي
Open	ضاغط فتح الكونتاكتور الرئيسي
SSY	مفتاح تشغيل جهاز التوافق
T	محول
F3, F4, F5, F6, F7, F8	مصهرات
SWG	مفتاح ضبط سرعة الماكينة

## نظرية التشغيل:

### (المخطط 1)

فى البداية يتم الضغط على الضاغط S1 فيعمل ريلاي البدء R1 وريلاي الدوران R2 وصمام الوقود SV، وتباعاً يكتمل مسار تيار ملف محرك البدء SOL فيعمل محرك البدء CM، ويدور المحرك وعند وصول سرعة ماكينة الديزل لحوالي 50% من السرعة المقننة أى 900RPM، تعمل ريشة انتهاء البدء لريلاي السرعة CSR، فيعمل الريلاي R3، ويفصل ريلاي البدء R1، وكذلك يفصل مؤقت تعدى زمن البدء T1، وبمجرد عمل ريلاي الدوران R2، تفصل وحدة شحن البطارية الالكترونية BC. ويتم شحن البطاريات من مولد الشحن G ويقوم عداد تيار الشحن A بقياس تيار الشحن، وكذلك يقوم عداد جهد الشحن V بقياس جهد الشحن.

### (المخطط 3)

وفى الوضع الطبيعى تعمل لمبة البيان H11 للدلالة على عمل ماكينة الديزل وكذلك يكتمل مسار تيار ريلاي الخطأ R12.

### (المخطط 4)

ويمكن للمشغل ضبط جهد أطراف المولد بواسطة المقاومة المتغيرة POT الموصلة مع AVR وصولاً للجهد المطلوب.

### (المخطط 5)

ويمكن رفع أو خفض سرعة الماكينة يدوياً، بواسطة مفتاح التحكم فى السرعة SWG، وذلك من خلال التحكم فى اتجاه دوران محرك الحاكم GM.

### (المخطط 4)

وهناك احتمالان لإدخال المولد الخدمة وهما:

أولاً: عدم وجود تيار كهربى عند الحمل، وفى هذه الحالة يتم الضغط على ضاغط غلق الكونتاكتر الرئيسى KM (الضاغط CLOSE)، فيكتمل مسار تيار الكونتاكتر KM وتدخل الأحمال على المولد.



ثانياً: وجود تيار كهربى عند الحمل من مصدر خارجى مثل: الشبكة الموحدة وفى هذه الحالة يجب غلق مفتاح جهاز التوافق SSY، والتحكم فى سرعة الماكينة بواسطة مفتاح التحكم فى سرعة الماكينة SWG، وعند الوصول إلى وضع التزامن المناسب، فإن اللمبة L1 ستنطفئ وتضىء اللمبات L2, L3، وكذلك فإن مؤشر جهاز التوافق SY سيتوقف على وضع الساعة 12 وفى هذه الحالة فإنه عند الضغط على ضاغط الغلق Close يكتمل مسار تيار الكونتاكتور الرئيسى .

### (المخططات 2, 3)

#### الأخطاء المحتملة:

- ١- زيادة التيار أو قصر على أطراف المولد فيعمل الريلاى الإضافى R4 وتضىء لمبة البيان H1 (المخطط 2).
- ٢- انعكاس القدرة ويعمل الريلاى R5 وتضىء لمبة البيان H4.
- ٣- تسرب أرضى ويعمل الريلاى R6 وتضىء لمبة البيان H3.
- ٤- ارتفاع درجة حرارة الزيت ويعمل الريلاى R7 وتضىء لمبة البيان H4.
- ٥- ارتفاع درجة حرار الماء ويعمل الريلاى R8 وتضىء لمبة البيان H5.
- ٦- انخفاض ضغط الزيت ويعمل الريلاى R9 وتضىء لمبة البيان H6.
- ٧- زيادة سرعة ماكينة الديزل ويعمل الريلاى H10 وتضىء لمبة البيان H7.
- ٨- تعدى زمن البدء، والذى يساوى 10S ويعمل الريلاى R11 وتضىء لمبة البيان H8.

وفى جميع الحالات السابقة يحدث قصر على أطراف ريلاى الإنذار الرئيسى R12 فيفقد مغناطيسيته، وتعود الريشة لوضعها الطبيعى، ويعمل كل من البوق H9، ولمبة الإنذار الوماضة H10 فينقطع مسار تيار ريلاى الدوران R2، وصمام الوقود SV، والكونتاكتور الرئيسى KM، وتتوقف الماكينة والمولد.

ويمكن إسكات البوق وكذلك إيقاف لمبة الإنذار الدوارة (الوماضة) بواسطة الضاغط S5 الذى يعمل على تشغيل ريلاى المعرفة R13، والذى يقوم بدورة بفصل


كل من H9, H10. وبعد ذلك يمكن معرفة سبب الإنذار بواسطة لمبة البيان المضئية، وبعد إزالة سبب المشكلة يمكن تحرير الخطأ بواسطة ضاغط التحرير S2 (المخطط 1) والعودة للوضع الطبيعي.

والجدير بالذكر أنه للاطمئنان على سلامة لمبات البيان يتم اختبارها بواسطة الضاغط S3.

## ٨ / ٢ - المخططات الكهربائية لوحدين يعملان على التوازي

الشكل (٨ - ٣) يعرض لوحات التحكم لوحدين سعة كل منهما 750KVA يعملان على التوازي عند جهد 380V، وتردد 50HZ.

ففى حالة اختيار بدء تشغيل ماكينات الديزل للمولدين أوماتيكياً، فبمجرد انقطاع المصدر الكهربى الرئيسى، تعمل ماكينة الديزل للمولد الذى تم اختياره بواسطة مفتاح اختيار المولد الذى يعمل أولاً duty Switch. فعند اختيار المولد G1 تعمل ماكينة المولد G1 أولاً وعند زيادة أحمال المولد G1 عن 90% من الحمل الكامل له يقوم ريلاي التيار المزدوج بتشغيل ماكينة المولد G2 لتدخل هى الأخرى الخدمة. وفى حالة انخفاض قدرة أحد المولدين عن 20% من الحمل الكامل لها يتوقف المولد وماكينته فى الحال.



الشكل (٨ - ٣)

والشكل (٨ - ٤) يعرض المخططات الكهربائية الخاصة بالمولدين G1, G2. علماً بأن المخططات 1, 2, 3, 6 مكررة لكلا المولدين، فكل مولد له نفس الدوائر الموجودة في هذه المخططات.

#### محتويات المخطط 1:

BC	وحدة شحن الكترونية
G	مولد شحن البطارية
CM	محرك بدء حركة ماكينة الديزل
SOL	ملف محرك بدء الحركة

CR1	موحد انعكاس قطبية البطاريات
B1 - B2	بطاريتان
CB1	قاطع حماية دوائر التحكم (قطب واحد)
	محتويات المخطط 2 :
ECU	وحدة التحكم فى الماكينة
	مفتاح اختيار طريقة عمل الماكينة وله ثلاثة أوضاع
ECS	(Aut/ Off/ Man)
R1	ريلاي إضافى للطوارئ
R2	ريلاي إضافى للتشغيل اليدوى
R3	ريلاي إضافى لبدء التشغيل
R4	ريلاي إضافى للخطأ
R5	ريلاي إضافى للدوران
R6	ريلاي إضافى لزيادة السرعة
R7	ريلاي انخفاض ضغط الزيت
T5	مؤقت يؤخر عند الفصل
SS	مجس السرعة
SP	مجس انخفاض ضغط الزيت
ST	مجس ارتفاع درجة الحرارة
H1	لمبة بين عمل الماكينة
H2	لمبة بيان زيادة السرعة
H3	لمبة بين تعدى زمن البدء
H4	لمبة بيان ارتفاع حرارة ماء التبريد

H5	لمبة بيان زيادة ضغط الزيت
H	عدد ساعات التشغيل
Emergency	ضاغط الطوارئ
Test	ضاغط اختبار اللمبات
AV	صمام دخول الهواء
FV	صمام الوقود
محتويات المخطط 3:	
R8	ريلاي إضافي يعمل عند انخفاض التردد
R9	ريلاي إضافي عند انخفاض الجهد
R10	ريلاي إضافي يعمل عند انعكاس القدرة
R11	ريلاي إضافي يعمل عند القصر وزيادة الحمل
R12	ريلاي إضافي يعمل عند زيادة الجهد
R13	ريلاي إضافي يعمل عند الطوارئ
R14	ريلاي إضافي يعمل عند ارتفاع درجة حرارة المولد
R15	ريلاي الخطأ العام
R16	ريلاي إزالة الإنذار
H6	لمبة تعمل عند انخفاض التردد
H7	لمبة تعمل عند انخفاض الجهد
H8	لمبة تعمل عند انعكاس القدرة
H9	لمبة تعمل عند القصر وزيادة الحمل
H10	لمبة تعمل عند زيادة الجهد
H11	لمبة تعمل عند الطوارئ


H12	لمبة تعمل عند ارتفاع درجة حرارة المولد
H13	بوق الإنذار الصوتي
H14	لمبة الإنذار الوماضة الدوارة
Reset	ضاغط تحرير الإنذار
ACK	ضاغط المعرفة
محتويات المخطط 4:	
T1	مؤقت يؤخر عند فصل ماكينة G1 أربع دقائق لحظة عودة التيار الرئيسي
T2	مؤقت يؤخر عند فصل ماكينة G2 أربع دقائق لحظة عودة التيار الرئيسي
T3	مؤقت يؤخر عند فصل قاطع المولد G1 عشرون ثانية لحظة عودة التيار الرئيسي
T4	مؤقت يؤخر عند فصل قاطع المولد G2 عشرون ثانية لحظة عودة التيار الرئيسي
R17	ريلاي إضافي يعمل عند عمل T1 أو T2
R18	ريلاي إضافي يعمل عند عمل T3 أو T4
Test	ضاغط اختبار محركات الديزل
ATS	ريشة مفتوحة من مفتاح الانتقال الاتوماتيكي
KM1	كونتاكتور رئيسي للمولد G1
KM2	كونتاكتور رئيسي للمولد G2
KMS1	مفتاح اختيار طريقة غلق الكونتاكتور الرئيسي للمولد G1
KMS2	مفتاح اختيار طريقة غلق الكونتاكتور الرئيسي للمولد G2
Open	ضاغط فتح الكونتاكتور الرئيسي

Close	ضاغط غلق الكونتاكتور الرئيسى
DS	مفتاح الخدمة
MS1, MS2	ريش مفتوحة من مفتاح التزامن اليدوى
محتويات المخطط 5 :	
SY1	جهاز التزامن للمولد G1
SY1	جهاز التزامن للمولد G2
LS1	جهاز تقسيم أحمال المولد G1
LS2	جهاز تقسيم أحمال المولد G2
KM1	الكونتاكتور الرئيسى للمولد G1
KM2	الكونتاكتور الرئيسى للمولد G2
M1	محرك التحكم في سرعة ماكينة المولد G1
M2	محرك التحكم في سرعة ماكينة المولد G2
Inc.	ضاغط زيادة السرعة يدوياً
Dec.	ضاغط تخفيض السرعة يدوياً
CT4, CT6	محولات تيار منظمات الجهد
CT5, CT7	محولات تيار مقسمات الأحمال
محتويات المخطط 6 :	
Main stator	العضو الثابت للمولد الرئيسى
Main Rotor	العضو الدوار للمولد الرئيسى
PMG Stator	ملفات العضو الثابت للمولد ذات المغناطيس الدائم
PMG Rotor	ملفات العضو الدوار للمولد ذات المغناطيس الدائم
Exit Rotor	ملفات العضو الدوار لمولد الإثارة
Exit Stator	ملفات العضو الثابت لمولد الإثارة

OCR	ريلاي زيادة التيار
SCR	ريلاي تيار القصر
THR	ريلاي ارتفاع درجة الحرارة
UOVR	ريلاي انخفاض وزيادة الجهد
OFR	ريلاي زيادة التردد
UFR	ريلاي انخفاض التردد
DCR	ريلاي التيار المزدوج
A, A, A	أجهزة قياس التيار
V	جهاز فولتيميتر
CT <sub>1</sub> - CT <sub>3</sub>	محولات تيار
PF	جهاز معامل قدرة
PF Transformer	مجس معامل قدرة
POT	مقاومات ضبط جهد المولد
Thermister	مقاومات حرارية
VSS	مفتاح اختيار الجهد
	محتويات المخطط 7:
DVM	جهاز فولتيميتر مزدوج
DFM	جهاز أميتر مزدوج
S	جهاز سينكروسكوب
Resistance box	صندوق مقاومات
MS	مفتاح التزامن اليدوي وله ثلاثة أوضاع (G1 / Off / G2)
L <sub>1</sub> , L <sub>1</sub>	لمبات التزامن
R <sub>19</sub>	ريلاي إضافي لقضيب التزامن




مخطط ( ١ )




الشكل ( ٨ - ٤ )

مخطط (٢)



تابع الشكل (٨-٤)

مخطط (٣)




تابع الشكل (٨-٤)



A29


A29

مخطط (٥)




تابع الشكل (٨ - ٤)

(۷) خط



تابع الشكل (٨ - ٤)

## المخطط (٧)



تابع الشكل (٨ - ٤)

### نظرية التشغيل:

في البداية يتم تحديد وضع كل من وضع مفتاح اختيار أداء الماكينة ECS على وضع A (المخطط ٢) ووضع مفتاح اختيار وضع الكونتاكتور الرئيسي KM1 على وضع A (المخطط ٤) ووضع مفتاح الخدمة على وضع G1 (المخطط 4).

فعند انقطاع المصدر الكهربى الرئيسى، يعمل مفتاح الانتقال الأتوماتيكي ATS فيغلق ريشته (المخطط ٤)، فيكتمل مسار المؤقتات T1 , T2 والريلاي R17

( المخطط ٤ ) وتغلق الريشة المفتوحة للمؤقت T1 ( المخطط ٢ ) فيكتمل مسار التيار وصولاً للنقطة 13 لوحدة التحكم فى الماكينة ECU ( المخطط ٢ )، فيكتمل مسار تيار الريلاى R3 ، و الريلاى R7، وتباعاً يعمل محرك البدء SOL ، ومن ثم يعمل محرك البدء CM ( المخطط ٣ ) . وعند وصول سرعة الماكينة لحوالى 50% من السرعة المقننة للمولد أى 900 لفة / دقيقة تقوم ECU بفصل التيار الكهربى عن R3، وتوصل التيار الكهربى للريلاى R4 ( المخطط ٢ ) علماً بأن مجس السرعة SS يقوم بإرسال نبضات يتناسب ترددها طردياً مع سرعة الماكينة، ويمكن لوحدة التحكم فى الماكينة ECU معرفة قيمة سرعة الماكينة بواسطة دائرة قياس تردد النبضات الموجودة بداخلها وبمجرد وصول قيمة جهد المولد للقيمة المقننة وكذلك تردد المولد للتردد المقنن يكتمل مسار تيار الكونتاكتور KM1 ( المخطط ٤ )، ويتم تغذية الأحمال .

والجدير بالذكر أنه عند زيادة الأحمال عن 90% من الحمل المقنن لهذا المولد، يقوم ريلاى التيار المزدوج DCR1 للمولد G1 ( المخطط ٦ ) بغلق ريشته DCR1/7-8 فيكتمل مسار تيار T3, T4, R18 ( المخطط ٤ ) وتباعاً تعمل ماكينة المولد G2 بنفس طريقة عمل المولد G1 . وعند وصول جهد وتردد المولد G2 للقيم المقننة وعند الوصول لحالة التزامن يغلق جهاز التزامن SY2 ريشته المفتوحة SY2/9-10 ويعمل KM2 ( المخطط ٤ ) .

ولنفرض أن أحمال المولدين فى لحظة معينة انخفضت عن 20% من الحمل المقنن للمولدين فى هذه الحالة ينقطع مسار تيار كلا من T3, T4, R18 ( المخطط ٤ )، وبعد مرور 20S ( زمن تأخير T4 ) ينقطع مسار تيار الكونتاكتور KM2 ( المخطط ٤ )، وينتقل حمل المولد G2 إلى المولد G1، وبعد مرور زمن 4 دقائق ( زمن تأخير المؤقت T3 )، ينقطع التيار الكهربى عن النقطة ECU/13 ( المخطط ٢ ) وهذا الزمن كاف لتبريد ماكينة المولد G2 . وب نفس الطريقة يمكن تتبع التشغيل اليدوى للماكينة؛ وكذلك للكونتاكتورات الرئيسية كما أنه يمكن تتبع طريقة إجراء التزامن اليدوى بين المولدين G1, G2 بواسطة ضواغط غلق وفتح الكونتاكتورات الرئيسية Close open ( المخطط ٤ ) .

وبخصوص الكونتاكتورات KM1, KM2، وكذلك ريليهات زيادة التيار OCR، وتيار القصر SCR، فيكمن استبدالهم بقواطع دائرة بنفس الطريقة المتبعة فى مفتاح الانتقال الاتوماتيكي ( الفقرة ٥ - ٤ ) .





## **الباب التاسع**

### **التشغيل والصيانة والإصلاح**



## التشغيل والصيانة والإصلاح

### ٩ / ١ - تشغيل وحدة التوليد لأول مرة

قبل بدء تشغيل الوحدة لأول مرة يجب إجراء الفحوصات التالية:

- ١ - الفحص بالنظر، للتأكد من عدم وجود أى أجزاء مفكوكة .
- ٢ - فحص الخلوص بين العضو الثابت، والعضو الدوار للمولد الرئيسى، ويجب التأكد من أن المولد يدور بحرية، بإدارة المولد بواسطة عتلة باليد دورتين كاملتين، مع الحذر من تعريض مروحة المولد لأى قوة أثناء إدارته باليد .
- ٣ - تثبت الكابلات التى تنقل القدرة الكهربائية من المولد إلى الأحمال، بطريقة تمنع تلفهم أثناء دوران المولد .
- ٤ - التأكد من أن المولد مؤرض جيد، ولمعرفة المزيد عن موضوع التأريض يمكن الرجوع للكتاب الأول من الموسوعة العملية فى التركيبات الكهربائية .
- ٥ - التحقق من عدم وجود أى مواد خاصة بنقل المولد بداخله .
- ٦ - التأكد من أن جميع الأغشية والدلائل فى مكانها .

وفيما يلى خطوات تشغيل الوحدة لأول مرة:

- ١ - ابدأ بتشغيل آلة الاحتراق الداخلى (ماكينة الديزل) حتى تصل للسرعة المقننة، فى هذه الحالة؛ اغلق مفتاح مجال الإثارة (إن وجد)، وذلك فى حالة المولدات ذات التغذية المنفصلة، أما فى حالة المولدات ذات التغذية الذاتية، فإن الجهد سوف يتشكل على أطراف المولد تلقائياً، وإذا لم يتشكل الجهد على أطراف المولد، يمكن اللجوء لوميض المجال؛ لإعادة المغناطيسية المتبقية (ارجع للفقرة ١-١-٥).

- ٢ - تحقق من قيمة جهد أطراف المولد فقد يحدث ما يلى :

- أ - زيادة الجهد عن 20% من الجهد المقنن، فإذا حدث هذا افتح مفتاح تغذية

القدرة لمنظم الجهد (فى حالة المولدات ذات التغذية المنفصلة)، مع إيقاف  
ماكينة الديزل فوراً، ثم حدد سبب إزدیاد جهد أطراف المولد بالاستعانة  
بجدول اكتشاف الأعطال. (الجدول ٩ - ١).

ب - عند انخفاض جهد المولد عن 15% من الجهد المقنن؛ وقف ماكينة  
الديزل. وحدد سبب تدنى الجهد بالاستعانة بجدول اكتشاف الأعطال  
(الجدول ٩ - ١).

ج - الجهد يتولد على أطراف المولد ثم ينهار وقف ماكينة الديزل وحدد سبب  
الانهيار بالاستعانة بجدول اكتشاف الأعطال (الجدول ٩ - ١).

د - جهد متذبذب على أطراف المولد، وقف ماكينة الديزل حدد سبب تذبذب  
الجهد بالاستعانة بجدول اكتشاف الأعطال (الجدول ٩ - ١).

٣ - حمل الوحدة بالحمل الكامل وتحقق من أن جهد أطراف الوحدة فى حدود  
 $\pm 12\%$  من الجهد المقنن فإذا لم يكن كذلك ارجع لجدول اكتشاف الأعطال  
(الجدول ٩ - ١).

أما إذا تغير جهد أطراف الوحدة مع زيادة الحمل؛ أعد معايرة نقطة معايرة  
الاستقرار Stability لمنظم الجهد، فإذا لم تنجح هذه المحاولة ارجع لجدول اكتشاف  
الأعطال لتحديد مكان العطل.

٤ - تجنب تشغيل الوحدة بسرعة منخفضة لمدة طويلة؛ لأن هذا يمكن أن يتلف  
منظم الجهد AVR، أو مولد الإثارة، أو مجال المولد الرئيسى؛ فإذا كان التشغيل  
عند السرعات المنخفضة ضرورياً، فإنه يجب نزع أسلاك تغذية القدرة لمنظم  
الجهد؛ وذلك إذا لم تكن الوحدة مزودة بموديول حماية من انخفاض التردد.  
ويمكن أن يكون منظم الجهد مزود بمفتاح يساعد على إمكانية فصل التيار عن  
مولد الإثارة فى حالة الطوارئ (مثل تشغيل الماكينة بسرعات منخفضة)  
ويوصل هذا المفتاح مع أطراف دخول القدرة الكهربائية للمنظم كما بالشكل  
(٥ - ٣).

## ٩ / ٢ - الصيانة الوقائية للمولدات

إن تراكم الغبار والأوساخ والخيوط على المولد؛ يعوق مسارات تهوية المولد، الأمر الذى يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المولد، بالإضافة إلى ذلك، فإن تراكم غبار الكربون، والغبار المعدني، وبرادة المعادن المختلفة، لا تعوق من التهوية فحسب، بل تشكل طبقة رقيقة موصلة فوق عوازل المولد، الأمر الذى يزيد من فرصة انهيار العازل، ولذلك فإن المولدات التى تعمل فى أماكن قذرة يجب تفكيكها وتنظيفها بصفة دورية.

### ٩ / ٢ / ١ - التنظيف والفحص

لتنظيف الأجزاء الكهربائية يجب فك المولد، ثم يتم تنظيف الأجزاء الكهربائية بأحد الطرق التالية:

١ - تنظيف الأتربة المتراكمة المحتوية على زيت، أو شحم بواسطة قطعة قماش مبللة بمذيب صناعى (أحد مشتقات البترول التى لها نقطة وميض أكبر من  $38^{\circ}\text{C}$ )، ثم بعد ذلك، يتم تجفيف جميع الملفات جيداً، بواسطة الهواء المضغوط الخال من الرطوبة مع أخذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقع المذيب على الورنيش العازل للمولد، وإلا يتلف الورنيش. ويجب استعمال مواد مذيبة بترولية من الأنواع المأمونة مع توفير تهوية كافية لتجنب الحريق والانفجار والأضرار الصحية عند استعمال المواد المذيبة، مع تجنب استنشاق أبخرة هذه المذيبات، واستعمال القفازات الجلدية الواقية للأيدى.

٢ - يتم التنظيف بالقماش الجاف، للأجزاء الصغيرة، والضيقة التى يصعب الوصول إليها؛ كما أن نفخ الغبار بالهواء المضغوط، له فعالية خصوصاً عند تجمع الغبار فى أماكن يصعب الوصول إليها بالقماش.

٣ - إزالة الغبار، والأوساخ الجافة باستعمال فرشاة ذات شعر خشن يليها التنظيف بمكنسة كهربية مع الحذر من استخدام الفرشاة السلكية، وعادة فإن المكنسة الكهربائية تستخدم لإزالة الغبار السائب.

٤ - التنظيف ببخار الماء، وهذا التنظيف يستخدم عند فك المولد كلياً، مع استبعاد

عناصر التحكم الالكترونية، ويعتبر هذا النوع من التنظيف جيد، ولكنه يحتاج لتجفيف المولد بعد التنظيف لإزالة الرطوبة من المولد قبل إعادته للخدمة.

وبعد الانتهاء من التنظيف يجب فحص الموصلات الكهربائية في المولد، للتحقق من عدم تشقق المواد العازلة ويجب استبدال الموصلات التي لها مواد عازلة تالفة أو مشبعة بالزيت فإذا ظهر أن طبقة الورنيش الخارجية الموجودة على الملفات تالفة؛ فإنه يجب طلاؤها ثانية بورنيش عازل.

#### ٢ / ٢ / ٩ - التشحيم

يجب إعادة تشحيم ركائز المولد سنوياً، أما المولدات التي تعمل في ظروف التشغيل القاسية، كالبعثات القذرة، فإنها تتطلب مزيداً من التشحيم (مرة كل ستة شهور)؛ وعادة يستخدم شحم مضاد للاحتكاك له مدى تشغيل يتراوح ما بين  $(-30^{\circ}\text{C} : +175^{\circ}\text{C})$ ؛ ولإضافة أو تجديد الشحم اتبع ما يلي:

- ١ - وقف المولد.
- ٢ - نظف سدادات الشحم والأجزاء المحيطة بها.
- ٣ - انزع سدادات فتحات التشحيم وفتحات التصريف.
- ٤ - ادخل وصلة مسدس الشحم في فتحات التشحيم؛ لحقن الشحم اللازم.
- ٥ - ازل الشحم المتصلب في فتحات التصريف، مستخدماً سلكاً إذا لزم الأمر.
- ٦ - شغل المولد، وسدادات فتحات التشحيم، وفتحات التصريف، مرفوعة لمدة خمسة عشر دقيقة، للسماح بالشحم الزائد بالخروج.
- ٧ - وقف المولد، وامسح أى شحم خارج، واعد سدادات فتحات التشحيم والتصريف لأماكنها.

ويجب استعمال شحم نظيف موضوع داخل أوعية مغلقة، كما أن مقدار الشحم المضاف مهماً جداً، فزيادة الشحم قد يكون ضاراً مثل قلة الشحم؛ لذلك يجب الرجوع لدليل الشركة المصنعة لمعرفة كميات الشحم المطلوبة، وعادة فإن كمية الشحم المطلوبة لكل نقطة تشحيم تتراوح ما بين  $(25:50 \text{ Cm}^3)$ .

### ٩ / ٢ / ٣ - تجفيف العزل الكهربى

عند ترك المولد لفترة كبيرة بدون عمل فى أماكن رطبة فى العراق؛ فإنه يلزم تجفيف عزل المولد، خصوصاً إذا كانت نتائج اختبارات العزل غير مرضيه، وهناك عدة طرق لتجفيف المولدات كما يلى:

- ١ - توضع سخانات كهربية تعمل من مصدر كهربى آخر داخل المولد.
  - ٢ - يوضع المولد داخل فرن كهربى، ويتم تشغيل الفرن عند درجة حرارة 90 درجة مئوية؛ بشرط نزع جميع أجهزة التحكم الالكترونية من المولد عن استخدام هذه الطريقة.
  - ٣ - استخدام وحدة توليد هواء مضغوط ساخن حيث يوجه خرج هذه الوحدة فى صندوق وصلات الأسلاك مع تشغيل المولد عند اللاحمل بدون أى مجال وذلك بفك فيوز المنظم، ويجب ألا تتعدى درجة حرارة الهواء المضغوط المدخل عند 66 درجة مئوية.
  - ٤ - التجفيف بإحداث قصر على أطراف المولد، مع تتبع الخطوات التالية:
    - أ - افصل أطراف تغذية المجال من المنظم F1, F2.
    - ب - وصل بطارية أو مصدر قدرة آخر يعطى جهد 35 VDC: 20 إلى أطراف المجال مع استخدام مقاومة متغيرة تتحمل تيار 2A بالتوالى، مع مصدر التيار المستمر، أو استخدام مصدر تيار مستمر متغير القيمة.
    - ج - احدث قصر على أطراف المولد L1, L2, L3 مع استخدام كبرى تتحمل تيار المولد عند الحمل الكامل.
    - د - ادر المولد، وقس تيار الخرج على أطراف المولد باستخدام جهاز أميتر ذو الكماشة.
    - هـ - تحكم فى الجهد الواصل للملفات المجال بواسطة المقاومة المتغيرة الموصلة مع مصدر التيار المستمر. بشرط أن يكون تيار المولد لايتعدى 80% من تيار الحمل الكامل.
- ويعتمد زمن دوران المولد على هذه الحالة، على كمية الرطوبة الموجودة بالمولد،



ويجب اختبار عزل المولد كل أربع ساعات حتى نصل إلى قيمة عزل ثابتة .  
وبعد تجفيف المولد والوصول لمقاومة عزل ثابتة؛ انزع الكبارى الموجودة على  
أطراف المولد، وافصل مصدر التيار المستمر الموصل مع المجال، واعد توصيل أطراف  
المجال مع F1, F2 للمنظم، والتأكد من إحكام رباط جميع الوصلات قبل إعادة المولد  
للتشغيل الطبيعي .

### ٩ / ٣ - اكتشاف وإصلاح أعطال المولدات ومنظمات الجهد

إن أكثر أعطال المولدات ومنظمات الجهد شيوعاً مدرجة فى الجدول ( ٩ - ١ ) .

الجدول ( ٩ - ١ )

المعطّل	أسباب المعطّل المتوقعة	طرق إصلاح المعطّل
الجهد على أطراف المولد منخفض	- انخفاض المغناطيسية المتبقية أو قطبية غير صحيحة لمجال مولد الإثارة . - مفتاح فصل القدرة عن AVR مفتوح . - ماكينة الديزل لا تصل لسرعتها المقننة . - أطراف دائرة القدرة للمنظم مفصولة . - أطراف التغذية المرتدة للمنظم مفصولة . - المولد محمل بحمل كبير أو يوجد قصر بخرج المولد . - مشكلة بالمنظم . - مولد الإثارة موصل بطريقة غير	- المولد يحتاج لوميض مجال . - اغلق المفتاح . - ارفع سرعة ماكينة الديزل وصولاً للسرعة المقننة . - تحقق من توصيلات AVR . - تحقق من توصيلات AVR . - قلل الحمل أو أزل الخطأ . - استبدل المنظم . - تحقق من توصيلات مولد الإثارة
	صحيحة . مشكلة بمولد الإثارة	وكذلك من عمله اختبر مقاومة مولد الإثارة .

تابع الجدول (٩ - ١)

العلل	أسباب العطل المتوقعة	طرق إصلاح العطل
الجهد على أطراف المولد يتزايد ثم يقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تلف المقاومة المتغيرة الخاصة بضبط الجهد أو وجود فتح فى هذه المقاومة المتغيرة.</li> <li>- عدم وصول قدرة كهربية لأطراف دائرة القدرة لمنظم الجهد.</li> <li>- المنظم تالف.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من سلامة المقاومة المتغيرة ومن جودة الوصلات الكهربية واستبدل المقاومة المتغيرة إذا تبين تلفها.</li> <li>تحقق من وصول القدرة الكهربية للمنظم.</li> <li>استبدله.</li> </ul>
الجهد عالٍ ولا يمكن التحكم فيه بواسطة المقاومة المتغيرة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- أطراف التغذية المرتدة للمنظم مفصولة.</li> <li>- يوجد قصر على أطراف المقاومة المتغيرة.</li> <li>- مشكلة بالمنظم.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحقق من التوصيلات.</li> <li>- تحقق من التوصيلات الكهربية واستبدل المقاومة المتغيرة فى حالة تلفها.</li> <li>- استبدله.</li> </ul>
الجهد عالٍ على طرف المولد ويمكن تقليله بواسطة المقاومة المتغيرة مع عدم إمكانية الوصول للقيمة المقننة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- قيمة المقاومة المتغيرة منخفضة.</li> <li>- توصيل غير صحيح لأطراف التغذية المرتدة لمنظم الجهد.</li> <li>- جهاز الفولتميتر به خلل.</li> <li>- مشكلة بالمنظم.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- زد قيمة المقاومة المتغيرة.</li> <li>- تأكد من صحة وسلامة التوصيلات الكهربية للتغذية المرتدة.</li> <li>- استبدله.</li> <li>- استبدله.</li> </ul>
الجهد منخفض على أطراف المولد ولكن يمكن	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نقطة معايرة الجهد الخشنة Coarse، أو الناعمة Fine مضبوطة عند قيمة منخفضة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عدل ضبط نقط معايرة الجهد الخشنة أو الناعمة.</li> </ul>
زيادته بواسطة المقاومة المتغيرة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ماكينة الديزل تدور بسرعة منخفضة.</li> <li>- توصيل غير صحيح لأطراف</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ارفع سرعة ماكينة الديزل.</li> <li>- تأكد من صحة وسلامة التوصيلات</li> </ul>

تابع الجدول ( ٩ - ١ )

العطل	أسباب العطل المتوقعة	طرق إصلاح العطل
مع عدم الوصول للجهد المقنن.	التغذية المرتدة لمنظم الجهد . - جهاز الفولتميتر غير دقيق . - مشكلة بالمنظم .	الكهربية للتغذية المرتدة . - استبدله إذا لزم الأمر . - استبدله .
تنظيم ضعيف	- التيار اللازم لمجال المولد أكبر من القيمة العظمى المتاحة من منظم الجهد . - أحمال المولد غير متزنة مع وجود دائرة إحساس ثلاثية الوجه لمنظم الجهد . - جهد تغذية دائرة القدرة للمنظم منخفض عن الجهد اللازم له . - ماكينة الديزل لا تصل للسرعة المقننة . - عدم إحداث قصر على أطراف محول تيار دائرة التوازي عند تشغيل المولد بمفرده . - خلل فى المنظم . - خلل فى مولد الإثارة أو المولد . - خلل فى الموحدات الدوارة .	- يستبدل المنظم بآخر مناسب للمولد . - حاول أن تجعل أحمال المولد متزنة وذلك بإعادة تقسيم الأحمال على الأوجه الثلاثة . - صحح جهد تغذية دائرة القدرة باستخدام المحول اللازم . - ارفع سرعة المولد . - ضع مفتاح (المفرد - التوازي) على وضع التشغيل المقرر والذى يعمل قصر على أطراف محول تيار دائرة التوازي . - استبدله . - تحقق من سلامة المولد الرئيسى ومولد الإثارة بالآفوميتر . - تحقق من سلامة الموحدات الدوارة بالآفوميتر واستبدل التالف .

تابع الجدول (٩ - ١)

المعطى	أسباب المعطل المتوقعة	طرق إصلاح المعطل
عودة الجهد للقيمة المقننة له بطئ عند تغير الأحمال على المولد .	- ضبط غير جيد لنقطة معايرة الاستقرار Stability لمنظم الجهد . - تجاوز بطئ لماكينة الديزل . - منظم الجهد غير مناسب .	- اعد ضبط نقطة معايرة الاستقرار . - منظم سرعة ماكينة الديزل يحتاج لضبط أو استبدال . - قارن المواصفات الفنية للمنظم بمتطلبات المولد .
لا يوجد تقليل للقدرية غير الفعالة أثناء تشغيل التوازي	- محولات التيار الموصلة مع الوجه B لا تعطى التيار اللازم لدائرة التعويض لمنظم الجهد . - عمل قصر بين أطراف دائرة تعويض التوازي بواسطة مفتاح التشغيل المفرد . - ضبط غير مناسب لنقطة معايرة Droop .	- استبدالها بأخرى لها نسبة تحويل مناسبة . - افتح المفتاح وضعه على وضع التوازي . - اعد الضبط .
المولدات المتوازية غير قادرة على تقسيم القدرة غير الفعالة بالتساوى ويوجد تيار غير فعال دوار بين المولدات يظهر في اختلاف معامل قدرة المولدات المتوازية .	- قطبية معكوسة لمحولات تيار دائرة التوازي للمنظم . - محولات التيار موصلة على وجه آخر غير الوجه B . - محولات التيار لا تعطى التيار المطلوب لدائرة التوازي والذي يتراوح ما بين 3:5A - اختلاف معايير نقاط Droop لنظمات الجهد .	- تحقق من صحة توصيل محولات تيار دائرة التوازي . - عدل وضع محول التيار . - استبدل محولات التيار بأخرى مناسبة . - اضبط نقاط Droop عند قيم متساوية .

#### ٩ / ٤ - القياسات اللازمة عند اكتشاف أعطال المولدات ومنظمات الجهد

يوجد عدة قياسات لازمة عند اكتشاف أعطال ومنظمات الجهد تتلخص في:

- قياسات الجهد .

- قياسات التيار .

- قياسات المقاومات .

- قياسات العزل .

#### ٩ / ٤ / ١ - قياسات الجهد والتيار

أولاً: قياسات الجهد

فيما يلي أهم قياسات الجهد المطلوبة عند اكتشاف أعطال المولدات ومنظمات الجهد:

١ - قياس جهد أطراف المولد، وذلك عند مخارج قاطع المولد الرئيسي ومداخله وذلك باستخدام أفوميتر خارجي .


٢ - قياس جهد خرج منظم الجهد، وذلك عند الأطراف  $F -$  و  $F +$  المتصلة بملف مجال مولد الإثارة .

٣ - قياس جهد التغذية المرتدة لمنظم الجهد، وذلك عند الأطراف المرتدة من خرج المولد الرئيسي، وأحياناً تكون دائرة التغذية المرتدة أحادية الوجه أو ثلاثية الوجه .

٤ - قياس جهد أطراف القدرة الداخلة لمنظم الجهد، ففي حالة المولدات ذات التغذية المنفصلة، تكون أطراف القدرة الداخلة لمنظم الجهد هي خرج مولد PMG والذي يكون تردده (200 : 300 HZ) .

٥ - فحص ملفات العضو الدوار الرئيسي، وذلك بفك العضو الدوار الرئيسي ووضعه على قطعتين خشبيتين، ويجب ألا يستخدم في ذلك منضدة معدنية لأنها قد تؤدي إلى إحداث قصر بين الأقطاب، ثم يتم توصيل جهد 120V بين أطراف ملفات العضو الدوار الرئيسي  $F -$  و  $F +$ ، ثم قياس الجهد بين طرفي كل قطب،

والشكل ( ٩ - ١ ) يعرض عضو دوار بأربعة أقطاب، القطب الأول أطرافه D وC، والقطب الثاني أطرافه E و D ، والقطب الثالث أطرافه A و B ، والقطب الرابع أطرافه B وC .



الشكل ( ٩ - ١ )

ويجب أن تكون قراءات الأقطاب متساوية مع اختلاف لا يتعدى 1V، فإذا لم يكن الجهد المشكل على الأقطاب الأربعة يساوى  $(30V \pm 1V)$  فإن هذا يعنى أن العضو الدوار يحتاج لإعادة لف .

ثانياً : قياسات التيار

فيما يلي أهم قياسات التيار المطلوبة أثناء اكتشاف أعطال المولدات ومنظمات الجهد :

١ - قياس تيار حمل المولد ويتم ذلك باستخدام جهاز أميتر بكماشة .

ويجب التأكد من أن الكماشة تكون محيطة بكابلات كل وجه لأنه في بعض الأحيان يكون كل وجه للمولد مؤلف من عدة كابلات، وإذا لم تستطع عمل ذلك

يمكن وضع الكماشة حول كابل واحد، ثم تكرار ذلك علي باقى كابلات الوجه، ثم جمع تيارات كابلات الوجه الواحد، للحصول على التيار الكلى المار في كل وجه .  
والجدير بالذكر أن تيار الحمل الكامل يجب ألا يتعدى التيار الاسمى للمولد ولكنه في حالة واحدة يمكن أن يتعدى التيار الاسمى للمولد وذلك أثناء بدء المحركات الاستنتاجية ذات القدرات العالية .

٢ - قياس تيار مجال الإثارة الموصل بالاطراف  $F +$  و  $F -$  للمنظم ويحتاج ذلك لجهاز أميتر تيار مستمر، وعادة فإن التيار الاقصى لمجال الإثارة لا يتعدى 6.5A ، ويكون عند الحمل الكامل 3A ، ويمكن الرجوع للمواصفات الفنية للمولد لمعرفة التيار المقنن لمجال الإثارة بالضبط .

#### ٩ / ٤ / ٢ - الفحوصات التى تحتاج لقياس المقاومات

يوجد العديد من الفحوصات التى تحتاج لإجراء قياس للمقاومات مثل :

١ - فحص ملفات العضو الثابت لمولد الإثارة، وذلك بقياس مقاومة هذه الملفات والتى تتراوح ما بين (24  $\Omega$  : 22) للمولدات القياسية . ويجب اختبار العزل بين هذه الملفات مع جسم المولد .

٢ - فحص ملفات العضو الدوار للمولد الرئيسى، والموصلة مع الموححدات الدوارة، وذلك بقياس مقاومة هذه الملفات بعد فصل الموححدات الدوارة عن ملف العضو الدوار مع مقارنة القراءة التى حصلت عليها مع القيم المدونة في دليل الخدمة والصيانة للمولد . ويجب اختبار العزل بين هذه الملفات مع جسم المولد .

٣ - فحص ملفات العضو الدوار لمولد الإثارة، وذلك بقياس مقاومة هذه الملفات بعد فصل الموححدات الدوارة مع المقارنة بين القيم التى حصلت عليها مع القيم المدونة في دليل الخدمة والصيانة للمولد، ويجب اختبار العزل بين هذه الملفات مع جسم المولد .

والجدول ( ٩ - ٢ ) يبين قيم مقاومات ملفات العضو الثابت الرئيسى Main stator ، والعضو الدوار الرئيسى Main rotor لطرازات مختلفة من المولدات المصنعة بشركة Marathon electric .

الشكل (٩ - ٢)

Base Model Low Voltage	Main stator(1)	Main Rotor
431RSL4005	.0855	.153
431RSL4007	.0648	.173
432RSL4009	.0418	.190
432RSL4011	.0410	.186
432RSL4013	.0370	.189
432RSL4015	.0260	.225
432RSL4017	.0240	.226
433RSL4019	.0140	.286
433RSL4021	.0137	.297
572RSL4024	.0132	.376
572RSL4027	.0126	.398
572RSL4028	.0092	.423
572RSL4030	.0089	.426
573RSL4032	.0074	.472
573RSL4034	.0059	.507
574RSL4036	.0049	.584
574RSL4038	.0048	.601
741RSL4042	.0045	.677
741RSL4044	.0039	.708
742RSL4046	.0036	.748
742RSL4048	.0030	.776
743RSL4050	.0023	.889
743RSL4052	.0018	.979
744RSL4054	.0015	1.100
744RSL4060	.0026	.892
744RSL4062	.0018	1.044

والجدول (٩ - ٣) يبين قيم مقاومات العضو الثابت للمثير Exiter stator (Field)، ومقاومات ملفات العضو الدوار للمثير Exiter rotor ، ومقاومات العضو

الشكل (٩ - ٣)

LOW Voltage	Exciter Stator (Field)	Exciter (Armature)	PMG Stator
430 Frames	22.5	0.022	2,1
570 Frames	23.0	0.045	2,1
741 Frames	22.0	0.043	2,1
742 Frames	22.0	0.043	2,1
743 Frames	22.0	0.043	2,1
744 Frames	22.1	0.048	2,1



الثابت للمولد ذات المغناطيسية الدائمة PMG لطرازات مختلفة لمولدات الجهد المنخفض Lowvoltage المصنعة بشركة Marathon Electric .

٤ - فحص الموحدات باستخدام الآفوميتر، وذلك بفك سلك التوصيل المثبت ببراغى من أحد الموحدات، ثم قياس المقاومة بين سلك التوصيل المفصول وقاعدة الموحد، وسجل القراءة، ثم أعكس أطراف الآفوميتر وسجل القراءة وكرر القياس لباقي الموحدات فإذا كانت إحدى القراءتين صغيرة والأخرى كبيرة فإن هذا يعنى أن الموحد جيد، أما غير ذلك فيعنى أن الموحد تالف ويحتاج لاستبدال .


والجدير بالذكر أن اختبار الموحدات بالآفوميتر يحتاج لآفوميتر له بطارية جهدها أكبر من 0.6V ، علماً بأن جهد أطراف الآفوميتر يتغير بتغير مدي القياس . كما أن قطبية البطارية الداخلية للآفوميتر لا تطابق قطبية أطراف التوصيل للآفوميتر؛ ويجب أخذ هذه الملاحظات في الحسبان .

٥ - فحص مخمد قفزات الجهد وذلك بفصل أحد سلكى التوصيل الخاصة بهذا المخمد وباستخدام آفوميتر قس مقاومة هذا المخمد، ثم سجل قراءة الآفوميتر وكرر القياس ولكن بعد عكس أطراف الآفوميتر، فإذا كانت قراءة الآفوميتر كبيرة في الاتجاهين فإن هذا يعنى أن المخمد سليم والعكس بالعكس .

والشكل ( ٩ - ٢ ) يعرض لوحة تجميع الموحدات ومخمد قفزات الجهد لمولد من صناعة شركة Marathon CO .

حيث إن :

- 1 موحد له قطبية قياسية
- 2 أطراف توصيل حمراء
- 3 مخمد القفزات
- 4 أطراف توصيل سوداء
- 5 موحد له قطبية معكوسة





الشكل (٩ - ٢)

#### ٩ / ٤ / ٣ - قياسات العزل

عادة فإن مقاومات العزل للملفات المولد تنخفض بمرور الوقت نتيجة لتراكم الاتربة والقاذورات والزيوت والشحوم والرطوبة... إلخ وانخفاض عزل الملفات يؤدي إلى تلفها، وإنهيارها. وفي كثير من الأحيان فإن انخفاض عزل الملفات ينتج نتيجة لتجمع الرطوبة عند إيقاف المولد لمدة طويلة، ويمكن بسهولة التخلص من رطوبة الملفات بتجفيفها (ارجع للفقرة ٩-٢-٣). وعادة يستخدم جهاز الميجر في فحص العزل وجهد جهاز الميجر المستخدم في قياس مقاومات العزل، يكون عادة 500V عدا أن جهد الميجر المستخدم في فحص عزل مولدات الجهد المتوسط (2400:4160V) قد يتعدى هذه القيمة. ويجب فصل جميع الأجهزة الالكترونية مثل منظمات الجهد AVR، والموحدات ومخمدات قفزات الجهد وريليات الوقاية... إلخ أثناء اختبارات العزل حتى لا تتلف.

والشكل (٩ - ٣) يعرض المسقط الأفقى لميجر (الشكل أ) وتدرج القياس للميجر (الشكل ب).



ب

الشكل (٩ - ٣)

حيث إن :

- 1 ذراع تشغيل الميجر
- 2 أطراف توصيل الميجر
- 3 تدريج القياس
- 4 مفتاح اختيار تدريج القياس I و II

أولاً : اختبار مقاومة عزل العضو الثابت الرئيسى :

ولاختبار عزل العضو الثابت الرئيسى للمولد يتم عمل قصر بين جميع أطراف ملفات المولد وتوصيلها مع نقطة النجم المعزولة عن الأرضى، ثم يتم توصيل الطرف الموجب للميجر بنقطة النجم، والطرف السالب بجسم المولد ثم تدار يد الميجر، وتسجل مقاومة عزل ملفات العضو الثابت، ويجب أن تكون مقاومة العزل  $R_i$  لا تقل عن

$$R_i = \frac{V}{1000} + 1 (M\Omega) \longrightarrow 9.1$$

حيث إن :

$R_i$  مقاومة العزل  $V$  جهد الخط للمولد

فمثلاً : إذا كان جهد الخط يساوي 380V ، فإن مقاومة العزل الصغرى تساوى :

$$R_i = \frac{380}{1000} + 1 = 1.38M\Omega$$

فإذا كانت مقاومة العزل أقل من 1.38MΩ فإن هذا يعنى أن الملفات تحتاج لتجفيف .

#### ثانياً : اختبار مقاومة عزل العضو الدوار الرئيسى

لاختبار مقاومة عزل العضو الدوار الرئيسى ، يجب فصل أطراف ملف العضو الدوار الرئيسى من الموحدات الدوارة ، ثم يعمل قصر بين طرفى ملف العضو الدوار ، ثم وصل الطرف الموجب للميجر بالنقطة المشتركة للعضو الدوار والقطب السالب يتم توصيله مع جسم المولد وتدار يد الميجر ، فإذا كانت مقاومة العزل أكبر من 1.5MΩ فإن هذا يعنى سلامة العضو الدوار ، أما إذا كانت مقاومة العزل أقل من 1.5MΩ ، فإن هذا يعنى أن ملفات العضو الدوار تحتاج لتجفيف أو إصلاح .

#### ثالثاً : اختبار مقاومة عزل العضو الثابت لمولد الإثارة

يتم فصل أطراف ملف العضو الثابت لمولد الإثارة من منظم الجهد  $F^-$  و  $F^+$  ، ثم يقصر طرفى ملف العضو الثابت لمولد الإثارة معاً وتوصل مع الطرف الموجب للميجر ويوصل الطرف السالب للميجر مع جسم المولد فإذا كانت قراءة العزل أقل من 1.5MΩ ، فإن هذا يعنى أن الملفات تحتاج لتجفيف أو إصلاح .

#### رابعاً : اختبار مقاومة عزل العضو الدوار لمولد الإثارة

افصل الأطراف الستة للعضو الدوار لمولد الإثارة من الموحدات الدوارة ، ثم أقصر

الأطراف الستة معاً، ووصلهم مع الطرف الموجب للميجر، ووصل الطرف السالب للميجر مع جسم المولد، فإذا كانت مقاومة العزل أقل من  $1.5M\Omega$ ، فإن هذا يعني أن الملفات تحتاج لتجفيف أو إصلاح.

#### ٥ / ٩ - اكتشاف أعطال حاكمات السرعة وإصلاحها

الجدول (٩ - ٤) يبين الأعطال المختلفة لحاكمات السرعة وأسبابها وطرق إصلاحها.

الجدول (٩ - ٤)

العطل	أسباب العطل المتوقعة	طرق إصلاح العطل
حاكم السرعة غير قادر على العمل تماماً ويظل ذراع عنصر الفعل على أدنى وضع له حتى بعد وصول القدرة الكهربائية للحاكم	- انخفاض جهد البطارية الواصل بدائرة قدرة منظم السرعة أو انعكاس أطراف البطارية. - تلف المقاومة المتغيرة المستخدمة في اختيار السرعة المقننة. - ضعف جهد الإشارة القادمة من مجلس السرعة أو انعدامها.	- اختبر جهد البطارية الكهربائية وتأكد من صحة الوصلات الكهربائية. - تأكد من عدم وجود قصر أو فتح بالمقاومة المتغيرة. - اختبر هذه الإشارة باستخدام آفوميتر له مقاومة داخلية أكبر من $500\Omega/V$ واستبدل مجلس السرعة إذا كان ملفه به قصر أو مفتوح.
	- تلف عنصر الفعل الكهرومغناطيسي.	- اختبر مقاومة ملف عنصر الفعل الكهرومغناطيسي واستبدله إذا كان به قصر أو مفتوح.
	- تلف منظم السرعة.	- استبدل منظم السرعة
	- مشكلة بالوصلة الميكانيكية بين عنصر الفعل ومضخة الحقن.	- شغل مضخة الحقن يدوياً للتأكد من عدم التصاق الوصلة الميكانيكية.

العطل	أسباب العطل المتوقعة	طرق إصلاح العطل
عنصر الفعل يصل إلى أقصى مشوار له بمجرد وصول التيار الكهربى له وذلك فى حالة عدم تشغيل الماكينة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مشكلة فى توصيل مجس السرعة.</li> <li>- مشكلة فى توصيل عنصر الفعل.</li> <li>- تلف منظم السرعة.</li> <li>- مشكلة فى عنصر الفعل الكهرومغناطيسى.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تأكد من أن توصيل مجس السرعة يطابق مخطط التوصيل المعد من قبل الشركة المصنعة.</li> <li>- تحقق من توصيل عنصر الفعل.</li> <li>- استبدله.</li> <li>- اختبر مقاومة ملف عنصر الفعل واستبداله إذا كان به قصر أو فتح.</li> </ul>
عدم إمكانية تغيير السرعة بواسطة المقاومة المتغيرة الموصلة بمنظم السرعة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- فتح أو قصر بالمقاومة المتغيرة.</li> <li>- مشكلة فى توصيل المقاومة المتغيرة.</li> <li>- استخدام كابل غير مدرع Shield فى توصيل المقاومة المتغيرة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- فحص المقاومة المتغيرة بالآفوميتر وتأكد من عدم وجود فتح أو قصر بها واستبدلها عند الضرورة.</li> <li>- تحقق من صحة التوصيل.</li> <li>- استخدم كابل مدرع.</li> </ul>
خلل فى أداء حاكم السرعة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- انقطاع مصدر القدرة.</li> <li>- انخفاض جهد البطارية عن 20% من الجهد المقنن.</li> <li>- يوجد تداخلات راديو لعدم التوصيل الجيد للكابلات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- راجع فرق الجهد بين أطراف تغذية المنظم وتأكد من وجوده.</li> <li>- راجع قيمة جهد مصدر تغذية المنظم.</li> <li>- تأكد من أحكام الوصلات.</li> </ul>
الماكينة لا تبدأ ويقوم عنصر الفعل بالوصول إلى أقصى مشوار	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عدم وجود وقود.</li> <li>- وجود هواء فى دورة الوقود.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تأكد من أن خزان الوقود غير فارغ.</li> <li>- استنزف الهواء الموجود فى دورة الوقود.</li> </ul>

المعطّل	أسباب المعطّل المتوقعة	طرق إصلاح المعطّل
له عند البدء .	- توصيل غير صحيح لدائرة الفصل الأتوماتيكي .	- راجع التوصيل .
انخفاض سرعة الماكينة .	- وجود مشكلة بالوصلة الميكانيكية بين عنصر الفعل ومضخة الحقن . - مشكلة بعنصر الفعل . - مشكلة بمنظم السرعة .	- شغل مضخة الحقن يدوياً للتأكد من عدم التصاق الوصلة الميكانيكية . - اختبره واستبدله عند اللزوم . - استبدله .

#### ٦ / ٩ - اكتشاف وإصلاح أعطال جهاز التزامن الأتوماتيكي

الجدول ( ٩ - ٥ ) يبين أعطال التزامن بين المولدات وأسبابها وطرق إصلاحها .

الجدول ( ٩ - ٥ )

المعطّل	أسباب المعطّل المتوقعة	طرق إصلاح المعطّل
جهاز التزامن غير قادر على تصحيح التردد .	- عدم توصيل إشارة جهد المولد أو قضيبي التزامن مع جهاز التزامن . - اختلاف تردد المولد الداخل عن تردد قضيبي التزامن بقيمة تتعدى $\pm 3\text{HZ}$ .	- تحقق من التوصيل . - عدّل تردد المولد الداخل بواسطة المقاومة المتغيرة لمنظم السرعة .
عدم استقرار التردد .	- توصيل غير صحيح بين جهاز التزامن ومنظم السرعة . - عدم تأريض طبقة تدريع كابلات التوصيل بين جهاز التزامن ومنظم السرعة . - يوجد مشكلة بمنظم السرعة .	- تحقق من التوصيل . - تحقق من تأريض طبقة التدريع . - ارجع للجدول ٩-٤ .

العطل	أصباغ العطل المتوقع	طرق إصلاح العطل
جهاز التزامن يعطى إشارة تزامن ولكن القاطع الرئيسى أو الكونتاكطور الرئيسى للمولد لا يغلق.	- توصيل غير صحيح لريش التزامن لجهاز التزامن.	- تحقق من توصيل ريش التزامن.
جهاز التزامن لا يعطى إشارة تزامن.	- عدم تساوى جهد المولد وجهد قضيب التزامن.	- صحح جهد المولد باستخدام المقاومة المتغيرة لمنظم جهد المولد.
يحدث تزامن عند اختلاف وجهى $180^\circ$ مما يؤدى لفصل القاطع.	- انعكاس وصلات جهد المولد أو وصلات قضيب التزامن مع جهاز التزامن.	- تحقق من صحة التوصيل.
تردد المولد الداخلى عالٍ أو منخفض.	- توصيل غير صحيح بين جهاز التزامن ومنظم السرعة. - إنعكاس وصلات قضيب التزامن ووصلات المولد مع جهاز التزامن.	- صحح التوصيل. - صحح التوصيل.
يحدث غلق للقاطع عند اختلاف وجهى أكبر بكثير من $0^\circ$ .	- خلل فى ضبط نقطة معايرة اختلاف الوجه الموجودة بجهاز التزامن.	- تحقق من ضبط نقطة معايرة اختلاف الوجه Breaker closing angle

ولفحص جهاز التزامن يجب فك جهاز التزامن والتأكد من عدم وجود عناصر محترقة وعدم وجود كسر لبعض العناصر أو بعض المسارات في الدائرة المطبوعة وعدم وجود نقاط لحام مفكوكة. وللاختبار السريع لجهاز التزامن يتم توصيل أطراف



BUS وأطراف GEN لجهاز التزامن مع مصدر جهد واحد والتأكد من غلق ريشة التزامن (التي تعمل علي تشغيل قاطع المولد الداخلى).

#### ٧/٩ - اكتشاف وإصلاح أعطال مقسمات الأحمال

الجدول (٩ - ٦) يبين أعطال مقسمات الأحمال وأسبابها وطرق إصلاحها.

الجدول (٩ - ٦)

طرق إصلاح العطل	أسباب العطل المتوقعة	العطل
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تحقق من التوصيل.</li> <li>- استبدل المقاومة المتغيرة لتنظم السرعة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود فتح فى التوصيلات بين مقسم الأحمال وتنظم السرعة.</li> <li>- تلف المقاومة المتغيرة لتنظم السرعة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تدور الماكينة بسرعة منخفضة أو عالية ولا يمكن تغيير السرعة باستخدام المقاومة المتغيرة لتنظم السرعة.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- يتم ضبط مقسم أحمال كل مولد على حده وذلك بتحميل المولد بمفرده وضبط كسب الجهد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ضبط غير جيد لكسب الجهد Voltage Gain لمقسم الأحمال كل مولد.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يتم تقسيم الأحمال بالتساوى بين المولدات.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اضبط Droop لجميع مقسمات الأحمال عند نفس القيمة.</li> <li>- تحقق من الوصلات.</li> <li>- تحقق من الوصلات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عدم ضبط Droop لمقسمات الأحمال أو ضبط غير متساو لد Droop.</li> <li>- عدم توصيل خطوط التوازي بين مقسمات الأحمال أو تبديلها.</li> <li>- انعكاس أحد إشارات الجهد الخارجة من محولات الجهد أو انعكاس إشارات التيار الخارجة من محولات التيار.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مقسم الأحمال لا يقسم الأحمال بالتساوى فيوجد مولد يرفض أى حمل وآخر يحمل بكل الحمل.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- اعد ضبط استقرار مقسم الأحمال.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ضبط غير دقيق لنقطة معايرة الاستقرار Stability لمقسم الأحمال.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم استقرار توزيع الأحمال على المولدات.</li> </ul>

وعادة تزود مقسمات الأحمال بنقط اختبار يمكن من خلالها معرفة انعكاس إشارات الجهد أو التيار وذلك من خلال قياس جهد هذه النقاط.

## ٩ / ٨ - الصيانة الوقائية لماكينات الديزل

سنتناول فى هذه الفقرة بنود الصيانة الوقائية التى يتم إجرائها على العناصر المختلفة فى ماكينات الديزل :

١ - الزيت : يجب فحص مستوى الزيت والماكينة متوقفة والتأكد من أن مستوى الزيت يقع بين المستوى الأدنى Low والمستوى الأعلى Max ويستبدل زيت الماكينة بعد الفترة الزمنية المحددة أو عدد ساعات التشغيل المحددة من قبل الشركة المصنعة.

٢ - خزان الوقود : يجب المحافظة على خزان الوقود فى حالة امتلاء مع فتح المخرج الموجود أسفل خزان الوقود كل 500 ساعة تشغيل ؛ لتصريف الماء أو الرواسب .

٣ - خطوط الوقود : افحص بالنظر خطوط الوقود للتأكد من عدم وجود تسريبات، والتأكد من عدم وجود وقود متجمع تحت خزان الوقود، أو تحت ماكينة الديزل .

٤ - نظام التبريد : افحص مستوى ماء التبريد يومياً وحافظ عليه قريباً من أعلى المشع (الراديتير)، وتحقق من عدم وجود تسريبات فى نظام التبريد، كما يجب تفريغ دورة التبريد من الماء كل 1000 ساعة تشغيل، وتنظف دورة التبريد بماء طازج، ثم يعاد ملئ دورة التبريد بماء عذب مع إضافة مانع الصدأ . علماً بأن مانع الصدأ يزيد الفترة اللازمة لاستبدال ماء التبريد ؛ لتصبح مرة فى فصل الربيع، ومرة فى الخريف فقط .

ويجب فحص جميع خراطيم نظام التبريد، مرة على الأقل كل 700 ساعة تشغيل؛ لمعرفة ما إذا كان هناك دلائل تلف للخراطيم، واستبدال التالف منها .

٥ - الشاحن التوربيني : يجب فحص محاور ارتكاز ومواسير سحب ومواسير عادم الشاحن التوربيني؛ للتأكد من عدم وجود تسريبات، ثم يجب فحص خطوط دخول وخروج الزيت والتأكد من عدم وجود تسريبات زيت، كما يجب مراقبة الشاحن التوربيني أثناء دوران ماكينة الديزل للتأكد من عدم وجود اهتزازات عنيفة فى الشاحن التوربيني أما فى حالة وجود اهتزازات عنيفة فى الشاحن، فيجب فك الشاحن التوربيني وإصلاحه .

٦ - البطارية: يجب فحص الكثافة النوعية لمحلول البطارية فى كل خلية من خلايا البطارية كل شهر باستخدام جهاز الهيدروميتر ليكون مساوياً 1.25 ويجب المحافظة على مستوى المحلول أعلى الألواح بحوالى 1cm وذلك بتزويد الخلايا المختلفة للبطارية بالماء المقطر.

٧ - سيور نقل الحركة: يجب التأكد من أن سيور نقل الحركة من عمود المرفق إلى مضخة الماء ومولد الشحن ليست مرتخية، وكذلك ليست مشدودة. فزيادة شد السيور يضر بكراسى المحور، وارتخاء السيور يجعلها تنزلق. ويجب تعديل درجة شد السيور بحيث إذا دفع السير بالإبهام من نقطة فى منتصف المسافة بين البطارتين، فإن السير ينخفض بمقدار (6:18mm).

٨ - الفلاتر المختلفة: يجب تغيير فلتر الزيت كل 500 ساعة.

والجدير بالذكر أن ضغط الزيت ينخفض عند اتساخ فلتر الزيت، ويكون ضغط الزيت الطبيعى مساوياً (70:75PSI)، وذلك فى الماكينات غير المزودة بشاحن توربينى، فى حين يساوى (50:70PSI) فى الماكينات المزودة بشاحن توربينى. وعند انخفاض ضغط الزيت عن هذه القيم يجب تغيير مرشح الزيت.

أما مرشح الوقود فيجب تغييره كل 300 ساعة تشغيل، فى حين أن مرشح الماء فى حالة وجوده يجب تغييره كل 500 ساعة تشغيل.

٩ - مولد شحن البطارية: يجب تنظيف حلقات انزلاق المولد بقطعة قماش ناعمة ولا يستخدم فى ذلك ورق الصنفرة. ويجب تغيير الفرش الكربونية فى حالة قصرها، وكذلك يجب تغيير حلقات الانزلاق عندما تصبح خشنة أو غير كاملة الاستدارة.

٩ / ٩ - أعطال ماكينات الديزل الرباعية الأشواط وأسبابها وطرق إصلاحها

الجدول (٩ - ٧) يبين أعطال ماكينات الديزل الرباعية الأشواط وأسبابها وطرق إصلاحها.

الجدول ( ٩ - ٧ )


العطل	الأسباب المحتملة للعطل	طريقة إصلاح العطل
عدم دوران ماكينة الديزل عند بدء التشغيل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- خزان الوقود فارغ.</li> <li>- مضخة الوقود لا تغذى بالوقود لوجود هواء بمضخة الحقن.</li> <li>- وجود انسداد في ماسورة الوقود أو مرشح الوقود.</li> <li>- ضغط الوقود الخارج من الرشاشات منخفض.</li> <li>- مشكلة بمضخة الحقن.</li> <li>- شمعات التسخين لا تعمل.</li> <li>- تلف ترس البنيون المثبت على محرك بدء الحركة الكهربى.</li> <li>- بطارية فارغة أو في حالة سيئة.</li> <li>- تلف ريلاي محرك بدء الحركة.</li> <li>- تآكل كراسى محور محرك البدء.</li> <li>- تلف محرك البدء.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- يعاد ملئ خزان الوقود والتخلص من الهواء الموجود في دورة الحقن.</li> <li>- التخلص من الهواء الموجود في مجموعة الحقن.</li> <li>- نظف الماسورة المسدودة واستبدل مرشح الوقود بآخر جديد.</li> <li>- تستبدل الرشاشات أو يتم إصلاحها.</li> <li>- إصلاح مضخة الحقن.</li> <li>- استبدل الشمعات التالفة.</li> <li>- استبدل ترس البنيون.</li> <li>- إعادة الشحن أو استبدالها إذا لزم الأمر.</li> <li>- يحتاج لإصلاح أو استبدال.</li> <li>- استبدال كراسى المحور التالفة.</li> <li>- إعادة لفه أو استبداله.</li> </ul>
انخفاض أداء ماكينة الديزل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ضبط خاطئ لكمية الوقود المحقون من مضخة الحقن.</li> <li>- وجود هواء في دورة الوقود.</li> <li>- انسداد مرشح الهواء.</li> <li>- انسداد منافث الرشاشات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إعادة ضبط مضخة الحقن.</li> <li>- التخلص من الهواء الموجود في دورة الوقود.</li> <li>- ينظف مرشح الهواء ويغير عنصر الترشيح إذا لزم الأمر.</li> <li>- تنظيف منافث الرشاشات.</li> </ul>
وجود دخان أسود كثيف في العادم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- هواء غير كاف.</li> <li>- يوجد ضغط خلفى في خط العادم.</li> <li>- ضغط الرشاشات منخفض أو تبقى إبرة الرشاش عالقة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نظف مرشح الهواء.</li> <li>- تنظيف خط العادم وتسليكه.</li> <li>- إعادة ضبط ضغط الرشاشات.</li> </ul>

العطل	الأسباب المتوقعة للعطل	طريقة إصلاح العطل
عدم انتظام دوران الماكينة .	- توقيت غير جيد لمضخة الحقن . - فتحات الرشاشات مسدودة بوقود متفحم .	- إعادة ضبط مضخة الحقن . - نظف الرشاشات .
	- انسداد مرشح الوقود . - لاتعمل مضخة التغذية بشكل صحيح . - وجود هواء فى دورة الوقود . - مواسير الضغط العالى بها تسريب أو مكسورة . - مشكلة بمضخة الحقن .	- استبدال مرشح الوقود . - نظف المضخة أو استبدالها . - تخلص من الهواء الموجود فى دورة الوقود . - يعاد ربط الوصلات المختلفة وتغيير المواسير التالفة - إصلاح المضخة .

#### ٩ / ٩ / ١ - استنزاف الهواء الموجود فى دورة الوقود

فى حالة دخول بعض الهواء إلى مضخة الحقن المتتالية، فإنه يتم انضغاطه عند تحرك مكابس المضخة إلى أعلى، وبذلك يتوقف حقن الوقود، لذلك يجب التخلص من الهواء الموجود فى مجموعة الحقن، وذلك فى الحالات التالية:

- ١ - عند تشغيل مضخة الحقن لأول مرة .
  - ٢ - عند فك مضخة الحقن لإجراء صيانة بها أو فى أى خط من خطوط تغذية المضخة أو أى خط من خطوط الضغط العالى المتصلة بالرشاشات .
  - ٣ - عند خلو خزان الوقود تماماً من الوقود .
  - ٤ - عند وجود رباط غير جيد فى أحد لواكير دورة الوقود .
- والشكل ( ٩ - ٤ ) يعرض أجزاء دورة الوقود لمحرك ديزل بأربع اسطوانات .



الشكل (٩ - ٤)

حيث إن :

1	خزان الوقود	10	لاكور دخول الوقود لمضخة الحقن
2	محبس يدوى	11	لاكور خروج الوقود للرشاش
3	مرشح ابتدائى للوقود	12	خط الضغط العالى
4	خط السحب بمضخة الحقن	13	لاكور دخل الرشاش
5	مضخة إمداد الوقود	14	نفث الرشاش
6	مضخة التحضير اليدوية	15	لاكور خرج الرشاش
7	مرشح ثانوى للوقود	16	صمام الفائض من الوقود
8	عداد قياس ضغط الوقود	17	خط عودة الوقود الفائض للخران
9	مرشح المرحلة الأخيرة للوقود	18	لواكبر وقود

وفيما يلي الخطوات المتبعة للتخلص من الهواء الموجود في دورة الحقن:

- ١ - يفك رباط لأكور مخرج المرشح الثانوى 7، ويتم تشغيل مضخة التحضير اليدوية (6) حتى يصبح الوقود الخارج من فتحة الاستنزاف خالٍ من الفقاعات الهوائية. ثم بعد ذلك يعاد ربط لأكور مخرج المرشح الثانوى 7 بإحكام.
- ٢ - يفك رباط لأكور دخول الوقود لمضخة الحقن 10، ويكرر ماتم في الخطوة 1.
- ٣ - يفك رباط لأكور خروج الوقود للرشاش الأخير 11، مع إدارة الماكينة بواسطة محرك البدء للتخلص من الهواء المتبقى في دورة الوقود، حتى يصبح الوقود الخارج من اللاكور 11 خالياً من الفقاعات، ثم يعاد ربط اللاكور 11.

## **الباب العاشر**

### **الحسابات اللازمة لاختيار المولد**





## الحسابات اللازمة لاختيار المولد

١٠ / ١ - مقدمة

تحتسب قدرة المولد اللازم تبعاً لمجموع الأحمال الكهربائية الحالية بالإضافة إلى النمو المستقبلي في الأحمال والذي يأخذ عادة ما بين (15:20%). وفيما يلي العلاقة بين القدرة الفعالة والقدرة الظاهرية للمولد.

$$PG = 0.8SG \rightarrow 10.1$$

حيث إن:

SG القدرة الظاهرية للمولد بوحدة KVA

PG القدرة الفعالة للمولد بوحدة KW

وهناك اختياران لتردد المولد وهما 50HZ أو 60HZ.

أما جهد المولد فيمكن أن يكون منخفضاً ويتراوح ما بين 660V : 110V ويمكن الحصول على الجهد المطلوب، عن طريق اختيار طريقة توصيل ملفات المولد الرئيسي (ارجع للفقرة ١-٥). وهناك جهد متوسط ويتراوح ما بين (2400: 6600V). وتتواجد المولدات بستة أقسام للعزل تبعاً لدرجة الحرارة القصوى التي يتحملها المولد وعادة فإن عمر العزل المتوقع عند التشغيل المستمر للمولد يساوى 100 000 ساعة تشغيل.

والجدول (١٠ - ١) يعطى درجات الحرارة القصوى لأنواع مختلفة من العزل.

الجدول (١٠ - ١)

قسم العزل	A	E	B	F	H
درجة الحرارة القصوى (C°)	60	75	80	105	125

## ١٠ / ٢ - العوامل المؤثرة على مقنن المولد

### ١ - درجة الحرارة المحيطة :

إن درجة الحرارة المقبولة عملياً هي  $40^{\circ}\text{C}$ ، وعند زيادة درجة الحرارة عن هذه القيمة، فإن حمل المولد يجب تقليله بنسب تختلف تبعاً لمقدار الزيادة في درجة الحرارة المحيطة، والجدول (١٠ - ٢) يعطى قيم معامل تخفيض الاحمال عند درجات حرارة مختلفة.

الجدول (١٠ - ٢)

درجة الحرارة $^{\circ}\text{C}$	40	45	50	55	60
معامل التخفيض $F_1$	1	0.97	0.94	0.91	0.88

### ٢ - الارتفاع عن سطح البحر :

كلما ازداد ارتفاع مكان المولد عن سطح البحر، فإن كثافة الهواء الجوى ستصبح غير كافية لتبريد المولد، لذلك فإن أحمال المولد يجب تقليلها كلما ارتفعنا عن سطح البحر. والجدول (١٠ - ٢) يعطى معامل تخفيض أحمال المولد تبعاً لارتفاع مستوى المولد عن سطح البحر.

الجدول (١٠ - ٣)

الارتفاع عن سطح البحر (m)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
معامل التخفيض $F_2$	1	0.988	0.976	0.964	0.952	0.94	0.928	0.916	0.904	0.892	0.88

### ٣ - معامل القدرة :

إن المولدات التزامنية مصممة للعمل عند معامل قدرة 0.8، وقد يتغير معامل

القدرة نتيجة لطبيعة الأحمال . فاحمال الإضاءة والتسخين ودوائر التوحيد يكون لها معامل قدرة قريب من 1، أما أحمال المحركات فإن لها معامل قدرة، تختلف باختلاف قدرة المحرك وحجمه، وعادة فإن المولدات يمكن أن تعمل عند قدراتها المقننة، إذا كان معامل قدرة؛ الحمل يتراوح ما بين (0.8:1) متأخر، أما إذا اختلف معامل القدرة عن هذه القيمة، فإنه يجب إستخدام معامل تخفيض معامل القدرة للتقليل من قدرة أحمال المولد .

والجدول ( ١٠ - ٤ ) يعطى معامل تخفيض معامل القدرة لقيم مختلفة من معاملات القدرة .

الجدول ( ١٠ - ٤ )

معامل القدرة	1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
معامل التخفيض F3	1	1	1	0.95	0.91	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84

١٠ / ٣ - اختيار مقنن المولد تبعاً للأحمال

يوجد عاملان يؤثران على اختيار مقنن المولد تبعاً للأحمال وهما :

١ - الأحمال المستقرة .

٢ - الأحمال التي لها خواص عابرة .

١٠ / ٣ / ١ - الأحمال المستقرة

أولاً : الأحمال الثلاثية الوجه المتزنة

عادة يتم جمع قدرات الأحمال الثلاثية الأوجه والمستقرة معاً، للحصول على القدرة الكلية لهذه الأحمال؛ وفيما يلي بعض المعادلات التي تستخدم في هذا الغرض .

$$GP = \sum_{i=1}^n P_i \quad (KW) \rightarrow 10.2$$

$$P = \frac{\sqrt{3} VI}{1000} \cos \phi \quad (KW) \rightarrow 10.3$$

حيث إن:

I	تيار الخط	GP	قدرة المولد
$\cos \phi$	معامل القدرة	$P_i$	قدرة الحمل (i)
		V	جهد الخط

#### ثانياً: الأحمال الثلاثية الوجه غير المتزنة

عادة فإن الأحمال الأحادية الوجه عند توزيعها على الأوجه الثلاثة للمولد قد ينشأ عنها حمل ثلاثي الأوجه غير متزن، بمعنى أن بعض الأوجه تكون محملة عن الأوجه الأخرى؛ لذلك يجب تحرى الدقة في توزيع الأحمال الأحادية الوجه على الأوجه الثلاثة للمولد.

#### ١٠ / ٣ / ٢ - الأحمال التي لها خواص عابرة

إن أهم الأحمال التي لها خواص عابرة هي المحركات الكهربائية الحثية؛ حيث يرتفع تيار بدء هذه المحركات لقيم تصل إلى ست مرات من التيار المقنن لها. ونتيجة لذلك ينخفض جهد أطراف المولد التزامني بمعدل يصل إلى 40% من الجهد المقنن، الأمر الذي يؤثر على باقى الأحمال، مثل: أحمال الإضاءة فقد تنخفض شدة الإضاءة أو تنطفئ، وكذلك قد تتوقف باقى المحركات لأن جهد أطرافها أصبح غير كافٍ، وكذلك يمكن أن تفصل الكونتاكتورات الموجودة في دوائر التحكم للعمليات الصناعية؛ لأن جهد ملفاتها انخفض بمعدل يفقد الكونتاكتور قوة الإبقاء الذاتى. وكذلك فإن ريليهات انخفاض الجهد قد تعمل، وعادة فإن الانخفاض في الجهد المسموح به لحظة بدء المحركات الحثية على أطراف المولدات يجب ألا يزيد عن 30%.


والجدير بالذكر أن منظمات الجهد AVR's الحديثة تساعد على عدم تجاوز زمن الانخفاض في الجهد للمولد عن (0.1S)؛ حيث تعمل على رفع تيار مجال المولد في

هذه اللحظات لقيم تصل إلى ثلاث مرات من التيار المقنن لمجال المولد التزامنى ويسمى هذا النوع فى التحكم فى الجهد بالمجال القصرى Field forcing، الأمر الذى يتيح إعادة الجهد على أطراف المولد إلى القيمة المقننة بأسرع ما يمكن. وهناك عدة طرق للحد من انخفاض الجهد على أطراف المولدات التزامنية على سبيل المثال تتابع بدء المحركات الاستنتاجية، وعدم بدئها فى لحظة واحدة، وبهذه الطريقة يمكن استخدام مولد له مقنن منخفض. وكذلك بدء المحركات الاستنتاجية ذات القدرات العالية إما نجما/دلتا ( $Y/\Delta$ ) أو بمحول ذاتى له نسبة تخفيض فى الجهد تساوى 80% من الجهد المقنن أو 65% من الجهد المقنن. وبخصوص الأحمال التى لها عزم قصور ذاتى كبير فإنه يجب التأكد من صحة الحسابات قبل أخذ القرار بتقليل حجم المولد المطلوب.

والشكل ( ١٠ - ١ ) يوضح شكل موجات المولد التزامنى عند بدء المحركات الاستنتاجية، وكذلك عند خروج بعض أحمال المولد.

حيث إن :



- A الانخفاض العابر للجهد عند بدء بعض الأحمال العابرة
- B زمن عودة الجهد للقيمة المقننة بعد زيادة الأحمال بتفاوت  $\pm 3\%$
- C الارتفاع العابر للجهد عند خروج بعض الأحمال
- D زمن عودة الجهد للقيمة المقننة بعد خروج الأحمال بتفاوت  $\pm 3\%$
- E قيمة الجهد عند الاستقرار بحمل من القمة العلوية للسفلية
- F قيمة الجهد عند الاستقرار بدون حمل من القمة العلوية للقمة السفلية
- G حدود تنظيم الجهد عند الاستقرار  $\pm 2\%$
- H قيمة الجهد بعد انتهاء زمن العبور B أو D



الشكل (١٠ - ١)

علماً بأن كلاً من الانخفاض العابر للجهد ( $V_d$ ) والارتفاع العابر للجهد  $V_r$  يعطى كنسبة مئوية من الجهد المقنن.

والشكل (١٠ - ٢) يعرض منحنى انخفاض الجهد مع الزمن % Voltage dip، وزمن العودة (sec) Recovery time (الشكل ١)، وكذلك منحنى زيادة الجهد مع الزمن % Voltage rise، وزمن العودة (sec) Recovery time (الشكل ب) لمولد قدرته 22.5KVA لأحمال معامل قدرتها 0.8 وتساوى (0:20KW)، وهذا المولد من صناعة شركة Marathon electric.



الشكل (١٠-٢)



## ١٠ / ٤ - الأحمال الكهربائية

أولاً: أحمال الإضاءة:

إن القدرة الكهربائية المستهلكة في وحدات إضاءة ذات المصابيح الفلورسنت أثناء تشغيلها تساوى مجموع قدرة المصابيح الكهربائية ووحدات الكبح. والجدول (١٠ - ٥) يعطى القدرة الكلية لوحدة إضاءة مزودة بأنواع مختلفة من المصابيح.

الجدول (١٠ - ٥)

نوع المصباح	قدرة المصباح W	القدرة الكلية لوحدة الإضاءة (W)	نوع المصباح	قدرة المصباح w	القدرة الكلية لوحدة الإضاءة (w)
فلورسنت بتسخين مسبق Preheat	15 20 30 40	20 25 40 51	زئبق (HPMV) لها معامل قدرة (0.95)	50 80 100 125 175 250 400 700 1000	57 88 118 139 200 285 454 795 1075
فلورسنت ببدا Trigger start	15 20 2X20	32 34 55			
فلورسنت ببدا سريع Rapid start لها	30 40 معامل قدره (0.95) 2X40	46 51 88			
فلورسنت تبدأ بمفتاح Switch start لها	1X40 2X40 معامل قدره (0.95) 1X65 2X65	49 98 76 152			
هاليد معدنى Metal Halide لها معامل قدرة (0.95)	1X175 1X250 1X400 1X1000	215 295 455 1070			
				1X50 1X70 1X100 1X150 1X250 1X400 1X1000	62 86 130 188 300 465 1100

ثانياً: المحركات الاستنتاجية:

المجدول (١٠ - ٦) يعطى معامل قدرة البدء  $\cos \phi_s$  والكفاءة  $\eta$  ومعامل القدرة عن الدوران  $\cos \phi$  لقدرات مختلفة لمحركات استنتاجية ثلاثية الوجه

المجدول (١٠ - ٦)

القدرة PM (HP)	2	3	5	7.5	10	15	20	25	30	40
$\cos \phi_s$	0.07	0.66	0.61	0.56	0.53	0.49	0.46	0.44	0.42	0.39
$\eta$	0.79	0.825	0.83	0.85	0.85	0.86	0.87	0.88	0.884	0.889
$\cos \phi$	0.79	0.82	0.85	0.87	0.87	0.88	0.89	0.89	0.89	0.90
القدرة Pm (HP)	50	60	75	100	125	150	200	250	300	350
$\cos \phi_s$	0.36	0.36	0.34	0.31	0.29	0.28	0.25	0.24	0.22	0.19
$\eta$	0.896	0.896	0.90	0.905	0.909	0.91	0.917	0.92	0.923	0.93
$\cos \phi$	0.9	0.9	0.9	0.9	0.91	0.91	0.91	0.91	0.92	0.92

والعلاقات التالية تستخدم مع المحركات الثلاثية الوجه:

$$P = \frac{P_M \times 0.746}{\eta} \text{ (KW)} \longrightarrow 10.4$$

$$S = \frac{P_M}{\cos \phi} \text{ (KVA)} \longrightarrow 10.5$$

البدء المباشر:

$$S_s = 7.1 P_M \text{ (KVA)} \longrightarrow 10.6$$

البدء نجما دلتا:

$$S_s = 2.343 P_M \text{ (KVA)} \longrightarrow 10.7$$

البدء بمحول بدء له نقطة تفرع عند 80% من الجهد المقنن:

$$S_s = 4.544 P_M \text{ (KVA)} \longrightarrow 10.8$$

البدء بمحول بدء له نقطة تفرع عند 65% من الجهد المقنن:

$$S_s = 2.982 P_M \text{ (KVA)} \longrightarrow 10.9$$

البدء بمحول بدء له نقطة تفرع عند 50% من الجهد المقنن:

$$S_s = 1.775 P_M \text{ (KVA)} \longrightarrow 10.10$$

حيث إن:

P	القدرة الكهربائية الفعالة للمحرك عند الدوران
S	القدرة الظاهرية عند الدوران
S <sub>s</sub>	القدرة الظاهرية
P <sub>M</sub>	القدرة الميكانيكية بالحصان الميكانيكي (HP)
COSφ	معامل القدرة عند الدوران
COSφ <sub>s</sub>	معامل القدرة عند البدء

١٠ / ٥ - تطبيق على اختيار المولد تبعاً للأحمال

المطلوب اختيار قدرة المولد اللازم للأحمال الآتية:

الحمل الأول: 72 وحدة إضاءة فلورسنت تحتوى كل وحدة على مصباحين 2x40W من النوع السريع البدء وتعمل هذه الوحدات عند جهد 220V.

الحمل الثانى: 7 سخانات تعمل كل منها عند جهد 220V وتيارها المقنن 20A.

الحمل الثالث: 4 محركات أحادية الوجه قدرة المحرك 5HP، وتبدأ معاً فى لحظة واحدة، وتوصل مباشرة على الخط عند جهد 220V، وكفاءة كل منهم 0.78، ومعامل قدرة كل منهم أثناء الدوران 0.8.

الحمل الرابع: 5 ماكينات لحام أحادية الوجه تعمل عند جهد 220V تيار الماكينة

الوحدة 19A ، ومعامل القدرة 0.4 متأخر.

الحمل الخامس: ثلاثة محركات استنتاجية ثلاثية الوجه تعمل عند جهد 380V، وتبدأ مباشرة بطريقة تتابعية، وقدرة المحرك 3HP.

الحمل السادس: محرك استنتاجي ثلاثي الوجه قدرته 80HP يبدأ بمحول ذاتي له نقطة تفرع عند 80% من الجهد المقنن الذي يساوى 380V.

الحمل السابع: محرك استنتاجي ثلاثي الوجه قدرته 80KW يبدأ نجما دلتا عند جهد 380V.

علماً بأن درجة الحرارة المحيطة 45°C، وارتفاع مستوى تثبيت المولد عن سطح البحر يساوى 1600m. كما أن الأحمال تبدأ بطريقة تتابعية.

#### الإجابة

##### الحمل الأول:

التشغيل العابر	التشغيل المستقر
لا يوجد تشغيل عابر	<p>من الجدول ( ١٠ - ٥ ) فإن القدرة الكلية لوحدة الإضاءة هو 88W. وتقسم هذه الوحدات علي الأوجه الثلاثة للمصدر فيكون عدد الوحدات الموزعة علي الوجه الواحد ( <math>\frac{73}{3}</math> ) أى 24 ويكون قدرة أحمال الوجه</p> $P_1 = \frac{88 \times 24}{1000} = 2.112KW$ $S_1 = \frac{2.112}{0.95} = 2.22KVA$

### الحمل الثانى :

التشغيل العابر	التشغيل المستقر
لا يوجد تشغيل عابر	تقسم السخانات السبعة على الواجهة الثلاثة فيكون نصيب الوجه 2 سخان عدا وجه يكون نصيبه 3 سخان وتكون القدرة القصوى للوجه $S_2 = P_2 = \frac{3 \times 220 \times 20}{1000} = 13.2KW$

### الحمل الثالث :

التشغيل العابر	التشغيل المستقر
باخذ معامل البدء يساوى 7.1 وبالتالي فإن القدرة العابرة للحمل الثالث عند بدء محركين تساوى $S_{s3} = 7.1 \times 5 \times 2$ $= 71KVA$	تقسم المحركات على الواجهة الثلاثة فيكون نصيب الوجه مساوياً محرك واحد عدا وجه يحمل بمحركين وتكون القدرة القصوى للوجه $S_3 = \frac{2 \times 5 \times 0.746}{0.78} = 9.6KW$ $S_3 = \frac{9.6}{0.8} = 12.0KVA$

### الحمل الرابع :

التشغيل العابر	التشغيل المستقر
لا يوجد تشغيل عابر لماكينات اللحام .	تقسم ماكينات اللحام الخمسة على الواجهة الثلاثة فيكون نصيب الوجه ماكينة لحام عدا وجه يحمل بماكينتى لحام وتكون القدرة القصوى للوجه $S_4 = \frac{2 \times 220 \times 19}{1000} = 8.36KVA$ $P_4 = 8.36 \times 0.4 = 3.6KW$

#### الحمل الخامس:

التشغيل العابر	التشغيل المستقر
<p>حيث إن المحركات تبدأ مباشرة لذلك يمكن اعتبار معامل البدء 7.1 وبالتالي فإن القدرة العابرة تساوى</p> $SS5 = 3 \times 7.1 = 21.3 \text{ KVA}$	<p>من الجدول (٦-١٠) عند قدرة ميكانيكية 3HP فإن</p> $\eta = 0.825, \text{ PF} = 0.82$ <p>وبالتالى فإن القدرة الكلية تساوى</p> $P5 = \frac{3 \times 3 \times 0.746}{0.825} = 8.1 \text{ KW}$ $S5 = \frac{8.1}{0.82} = 9.87 \text{ KVA}$

#### الحمل السادس:

التشغيل العابر	التشغيل المستقر
<p>حيث إن المحرك يبدأ حركته بمحول ذاتى له نقطة تفرع عند 80% من الجهد المقنن لذلك فإن:</p> $SS6 = 4.544 \text{ PM}$ $= 4.544 \times 80$ $= 363.52 \text{ KVA}$	<p>من الجدول (٦-١٠) يمكن تعيين الكفاءة ومعامل القدرة للمحرك الذى قدرته 80HP</p> $\eta = 0.905 \quad \text{PF} = 0.91$ <p>وبالتالى فإن:</p> $P6 = \frac{80 \times 0.746}{0.905} = 65.9 \text{ KW}$ $S6 = \frac{P6}{\cos \phi} = \frac{65.9}{0.91} = 72.4 \text{ KVA}$

#### الحمل السابع:

التشغيل العابر	التشغيل المستقر
<p>حيث إن المحرك يبدأ نجما دلنا لذلك فإن:</p> $SS7 = 2.343 \text{ PM}$ $= 2.343 \times 134$ $= 313.9 \text{ KVA}$	<p>قدرة المحرك بالحصان تساوى</p> $PM = \frac{100}{0.746} = 134 \text{ HP}$ <p>ومن الجدول (٦-١٠) فإن</p> $\eta = 0.912 \quad \text{PF} = 0.91$ <p>وبالتالى فإن:</p> $P7 = \frac{134 \times 0.746}{0.912} = 109.6 \text{ KW}$ $S7 = \frac{109.6}{0.91} = 120.4 \text{ KVA}$

وبالتالى فإن محصلة القدرات الفعالة والقدرات الظاهرية للأحمال الأحادية الوجه 1, 2, 3, 4 تساوى:

$$P_{1-4} = 3(2.112 + 13.2 + 9.6 + 3.6) = 90KW$$

$$S_{1-4} = 3(2.22 + 13.2 + 12.0 + 8.3) = 38KVA$$

ويكون محصلة القدرات الظاهرية عند البدء للأحمال الأحادية الوجه 1,2,3,4 مساوياً:

$$S_{1-4} = 3(0 + 0 + 7.1 + 0) = 21.3KVA$$

والجدول (١٠ - ٧) يعطى قيم القدرات الفعالة والظاهرية ومعامل القدرة عند التشغيل المستقر، وكذلك القدرة الظاهرية عند البدء للأحمال المختلفة.

الجدول (١٠ - ٧)

الحمل رقم	التشغيل المستقر			التشغيل العابر
	S (KVA)	P (KW)	$\cos\phi = \frac{P}{S}$	Ss (KVA)
1- 4	114	90	0.789	21.3
5	0.87	8.1	0.82	21.3
6	72.4	65.9	0.91	363.52
7	109.6	100	0.91	313.9
الحمل الكلى	305.8	264	0.86	

والجدير بالذكر أن أسوأ حالة فى البدء عند دخول الحمل السادس على المولد بعد باقى الأحمال، وبالتالي تصبح القدرة الكلية عند البدء مساوية:

$$S_s = 114 + 9.87 + 363.52 + 109.6 = 596.99 KVA$$

وبالتالى يجب اختبار مولد له قدرة ظاهرية تساوى:

$$S_G = \frac{S}{F_1 F_2 F_3} (KVA) \longrightarrow 10.11$$

وحيث إن درجة حرارة الوسط المحيط تساوى 45°C فإن F<sub>1</sub> من الجدول (١٠ - ٢) تساوى 0.97.

وحيث إن الارتفاع عن سطح البحر لمكان تثبيت المولد يساوى 1600m فإن F2  
من الجدول ( ١٠ - ٣ ) تساوى 0.964

وحيث إن معامل القدرة الإجمالى أكبر من 0.8؛ لذلك فإن معامل القدرة F3 من  
الجدول ( ١٠ - ٤ ) يساوى 1

وبالتالى فإن :

$$S_G = \frac{305.8}{0.97 \times 0.964 \times 1} = 376 \text{ KVA}$$

لذلك يجب اختيار مولد له قدرة ظاهرية لا تقل عن 376KVA، وقادراً على  
إمداد الأحمال عند البدء بقدرة ظاهرية عابرة تصل إلى 596.99KVA بشرط ألا يزيد  
الانخفاض فى الجهد عند البدء 30% من الجهد المقنن الذى يساوى 380V وتردد  
المولد 50HZ.

#### ١٠ / ٦ - تحسين معامل القدرة

إن معامل القدرة السيئ (الأصغر كثيراً من الواحد) يضر بمحطات التوليد حيث  
يضيع جزء كبير من قدرة المحطات هباءً. لذلك فإن شركات الكهرباء تفرض جزاءات  
شديدة على المصانع التى تعمل بمعامل قدرة سيئ. وعادة فإن المصانع تسحب قدرة  
فعالة متأخرة نتيجة لأحمال الإضاءة والمحركات الاستنتاجية. ولما كانت القدرة غير  
الفعالة المحصلة تساوى الفرق بين القدرة غير الفعالة المتأخرة والقدرة غير الفعالة  
المتقدمة للأحمال، لذا كان من الممكن تقليل القدرة غير الفعالة للمصانع بإضافة  
أحمال تسحب قدرة غير فعالة متقدمة؛ مثل: المكثفات، وأيضاً المحركات التزامنية  
عندما يكون تيار المجال لها زائداً.

والجدير بالذكر أن تحسين معامل القدرة يعود بالنفع على مولد الطوارئ الخاص  
بالأحمال، فيقلل من حجمه وكذلك يساعد على الاستفادة القصوى بقدرة المولد.

وهناك ثلاثة طرق لتحسين معامل القدرة فى المصانع وهم كما يلى :


١ - تحسين معامل القدرة لكل حمل بمفرده .

٢ - تحسين معامل القدرة لمجموعة أحمال .




٣ - تحسين معامل القدرة المركزى .

والشكل ( ١٠ - ٣ ) يبين مخططاً أحادى الخط لهذه الطرق المختلفة لتحسين معامل القدرة .



الشكل ( ١٠ - ٣ )

أما الشكل ( ١٠ - ٤ ) فيعرض الدائرة الكهربائية لأحد وحدات تحسين معامل القدرة الاتوماتيكية. علماً بأن متمم معامل القدرة A1 يحصل على إشارة جهد من الأطراف N, L2, L1، وإشارة تيار من خلال الأطراف K, L وعادة نحصل على إشارة التيار من محول تيار لكبير التيار. وكما هو واضح من هذا الشكل أن الطرف 1 لمتمم معامل القدرة A1 موصل بملف الكونتاكتور K1، وكذلك الطرف 2 موصل بملف الكونتاكتور K2 وهكذا. علماً بأن عدد مجموعات المكثفات Capacitor Banks التي يدخلها ريلاي معامل القدرة A1 بالتوازي مع الأحمال يعتمد على معامل القدرة المحصل للأحمال وكذلك القدرة اللحظية للأحمال.



الشكل ( ١٠ - ٤ )

والجدول ( ١٠ - ٨ ) يعطي قدرة المكثفات غير الفعالة KVAR لكل KW من الحمل. فمثلاً إذا كان معامل القدرة للحمل 0.57 متأخراً، فلتحسين معامل قدرة الحمل وصولاً لمعامل قدرة 0.9 نحتاج لمكثفات قدرتها الفعالة 0.958KVAR لكل KW من الحمل. فإذا كان قدرة الأحمال 100KW نحتاج لمجموعات مكثفات قدرتها تساوي:

$$= 100 \times 0.958 = 95.8 \text{ KVAR}$$

الجدول (١٠ - ٨)

Desired Power Factor in Percentage																		
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	
50	0.982	1.008	1.034	1.060	1.086	1.112	1.139	1.165	1.192	1.220	1.248	1.276	1.306	1.337	1.369	1.403	1.440	1.481
51	0.937	0.962	0.989	1.015	1.041	1.067	1.094	1.120	1.147	1.175	1.203	1.231	1.261	1.292	1.324	1.358	1.395	1.436
52	0.893	0.919	0.945	0.971	0.997	1.023	1.050	1.076	1.103	1.131	1.159	1.187	1.217	1.248	1.280	1.314	1.351	1.392
53	0.850	0.876	0.902	0.928	0.954	0.980	1.007	1.033	1.060	1.088	1.116	1.144	1.174	1.205	1.237	1.271	1.308	1.349
54	0.809	0.835	0.861	0.887	0.913	0.939	0.966	0.992	1.019	1.047	1.075	1.103	1.133	1.164	1.196	1.230	1.267	1.308
55	0.769	0.795	0.821	0.847	0.873	0.899	0.926	0.952	0.979	1.007	1.035	1.063	1.093	1.124	1.156	1.190	1.227	1.268
56	0.730	0.756	0.782	0.808	0.834	0.860	0.887	0.913	0.940	0.968	0.996	1.024	1.054	1.085	1.117	1.151	1.188	1.229
57	0.692	0.718	0.744	0.770	0.796	0.822	0.849	0.875	0.902	0.930	0.958	0.986	1.016	1.047	1.079	1.113	1.150	1.191
58	0.655	0.681	0.707	0.733	0.759	0.785	0.812	0.838	0.865	0.893	0.921	0.949	0.979	1.010	1.042	1.076	1.113	1.154
59	0.619	0.645	0.671	0.697	0.723	0.749	0.776	0.802	0.829	0.857	0.885	0.913	0.943	0.974	1.006	1.040	1.077	1.118
60	0.583	0.609	0.635	0.661	0.687	0.713	0.740	0.766	0.793	0.821	0.849	0.877	0.907	0.938	0.970	1.004	1.041	1.082
61	0.549	0.575	0.601	0.627	0.653	0.679	0.706	0.732	0.759	0.787	0.815	0.843	0.873	0.904	0.936	0.970	1.007	1.048
62	0.516	0.542	0.568	0.594	0.620	0.646	0.673	0.699	0.725	0.754	0.782	0.810	0.840	0.871	0.903	0.937	0.974	1.015
63	0.483	0.509	0.535	0.561	0.587	0.613	0.640	0.666	0.693	0.721	0.749	0.777	0.807	0.838	0.870	0.904	0.941	0.982
64	0.451	0.474	0.503	0.529	0.555	0.581	0.608	0.634	0.661	0.689	0.717	0.745	0.775	0.806	0.838	0.872	0.909	0.950
65	0.419	0.445	0.471	0.497	0.523	0.549	0.576	0.602	0.629	0.657	0.685	0.713	0.743	0.774	0.806	0.840	0.877	0.918
66	0.388	0.414	0.440	0.466	0.492	0.518	0.545	0.571	0.598	0.626	0.654	0.682	0.712	0.743	0.775	0.809	0.846	0.887
67	0.358	0.384	0.410	0.436	0.462	0.488	0.515	0.541	0.568	0.596	0.624	0.652	0.682	0.713	0.745	0.779	0.816	0.857
68	0.328	0.354	0.380	0.406	0.432	0.458	0.485	0.511	0.538	0.566	0.594	0.622	0.652	0.683	0.715	0.749	0.786	0.827
69	0.299	0.325	0.351	0.377	0.403	0.429	0.456	0.482	0.509	0.537	0.565	0.593	0.623	0.654	0.686	0.720	0.757	0.798
70	0.270	0.296	0.322	0.348	0.374	0.400	0.427	0.453	0.480	0.508	0.536	0.564	0.594	0.625	0.657	0.691	0.728	0.769

Original Power Factor in Percentage																		
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	
50	0.982	1.008	1.034	1.060	1.086	1.112	1.139	1.165	1.192	1.220	1.248	1.276	1.306	1.337	1.369	1.403	1.440	1.481
51	0.937	0.962	0.989	1.015	1.041	1.067	1.094	1.120	1.147	1.175	1.203	1.231	1.261	1.292	1.324	1.358	1.395	1.436
52	0.893	0.919	0.945	0.971	0.997	1.023	1.050	1.076	1.103	1.131	1.159	1.187	1.217	1.248	1.280	1.314	1.351	1.392
53	0.850	0.876	0.902	0.928	0.954	0.980	1.007	1.033	1.060	1.088	1.116	1.144	1.174	1.205	1.237	1.271	1.308	1.349
54	0.809	0.835	0.861	0.887	0.913	0.939	0.966	0.992	1.019	1.047	1.075	1.103	1.133	1.164	1.196	1.230	1.267	1.308
55	0.769	0.795	0.821	0.847	0.873	0.899	0.926	0.952	0.979	1.007	1.035	1.063	1.093	1.124	1.156	1.190	1.227	1.268
56	0.730	0.756	0.782	0.808	0.834	0.860	0.887	0.913	0.940	0.968	0.996	1.024	1.054	1.085	1.117	1.151	1.188	1.229
57	0.692	0.718	0.744	0.770	0.796	0.822	0.849	0.875	0.902	0.930	0.958	0.986	1.016	1.047	1.079	1.113	1.150	1.191
58	0.655	0.681	0.707	0.733	0.759	0.785	0.812	0.838	0.865	0.893	0.921	0.949	0.979	1.010	1.042	1.076	1.113	1.154
59	0.619	0.645	0.671	0.697	0.723	0.749	0.776	0.802	0.829	0.857	0.885	0.913	0.943	0.974	1.006	1.040	1.077	1.118
60	0.583	0.609	0.635	0.661	0.687	0.713	0.740	0.766	0.793	0.821	0.849	0.877	0.907	0.938	0.970	1.004	1.041	1.082
61	0.549	0.575	0.601	0.627	0.653	0.679	0.706	0.732	0.759	0.787	0.815	0.843	0.873	0.904	0.936	0.970	1.007	1.048
62	0.516	0.542	0.568	0.594	0.620	0.646	0.673	0.699	0.725	0.754	0.782	0.810	0.840	0.871	0.903	0.937	0.974	1.015
63	0.483	0.509	0.535	0.561	0.587	0.613	0.640	0.666	0.693	0.721	0.749	0.777	0.807	0.838	0.870	0.904	0.941	0.982
64	0.451	0.474	0.503	0.529	0.555	0.581	0.608	0.634	0.661	0.689	0.717	0.745	0.775	0.806	0.838	0.872	0.909	0.950
65	0.419	0.445	0.471	0.497	0.523	0.549	0.576	0.602	0.629	0.657	0.685	0.713	0.743	0.774	0.806	0.840	0.877	0.918
66	0.388	0.414	0.440	0.466	0.492	0.518	0.545	0.571	0.598	0.626	0.654	0.682	0.712	0.743	0.775	0.809	0.846	0.887
67	0.358	0.384	0.410	0.436	0.462	0.488	0.515	0.541	0.568	0.596	0.624	0.652	0.682	0.713	0.745	0.779	0.816	0.857
68	0.328	0.354	0.380	0.406	0.432	0.458	0.485	0.511	0.538	0.566	0.594	0.622	0.652	0.683	0.715	0.749	0.786	0.827
69	0.299	0.325	0.351	0.377	0.403	0.429	0.456	0.482	0.509	0.537	0.565	0.593	0.623	0.654	0.686	0.720	0.757	0.798
70	0.270	0.296	0.322	0.348	0.374	0.400	0.427	0.453	0.480	0.508	0.536	0.564	0.594	0.625	0.657	0.691	0.728	0.769

Original Power Factor in Percentage

تابع الجدول (١٠-٨)

		Desired Power Factor in Percentage																	
		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
71	0.242	0.268	0.294	0.320	0.346	0.372	0.399	0.425	0.452	0.480	0.508	0.536	0.566	0.597	0.629	0.663	0.700	0.741	
72	0.214	0.240	0.266	0.292	0.318	0.344	0.371	0.397	0.424	0.452	0.480	0.508	0.538	0.569	0.601	0.635	0.672	0.713	
73	0.186	0.212	0.238	0.264	0.290	0.316	0.343	0.369	0.396	0.424	0.452	0.480	0.510	0.541	0.573	0.607	0.644	0.685	
74	0.159	0.185	0.211	0.237	0.263	0.289	0.316	0.342	0.369	0.397	0.425	0.453	0.483	0.514	0.546	0.580	0.617	0.658	
75	0.132	0.158	0.184	0.210	0.236	0.262	0.289	0.315	0.342	0.370	0.398	0.426	0.456	0.487	0.519	0.553	0.590	0.631	
76	0.105	0.131	0.157	0.183	0.209	0.235	0.262	0.288	0.315	0.343	0.371	0.399	0.429	0.460	0.492	0.526	0.563	0.604	
77	0.079	0.105	0.131	0.157	0.183	0.209	0.236	0.262	0.289	0.317	0.345	0.373	0.403	0.434	0.466	0.500	0.537	0.578	
78	0.052	0.078	0.104	0.130	0.156	0.182	0.209	0.235	0.262	0.290	0.318	0.346	0.376	0.407	0.439	0.473	0.510	0.551	
79	0.026	0.052	0.078	0.104	0.130	0.156	0.183	0.209	0.236	0.264	0.292	0.320	0.350	0.381	0.413	0.447	0.484	0.525	
80	0.000	0.026	0.052	0.078	0.104	0.130	0.157	0.183	0.210	0.238	0.266	0.294	0.324	0.355	0.387	0.421	0.458	0.499	
81		0.000	0.026	0.052	0.078	0.104	0.131	0.157	0.184	0.212	0.240	0.268	0.298	0.329	0.361	0.395	0.432	0.473	
82			0.000	0.026	0.052	0.078	0.105	0.131	0.158	0.186	0.214	0.242	0.272	0.303	0.335	0.369	0.406	0.447	
83				0.000	0.026	0.052	0.079	0.105	0.132	0.160	0.188	0.216	0.246	0.277	0.309	0.343	0.380	0.421	
84					0.000	0.026	0.053	0.079	0.106	0.134	0.162	0.190	0.220	0.251	0.283	0.317	0.354	0.395	
85						0.000	0.027	0.053	0.080	0.108	0.136	0.164	0.194	0.225	0.257	0.291	0.328	0.369	
86							0.000	0.026	0.053	0.081	0.109	0.137	0.167	0.198	0.230	0.264	0.301	0.342	
87								0.000	0.027	0.055	0.083	0.111	0.141	0.172	0.204	0.238	0.275	0.316	
88									0.000	0.028	0.056	0.084	0.114	0.145	0.177	0.211	0.248	0.289	
89										0.000	0.028	0.056	0.086	0.117	0.149	0.183	0.220	0.261	
90											0.000	0.028	0.058	0.089	0.121	0.155	0.192	0.233	


Original Power Factor in Percentage



## ملحق ١

### أبعاد غرف وحدات التوليد العاملة بالديزل

توجد علاقة بين الغرفة التي يوضع فيها وحدات التوليد العاملة بالديزل والقدرة الظاهرية لمولدها، والشكل التالي يعرض نموذجاً توضيحياً لوضع وحدة توليد عاملة بالديزل في غرفة وأبعاد الغرفة.



النموذج التوضيحي

والجدول التالي يعطى قيم الأبعاد المختلفة للغرفة لقدرات مختلفة للمولدات، تبعاً لتوصيات شركة Siemens الألمانية.

650:1500	250:550	100:200	20:60	قدرة المولد الأبعاد KVA (m)
10.0	7.0	6.0	5.0	L
5.0	5.0	4.5	4.0	W
4.0	4.0	3.5	3.0	H
2.2	2.2	1.5	1.2	W
2.0	2.0	2.0	2.0	h

## References

1- Gunter Gseip, Werner sturm ed, 1987.

Electrical Installation Hanbook. Geremany. siemens co.

2- Gordan S. Johnson ed, 1993.

On site power Generation refrence book. USA.

Electrical Generation system Association.

3- Newage Engineering LTD.

Operation & Maintenance Manual. AC Range.

Brushless AC Generator England. Acharterhouse group company.

4- Marathon Electric CO. ed 1993.

Magnamax DVR Generator Installation, Operation and maintenance. Manual Of AC Generator. USA.

5- Marathon Electric CO. ed 1991.

Magnanax Voltage regulator Technical Manual for models PM100 and PM200. USA.

6- Basler Electric CO.

Power Products catalogue. USA. Highland.

7- SELCO.

Generator Catalogue. Denmark / Great britinian.



8- Crompton CO.

Protection relay catalogue NO. SW 250/P. England.

9- Barber electric CO. Technical Manual for electronic Governor  
USA.

10- Murphy switch of california, Inc.

Basic operating and Installation Instructions for the ASM ISO  
Murphymatic.

11- CELISA CO. ed 1987.

Switch Board Measuring instrument catalogue. Spain.

12- MERLIN GERIN ed 1992.

LOW voltage circuit Breaker application Guide. France.

13- MERLIN GERIN ed 1995.

LOW Voltage distribution catalogue. France.

## مراجع عربية

١ - السلسلة التكنولوجية:

هندسة الجرافات - دار المعارف القاهرة ..

٢ - السلسلة التكنولوجية:

هندسة السيارات - دار المعارف القاهرة ..